


# التصميم الميكانيكي

المهندس

شادي محمود أبو سريس





لتحميل المزيد من الكتب

تفضلاً بزيارة موقعنا

[www.books4arab.me](http://www.books4arab.me)







**التصميم اهليكي**



# التصميم الميكانيكي

تأليف

الهندس

شادي محمود أبو سريس

الطبعة الأولى

١433هـ - 2012م

المكتبة  
المجتمع العربي  
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2010/5/1807)

620.1

أبو سريس، شادي محمود

التصميم الميكانيكي / شادي محمود أبو سريس - عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 2010.

( ) ص

ر.ا. : 2010/5/1807

الواثقفات: الميكانيكا الهندسية / التصميم الميكانيكي /

• يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

### جميع حقوق الطبع محفوظة

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطى مسبق من الناشر

عمان - الأردن

*All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.*

الطبعة العربية الأولى

ـ 1433 هـ - 2012 م



عمان - وسط البلد - ش. السلط - مجمع الفحيص التجاري  
تلفاكس 4632739 ص.ب. 8244 عمان 11121 الأردن

عمان - ش. الملكة رانيا العبد الله - مقابل كلية الزراعة -  
مجمع زهدى حصوة التجارى

www: muj-arabi-pub.com

Email: Moj\_pub@hotmail.com

ISBN 978-9957-525-50-7 (ردمك)

# الفهرس

الصفحة	الموضوع
9	المقدمة.....
<b>الوحدة الأولى</b>	
<b>الإجهاد العمودي وإجهاد القص</b>	
13	الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية.....
21	الشد الاستاتيكي المحوري والإجهاد العمودي.....
27	محايير الرجوعية.....
34	إجهادات القص الناتجة عن أحصار الشد.....
34	شكل الكسر في الشد.....
36	العوامل المؤثرة على خواص شد المعادن.....
43	أمثلة محلولة.....
53	الأسئلة.....
<b>الوحدة الثانية</b>	
<b>انحراف العوارض (العقبات)</b>	
59	2.1 منحنى المرن.....
61	علاقة العزم - الانحناء.....
65	2.2 حساب الإزاحة والإنحدار بالتكامل.....
66	الشروط الحدية والتوصيلية.....
69	أمثلة محلولة.....
79	الأسئلة.....
81	2.3 العوارض والعقبات غير المحددة استاتيكياً.....
82	العوارض والعقبات غير المحددة استاتيكياً - طريقة التكامل.....
83	أمثلة محلولة.....
89	الأسئلة.....

**الوحدة الثالثة****نظريات الانهيار**

93	التحميل الأستاتيكي.....
94	3.1 المقاومة الأستاتيكية.....
95	3.2 تركيز الإجهاد.....
95	3.3 نظريات الانهيار(الإخفاق).....
95	3.4 نظرية أكبر إجهاد عمودي.....
97	3.5 نظرية أكبر إجهاد قص.....
98	3.6 نظرية طاقة الإنفعال.....
101	3.7 إنهايار(إخفاق) المواد المطيلة.....
103	أمثلة محلولة.....
107	الأسئلة.....

**الوحدة الرابعة****تعب المعادن**

113	الأحمال المتكررة.....
114	إجهاد حد الإحتمال.....
114	منحنى مقاومة التعب.....
116	منحنى سميث لمقاومة التعب.....
118	المعادلات الوضعية لمحننى مقاومة التعب.....
122	حد الإحتمال.....
122	مقاومة التعب.....
126	عوامل تعديل حد الإحتمال.....
133	أمثلة محلولة.....
138	العوامل التي تؤثر على مقاومة التعب.....
143	الأسئلة.....

الصفحة	الموضوع
<b>الوحدة الخامسة</b>	
<b>تصميم التروس</b>	
147	5.1 أنواع التروس.....
150	5.2 المصطلحات الفنية.....
156	5.3 الخواص الانفوليوتية.....
158	5.4 أساسيات.....
165	5.5 نسبة التلامس.....
167	5.6 التداخل.....
170	5.7 تشكيل أسنان التروس.....
<b>الوحدة السادسة</b>	
<b>تصميم البراغي والغرفات</b>	
177	6.1 الأنسان المعيارية(القياسية).....
181	6.2 ميكانيكية قلاووظات(براغي) القدرة.....
191	6.3 المرابط المسننة.....
196	6.4 وصلات الشد- المرابط.....
199	6.5 وصلات الشد- الأعضاء.....
202	6.6 مقاومة البرغي.....
206	6.7 وصلات الشد- الحمل الخارجي.....
209	6.8 الحمل النسبي للبرغي- التحميل الإستاتيكي.....
215	6.9 الوصلات المحسنة.....
217	6.10 مراكز ثقل مجموعات البراغي.....
219	الأسئلة.....

**الوحدة السابعة****تحصيم السيور والسلال**

225	.....	7.1 السيور.....
231	.....	7.2 السيور المسطحة والمائورية.....
240	.....	7.3 السيور شكل (V) Belts
252	.....	7.4 سيور التوقيت.....
254	.....	7.5 السلسل الدحرجية.....
269	.....	الأسئلة.....
271	.....	المراجع.....

المقدمة:

يعتبر التصميم الميكانيكي أساس الصناعة، وهو الخطوة الأولى التي تسبق تنفيذ الماكينات والمعدات على أرض الواقع، حيث يتم وضع الأبعاد الرئيسية والزوايا ويتم اختيار المواد بشكل يعود في النهاية بالتوقيف والحصول على منتج آمن يمكن استخدامه بأمان في منظومة ميكانيكية متكاملة.

ولما كانت الحاجة ملحة إلى وجود قاعدة متينة يستند عليها الطالب في تصميم الأعضاء الميكانيكية المختلفة، أرتأيت إلى وضع ثمرة تعبي وجهدي وحاصل عملي ومعرفتي بين أيديهم كي يكون لهم مرشدًا ودليلًا يعتمد عليه في حياتهم العلمية والعملية، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

والله الموفق،



الوحدة الأولى

الأجهاد العمودي وإجهاد القص



## **الإجهاد العمودي وإجهاد القص**

### **الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية**

#### **المقدمة**

إن مختلف المنشآت والماكينات التي يتم تصميمها يجب أن تتميز بمقاومتها العالية التي تمكّنها من تحمل الأحمال الخارجية التي تتعرّض لها دون حدوث انهيار أو كسر أو قبل حدوث تغير ملموس في شكلها وأبعادها وتستخدم قواعد علم التصميم الميكانيكي في التصميم الإنثائي للأجزاء والأعضاء الحاملة لتحديد أنساب الأبعاد والمقطوع التي يمكن استخدامها، وعلم التصميم الميكانيكي يعطي صورة واضحة عن تصرف المنشأة وقدرتها على التحمل لثناء مدة الخدمة ومعرفة أسباب انهيار المنشآت.

ويمكن تقسيم المواد الهندسية إلى التالي:

#### **١. مواد معدنية Metallic Materials وتنقسم إلى:**

(١) معادن حديدية Ferrous Iron مثل الحديد المطاوع Wrought Iron والصلب Cast Iron وحديد الزهر steel.

(٢) معادن غير حديدية Nonferrous Metals وتنقسم إلى:

- معادن ثقيلة Heavy Metals: مثل النحاس Copper وانيكيل Nickel.

- معادن خفيفة Light Metals: مثل الألومنيوم Aluminium والمغنيسيوم Magnesium.

- معادن طرية Soft Metals: مثل الرصاص Lead والقصدير Tin.

بـ. مواد غير معدنية Nonmetallic Materials وتنقسم إلى:

- (1) مواد بناء Building Materials مثل الأحجار والرخام والإسمنت والجير والجبس والأخشاب والطوب.
- (2) مواد متنوعة مثل المطاط والفلين والبلاستيك.

جـ. مواد الفرض منها توليد الطاقة مثل المياه والوقود ومواد لتوليد الطاقة الذرية.

- الخواص الميكانيكية للمواد:
- الخواص الميكانيكية للمواد هي تلك الخواص التي لها علاقة بتأثير الأحمال الخارجية أو القوى المؤثرة على المادة الهندسية، وهذه الخواص يمكن تعريفها كالتالي:

### 1. الأحمال والإجهادات: Leadsf and Stresses

يتعرض جزء من منشأ أو جزء من ماكينة إلى أحمال أو قوى خارجية تتولد في داخله قوى مقاومة لتلك الأحمال، وتسمى كثافة هذه القوى الداخلية في أي جزء من المنشأ بالإجهاد، والإجهادات إما أن تكون إجهادات شد أو ضغط أو قص، ووحداتها هي  $M/m^2$ ، ويعطي الشكل () أمثلة لتلك الإجهادات ويعبر عن إجهاد الشد والضغط بالرمز  $\sigma$  وعن إجهاد القصي بالرمز  $\tau$  ويفترض في حالة الأحمال المركزية  $P$  في الشد أو الضغط أن الكثافة القوى الداخلية عند أي مقطع مستعرض نوزعه توزيعاً منتظاماً وعليه تكون كثافة القوى الداخلية (أي الإجهاد) عند أي نقطة هي:

$$\tau = \frac{P}{A}$$

حيث  $A$  مساحة المقطع المستعرض.

ويمكن استخدام المعادلة السابقة في بعض حالات القص التي لا يؤثر فيها الحمل  $P$  بطريقة مركبة ولكنه يؤثر في اتجاه المستوى المراد حساب الإجهادات عليه فمثلاً في حالة مسمار البرشام في الشكل الآتي يكون القص المؤثر عليه هو:


حيث  $A$  مساحة المقطع المستعرض لمسمار البرشام.

ويمكن أن تقسم القوى الخارجية إلى قوى استاتيكية أو متكررة أو قوى صدمات، أما القوى الاستاتيكية فهي التي تؤثر ببطء وتظل ثابتة، أما القوى التي تؤثر بعدد كبير من المرات فهي القوى المتكررة أو قوى التعب، أما إذا أثر الحمل بمعدل كبير في سرعته فهو حمل صدم أو حمل ديناميكي.

## 2. التشكيل والإنفعال: Deformation and Strain

عندما تؤثر قوى خارجية على منشاً أو جزء من ماكينة يتسبب عنها تغير في شكله ويسمى التغير في شكله ويسمى التغير في أي بعد طولي للمنشاً تشكلاً، أما الإنفعال فهو وحدة التشكل أو التغير لكل وحدة من الأبعاد الطولية للمنشاً وهذا الإنفعال هون نسبة ولكن يعبر عنه دائمًا بالبوصة/بوصة أو سم/سم، ويعبر عن انفعال الشد أو الضغط بالرمز  $\epsilon$  فمن الشكل السابق يكون:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L}$$



(1) شكل

ويظهر انفعال القص في الشكل (1) ويعبر عنه بالرمز  $\epsilon_2$  فيكون:

$$\epsilon_2 = \frac{\Delta L}{L} = \tan \delta = \delta$$

### 3. المرونة واللدونة: Elasticity and Plasticity

المرونة هي خاصية الأجسام التي تعطي لها القدرة على الرجوع إلى شكلها وأبعادها الأصلية بعد تشكيلها، أما اللدونة فهي تلك الخاصية التي تجعل الجسم محافظاً بتشكيله بعد تأثير الأحمال ورفعها، فاللدونة عكس المرونة، وليس هناك مادة مرنة تماماً أو لدونة تماماً، وبعض المواد مثل المطاط يمكن أن تأخذ تشكلاً كبيراً ولكنه يعود إلى أبعاده الأصلية بعد رفع الحمل المؤثر عليه، وهناك مواد لها مرونة


عالية في حدود مدى معين من الإجهادات وبعد ذلك تصبح لدننة لدرجة ما ومن أمثلة ذلك الصلب، وهناك بعض المواد الأخرى لها لدنونه عالية ولكن قليل من المرونة مثل الرصاص.

#### 4. المطولية والقصافة:

المواد المطولة هي تلك المواد التي لها القدرة على عمل تشک للدنن كبير عندما تعرض إلى أحمال شد، والمطولية خاصية من خواص المعادن ويندر وجودها في غير المعادن، أما القصافة Brittleness فهي عكس المطولية فالمواد القصافة تتشكل تكتشلاً لدنناً صغيراً عند تحملها حتى الكسر وأغلب المواد غير معدنية للمنشآت مواد قصافة.


#### 5. منحنى الإجهاد والانفعال:

يعطي منحنى الإجهاد والانفعال العلاقة بين الإجهاد والانفعال كما بالشكل (2).



انفعال القص

شكل(2)



منحنى الإجهاد والإنفعال لبعض المواد الهندسية

شكل (3)

يمثل منحنيات الإجهاد والإنفعال لمجموعة من المواد، وتمثل الإجهادات بالإحداثي الرأسي أما الإنفعال فيمثل بالإحداثي الأفقي، ويختلف هذا المنحنى اختلافاً كبيراً تبعاً لنوع المادة وتحميلها، فإذا عرضت أغلب المواد الإنشائية إلى أحمال في حدود التشغيل فإنها تتشكل بمعدل ثابت أو تقريباً كذلك أي أن الإجهاد يتناسب مع الإنفعال ويعرف هذا بقانون هوك لتناسب الإجهاد والإنفعال، وهذا صحيح لمواد كثيرة منها الصلب الطري وسبائك الألومنيوم الإنشائي وغير صحيح لدرجة ما للمواد غير المعدنية مثل الطوب والأخشاب والخرسانة.

## 6. معاير المرونة: Modulus of Elasticity

معايير المرونة هو قيمة الزيادة في الإجهاد مقسوماً على الزيادة الماظرة في الإنفعال لجزء الخط المستقيم الابتدائي لمنحنى الإجهاد والإنفعال.

وحداته هي  $N/m^2$  ويتساوى معاير المرونة في الشد والضغط لأغلب المعادن أما معاير المرونة في القص فهو أقل قيمة من معاير الشد والضغط، ويعبر عن معاير المرونة بقانون هوك وهي:

$$E = \theta \frac{6}{\varepsilon}$$

حيث  $E$  هي معاير المرونة في الشد والضغط أما معاير المرونة في القص فهو يسمى معاير الجسأة ( $G$ ).

## 7. الصلابة: Stiffness

الصلابة هي الخاصية التي تعبّر عن مقاومة التشكّل للمواد الصلبة تحت تأثير الأحمال ويكون للمادة صلابة عالية عندما تكون تشكّلها في المنطقة المرنّة يعبر عنها بمعايير المرونة ولكن تتفاوت مقاومتها كثيراً، وتفيد خاصية الصلابة حساب انحراف الكمرات والأعمدة الذي يعتمد انحرافها على المنشأ وشكله ونوع التحميل وصلابة مادته.

## 8. نسبة بوسون: Poission's Ratio

عندما يُعرض جسم صلب إلى إجهاد فإنه لا يتشكّل فقط في اتجاه ذلك الإجهاد ولكنه يتشكّل كذلك في اتجاه عمودي على ذلك الإجهاد فمثلاً إذا كان إجهاد شد فإن تلك الأبعاد المستعرضة للجسم تنقص أما إذا كان إجهاد ضغط فإن تلك الأبعاد المستعرضة للجسم تنقص أما إذا كان إجهاد ضغط فإن تلك الأبعاد تزيد، وتكون النسبة بين الإنفعال الجانبي إلى الإنفعال الطولي هي نسبة بوسون وتساوي نسبة بواسن تقريباً للصلب 0.26 والخرسانة 0.15 وتفيد هذه الخاصية في الحل الرياضي للأشكال الهندسية المعرضة إلى إجهادات ثنائية المحور أو ثلاثية المحور.

## 9. المقاومة: Strength

يمكن أن تعرّف مقاومة جسم جامد بقدراته على مقاومة الأحمال أو الإجهادات ويعبّر عنها دائماً بدلالة الإجهادات، ويجب الإهتمام بمعرفة قدرة المواد على عدم فشلها في مقاومة الأحمال المعرضة لها، ويكون هذا الفشل نتيجة تشكّل

كبير أو نتيجة كسر متزايد أو مفاجئ، ويعبر عن المقاومة بطرق كثيرة منها المقاومة المرنة أو المقاومة القصوى أو حاد الزحف.

#### Gree[10]

يعبر عن تشكل المادة تحت تأثير الحرارة والزمن والإجهاد الثابت بتشكل الزحف، وهذه خاصية يلزم معرفتها عند تعريض المواد إلى درجات حرارة عالية ولو أن بعض المواد تزحف في درجات الحرارة العادي مثل الرصاص والقصدير.

#### Resilienc[11]

الرجوعية المرنة للمادة هي كمية الطاقة المتتصدة لإجهاد المادة إلى حد مقاومتها المرنة أو هي كمية الطاقة التي يمكن أن تسترجع عند إجهاد المادة إلى حد مقاومتها المرنة ورفع الإجهاد.

#### Toughness[12]

#### Hardness[13]

تعني الصلادة بالنسبة للمواد الصلبة مجموعة من الأشياء، فقد تعبّر الصلادة عن قدرة المادة على مقاومة الخدش أو القطع أو التآكل بالإحتكاك أو عمل علامة لدنّة بها، وتقيس صلادة بعض المواد المعدنية مثل الحجار بحساب مقاومتها للتآكل بالإحتكاك ولكن أغلب الطرق لتحديد صلادة المعادن تعتمد في قياس صلايتها على حساب علاقـة كـرة من الصلـب أو مخـروط من المـاس.

#### Malleability[14]

المطروقية هي قدرة لامادة على التشكيل بالطرق بدون كسر وهي خاصية مشابهة للممطولية.

**15. التعب (الكلال) : Fatigue**

عندما تتعرض بعض المنشآت أو الماكينات إلى أمال متكررة ينتج عنها إجهادات متكررة أثناء التشغيل وتكون النتيجة حدوث انهيار مفاجئ لها المنشآت أو الماكينات عند إجهاد أقل من الإجهاد الذي يسبب الانهيار بها لو كانت هذه الإجهادات غير متكررة، وتسمى هذه الظاهرة بتعب المعادن أو كلل المعادن.

**الشد الأستاتيكي المحوري والإجهاد العمودي**

الشد الأستاتيكي المحوري لعينة يعني شدّها بحمل في اتجاه محورها تزداد قيمته بالتدريج من الصفر حتى الكسر ويتم ذلك في اختبار الشد بعد تثبيت العينة من طرفيها في ماكينة الإختبار بواسطة كلابات مناسبة لنوع المعادن والعينة، والعينة قد تكون اسطوانية ذات قطاع دائري أو ذات قطاع مربع أو مستطيل ويعتبر اختبار الشد الأستاتيكي المحوري للمعادن من أهم الإختبارات للتحكم في جودة المواد المعدنية ولإيجاد الخواص الميكانيكية لها، ولذلك تستند معظم المواصفات القياسية إلى اختبار الشد كأساس لبيان خواص المواد المعدنية، وتعتبر المواد الغير معنوية مثل الطوب والخرسانة ضعيفة جداً في مقاومة الشد ولكنها تستطيع مقاومة أمال الضغط لدرجة عالية، ولذلك يعتبر اختبار الضغط للمواد غير المعدنية اختبار قبول أو رفض لها وليس اختبار الشد.

- سلوك المواد المعدنية تحت تأثير حمل الشد المحوري الأستاتيكي :

### **Behavior of Metal Under Static Axial Tension**

إذا تعرض قضيب من معدن أسطواني بعد تثبيته من طرفيه في ماكينة الإختبار لحمل شد محوري استاتيكي يتزايد تدريجياً حتى الكسر تحدث استطالة بالقضيب تتزايد بزيادة الملح، ولو فرضنا ان مساحة مقطع القضيب عند أي قطاع ثابتة وقيمتها A وأن طول القياس على القضيب L وأن عند أي مرحلة من

التحميل كانت قيمة الحمل  $P$  والإستطالة المتراءة لهذا الحمل ( $\Delta L$ ) فإن قيمة الإجهاد  $\sigma$  عند هذا الحمل هي:

$$\sigma = \frac{P}{A}$$


ويكون هذا الإجهاد موزعاً توزيعاً منتظاماً قيمة الإنفعال  $\epsilon$  هي:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

وتكون العلاقة بين الإجهاد  $\sigma$  والإإنفعال  $\epsilon$  للمواد المطلية (وهي المواد التي يحدث بها تشكل كبير Deformation قبل حدوث الكسر) والمواد المقصفة (وهي المواد التي يحدث بها تشكل صغير قبل الكسر) والمواد نصف المطلية (وهي المواد التي يحدث بها تشكل متوسط قبل الكسر كما بالأشكال (( )) على التوالي).


ويجب مراعاة أن ما كينة الإختبار تعطي قيم الشد المحوري  $P$  والإستطالة بالقضيب ( $\Delta L$ ) ومن هذه النتائج و بمعرفة أبعاد عينة الإختبار ( $A$ ,  $L$ ) يمكن حساب المنحنى البياني للإجهاد والإإنفعال ويكون شكل هذا المنحنى مماثل لشكل المنحنى البياني للحمل والإستطالة والجزء الإبتدائي من هذا المنحنى في حالة المعادن المطلية والنصف مطالية عبارة عن خط مستقيم ويتميز بانفعالات صغيرة وعدمبقاء أي استطالة دائمة بعينة الإختبار عند إزالة حمل الشد المحوري، ويسمى هذا الجزء من المنحنى بالمنطقة المرنة.

وبلي هذا الجزء المنطقه اللدن وهي تميز بانفعال كبير نسبياً عند إزالة الحمل عند أي فترة في هذه المنطقه يحدث انفعلاً مرجعاً قيمته  $\epsilon_0$  وانفعال لدن  $\sigma_0$  كما بالشكل (4)، وتتميز منحنيات الإجهاد والإإنفعال للمعادن المطلية بوجود منطقه بداية للجزء اللدن تسمى منطقه الخضوع وفيها تحدث استطالة كبيرة في المعدن بدون أي تغير يذكر في قيمة الحمل.



"معدن مطباً" صلب طري

شكل(4)



"معدن نصف مطلي" صلب على


"المقاومة"

شكل(5)



"معدن قصيف" حديد زهر

شكل(6)



أما في حالة المعادن القصبة يكون شكل المنحنى البياني للإجهاد والإنفعال عبارة عن منحنى من بداية التحميل حتى الكسر ولا يوجد به منطقة مرونة أو منطقة خضوع، ولهذه المعادن استطالة صغيرة عند الكسر بالنسبة للمعادن المطيلة.

أما في حالة المعادن نصف المطيلة يكون شكل المنحنى البياني للإجهاد والإنفعال عبارة عن خط مستقيم من بداية التحميل حتى إجهاد معين، وهذا الجزء يمثل المنطقة المرنة يليها المنطقة اللدنة، ولهذه المعادن استطالة متوسطة عند الكسر.

#### أ. المقاومة المرنة:

تكون للمادة مقاومة مرنة عالية إذا كانت لها مقاومة عالية للأحمال بدون خضوع أو تشكيل دائم وهي النقطة التي يحدث بها تحول للمادة من المنطقة المرنة (التشكل صغير ومرتفع) إلى المنطقة اللدنة (التشكل كبير ومرتفع جزئياً).

#### (1) إجهاد حد التنااسب: Proportional Limit Stress

هو المقاومة المرنة وهو أكبر إجهاد، يكون الإجهاد والإنفعال متناسبان ويحدد بنهاية الخط المستقيم من المنحنى البياني للإجهاد والإنفعال العادي.

**Elastic Limit Stress: (2) إجهاد حد المرونة**

هو أقصى إجهاد تتحمّله المادة مع عدم بقاء انفعال لدن دائم به بعد إزالة الحمل، ويصعب تحديد حد المرونة ويلزم تعبيّنه عملياً.

**Yield Stress: (3) إجهاد الخضوع**

إجهاد الخضوع هو الإجهاد الذي يحدث عند زيادة ملحوظة للإنفعال بدون زيادة تذكر في الإجهاد ويوجد بمنطقة الخضوع إجهاد خضوع أقصى وقيمةه تتوقف على سرعة التحميل أثناء الإختبار وإجهاد خضوع أدنى وقيمة ثابتة، إجهاد الخضوع الأدنى يؤخذ كمعبّر لإجهاد الخضوع ويستعمل ليعبر عن مقاومة المعدن للشد في حدود المرونة، وفي حالة المواد التي ليس لها إجهاد خضوع يحدد لها إجهاد الضمان.

**Proof Stress: (4) إجهاد الضمان**

كثير من المواد توجد لها نقطة خضوع ويستخدم إجهاد الضمان الذي يصل عند تشكّل لدن أو دائم قيمته المحددة وهذا التشكّل يؤخذ كنسبة مئوية من الإنفعال ويحدد برسم موازي للجزء المستقيم من منحنى الإجهاد والإنفعال ونقطة التقاطع مع المنحنى تمثل إجهاد الضمان وتعبر عن مقاومة الخضوع، ويجب، تجارياً، النسبة المئوية للإنفعال وهي تراوح بين 0.1% و 0.5%.

**Stiffness: (5) الصلابة**

هي مقاومة المعدن للتشكّل ويكون للمادة صلابة عالية عندما يكون تشكّلها بالمنطقة المرونة صغير، وتُقاس صلابة المعدن في حالة وجود خط مستقيم بمنحنى الإجهاد والإنفعال يمثّل هذا الخط في حدود المرونة ويطلق على ميل هذا الخط معايير المرونة.

وهي حالة المواد التي لا يوجد بالمنحنى البياني للإجهاد والانفعال الخاص بها خط مستقيم تقاس صلابة هذه المادة بإحدى الطرق الآتية:

- أ. رسم مماس للمنحنى عند بدايته ثم تعين ميل هذا المماس ويسمى معاير التماس الأولى.
- ب. رسم مماس للمنحنى عند الإجهاد المراد معرفة معاير المرونة عنده ثم يعين ميل هذا المماس ويسمى معاير التماس.
- ج. بتوحش النقطة التي على المنحنى التي تمثل الإجهاد المراد إيجاد معاير المرونة عنده بنقطة الأصل ثم تعين ميل هذا الخط ويسمى معاير القاطع.

### Poisson's Ratio: (6) نسبة بواسون

إذا أزنـت قـوة شـد محـورـي  $P$  عـلـى عـيـنة مـنـ المـادـة لـهـا طـولـ قـيـاسـي  $L$  وتحـدـثـ بـهـا اـسـطـطـالـةـ فيـ اـتـجـاهـ المـحـورـ  $L$  يـنـتـجـ عـنـهـا انـفـعـالـ محـوريـ:

$$\varepsilon_L = \frac{\Delta L}{L}$$

ونقصـ فيـ العـرـضـ يـنـتـجـ عـنـهـ انـفـعـالـ جـانـبـيـ  $\varepsilon_T$ ، فـإـنـ النـسـبةـ بـيـنـ الانـفـعـالـ جـانـبـيـ وـالـانـفـعـالـ محـورـيـ تـسـمـىـ نـسـبةـ بواسـونـ.

$$\nu = \frac{\varepsilon_T}{\varepsilon_L}$$

### Resilience: (7) الرجوعية

هي الطاقة التي يمكن للمعدن أن يختزـنـها عند التحمـيلـ ثمـ يـرـجـعـهاـ ثـانـيـةـ بعدـ إـزـالـةـ التـحـمـيلـ فيـ حدـودـ المـرـوـنـةـ.

$$\text{الرجوعية} = P \cdot \Delta L = \frac{1}{2} \Delta_e \Delta_0$$

حيث  $P_e$  حمل حد التناوب.

$\Delta_e$  الإستطالة المعاوزة لحمل حد التناوب.

وهي المساحة تحت الخط المستقيم من المنحنى البياني للحمل والإستطالة.

### معايير الرجوعية: Modulus of Resilience

هي كمية الطاقة التي يمكن للمعدن أن يخترنها لوحدة الحجم من المعدن  
ثم يعيدها ثانية بعد إزالة الحمل.

$$\text{معايير الرجوعية} = \frac{P_e \cdot \Delta_e}{A \cdot L}$$

حيث

$\sigma_e$  هي إجهاد حد التناوب.

$\epsilon_e$  هي الإنفعال المعاوز إجهاد حد التناوب.

وهي المساحة تحت الخط المستقيم من المنحنى البياني للإجهاد والإنفعال.

### ب. مقاومة اللدننة:

يكون للمادة مقاومة لدننة عالية إذا كانت لها القدرة على مقاومة الأحمال بدون كسر.

### 1. مقاومة الشد القصوى: Ultimate Tensile Stress


تقاس مقاومة المادة اللدننة في الشد بمقاومتها عند أقصى حمل يمكن أن تتحمله وتعتبر مقاومة الشد القصوى للمادة هي مقاومة الكسر لها بالنسبة للمواد

القصفة والنصف مطيلة أما في حالة المواد المطيلة فإن مقاومة الكسر لها أقل من مقاومة الشد القصوى.


## 2. الممطولية: Ductility

هي قدرة المعدن على التشكيل، وتقاس الممطولية في الشد كالتالي:


$$\% \text{ الممطولية للإستطالة} = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100$$




شكل(8)




شكل(9)



شكل(10)



شكل(11)



شكل (12)

حيث:

 $L_0$  = طول القياس الأصلي للعينة. $L_f$  = طول القياس بعد كسر العينة.

بـ. النسبة المئوية للقص في مساحة المقطع =

$$\frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$$

حيث:

 $A_0$  . المساحة الأصلية لمقطع العينة. $A_f$  = مساحة مقطع العينة بعد الكسر.

**3. المتانة: Toughness**

تكون للمادة متانة عالية إذا كان للمادة قدرة على امتصاص الطاقة في النقطة اللدنة وهي مقدار الطاقة المبذولة في تحويل المعادن حتى الكسر.

$$\text{المتانة} = \int_0^{\Delta_f} p \cdot \Delta$$

= المساحة تحت المنحنى البياني للحمل والإستطالة كله.

**4. معاير المتانة: Modulus of Toughness**

هي مقدار الطاقة الذي تمتصه وحدة الحجم من المادة لإجهادها حتى الكسر.

$$\text{معايير المتانة} = \int_0^{\epsilon_f} \sigma \cdot d\epsilon$$

= المساحة تحت المنحنى البياني للإجهاد والإنفعال كله.

**5. الإستطالة: Elongation**

عند إجراء اختبار الشد لعينة من معدن مطيل يكون تزييع الإستطالة على نقط طول القياس متساوي تقريباً في البداية ثم يختلف اختلافاً كبيراً من نقطة إلى نقطة عند التحميل بأقصى حمل حيث تزيد قيمة الإستطالة عند منطقة الرقبة وتقل قيمة الإستطالة كلما اتجهنا بعيداً عن منطقة الرقبة، وعند أطراف العينة تكون الإستطالة موزعة بالتساوي تقريباً ويمكن بيان ذلك بأخذ عينة من المعدن طول قياسها مقسم إلى أقسام متساوية وتحمل تدريجياً حتى الكسر ويحدد القسم الذي حدث به الكسر ويحدد طول القياس بعد الكسر ويحدد طول كل قسم، وترسم العلاقة بين طول القياس وكل من الإستطالة والنسبة المئوية للإستطالة.

## 6. الإجهاد الحقيقي والإنتفعال الحقيقي:

**True Stress and True Strain**

وفي حالة المواد المطيلة نظراً لأن قيم الإستطالة وبالتالي الإنفعال لقيم الإجهاد في حدود المرونة صغيرة نسبياً عن مثيلتها في حالة الإجهاد فوق حدود المرونة فإن التغيرات في أبعاد العينة (طول القياس ومساحة مقطع العينة لقيم الإجهاد المرن تكون صغيرة أيضاً بالنسبة لهذه التغيرات في حالة الإجهاد اللدن وذلك فإن جزء المنحنى البياني للإجهاد العادي والإنتفعال العادي في حدود المرونة للمواد المطيلة لا يختلف كثيراً عن تظيره في منحنى الإجهاد الحقيقي والإنتفعال الحقيقي أما جزء المنحنى البياني للإجهاد العادي والإنتفعال العادي فوق حد المرونة يختلف كثيراً.

## أ. الإجهاد الحقيقي:

هو الحمل المؤثر مقسوماً على مساحة أقل مقطع عند هذا الحمل ومساحة هذا المقطع فوق حدود المرونة أقل كثيراً منها للمقطع الأصلي وهذا النقص في مساحة المقطع يزداد تدريجياً حتى كسر العينة.

$$\text{الإجهاد الحقيقي} = \frac{\text{الحمل}}{\text{مساحة المقطع عند هذا الحمل}}$$

مساحة أقل مقطع للعينة عند هذا الحمل

$$\sigma = p_i / A_i$$

حيث:  $p_i$  = الحمل فوق حد المرونة.

$A_i$  = مساحة المقطع عند هذا الحمل.

بـ. الإنفعال الحقيقى:

الإنفعال العادى عبارة عن الإستطالة  $\Delta L$  مقسومة على طول القياس الأصلى  $L_0$ ، وبينما الإنفعال الحقيقى هو الإستطالة  $\Delta L$  مقسومة على طول القياس عند هذا الحمل.

فعند زيادة الحمل  $P_i$  بقيمة  $\Delta P_i$  يزداد طول العينة  $L_i$  بقيمة  $\Delta L_i$  و تكون الزيادة في قيمة الإنفعال نتيجة الزيادة في قيمة الحمل بمقدار  $\Delta P_i$  هي:


$$\frac{\Delta L_i}{L_i}$$

وينتدىك يكون الإنفعال الحقيقى عند أي حمل:

$$\text{True strain} = \int_{L_0}^L \frac{\Delta L_i}{L_i} = \log_e \frac{L}{L_0}$$

ونظراً لأن حجم العينة ثابت عند أي حمل:

$$L_0 A_0 = L A$$



شكل(13)

## أوجهات القص الناتجة عن أحصار الشد:

في حالة تعرض عضو لحمل شد مركب في اتجاه محوره قدره  $P$  وعند أي مستوى يميل على محور العضو بزاوية مقدارها  $\cos \theta$  ومساحة السطح المائل  $A/\cos \theta$  حيث  $A$  مساحة مقطع المنشور فإن القوة الموازية للسطح المائل تسبب إجهاد قصي

$$\tau_o = \frac{p \sin \theta}{A/\cos \theta} \sigma \sin \theta - \cos \theta \frac{\sigma \sin 2\theta}{2}$$

و والإجهاد العمودي  $\sigma_o$ 

$$\sigma_o = \frac{p \cos \theta}{A/\cos \theta} = \sigma \cos^2 \theta$$


وأقصى إجهاد يكون عند مستوى يميل بزاوية  $45^\circ$  على الأفقي.

## شكل الكسر في الشد:


## أ. المواد المطيلة:

عندما يصل الحمل إلى المخصوص يتسبب في انسفاب المادة على إجزاء لم تصبح المادة في حالة خضوع إلى أن تصل إلى أقصى حمل وتكون الرقبة في العينة ويزداد طول العينة ويتناقص القطر بالتدريج حتى الإنهايار ويحدث الكسر على هيئة قرح ومخروط ويمكن تفسير ظاهرة حدوث الرقبة بانزلاق جزيئات المعدن على المستويات المعرضة إلى أكثر قوة قص (مستويات تعمل 450 من الرأسى) ويحدث بسبب ذلك الانزلاق تحويل شد غير محوري ولكن يحدث اتزان للعينة لا بد من حدوث دوران لهذه المستويات ويتسرب من هذا الدوران نقص في مساحة المقطع المستعرض للعينة يصاحبها زيادة كبيرة في استطالتها ويحدث الإنهايار.

بعد حدوث رقبة يجعل توزيع الإجهاد غير منتظم على مقطع العينة عند الرقبة ويحدث الإنهايار في منطقة وسط العينة بالإنفعال الناتج من الشد يصاحب استمرار انتلاق جزئيات معدن العينة عند منطقة الحروف.



شكل(14)



شكل الكسر للمواد المطالية  
على هيئة قدر ومخروط



شكل الكسر في الشد للمواد القصيفة



شكل(15)

ثم يستمر الإنزلاق لجزئيات المعدن في منطقة لا حروف للمقطع المستعرض عند الرقبة مما يؤدي إلى الانهيار والكسر على مستوى يميل  $45^{\circ}$  مع الأفقي وهو المستوى الذي يؤثر عليه أقصى قص ويكون الانهيار على هيئة قذح ومخروط.

**ب. المواد النصف مطيلة:**

في هذه الحالة يحدث الانهيار على شكل قذح ومخروط أيضاً ولكن برقبة أقل مما هو في المواد المطيلة.

**ج. المواد القصبة:**

وفي هذه الحالة يكون الكسر على مستوى عمودي على اتجاه قوة الشد نتيجة الإنفصال نظراً لضعف المواد القصبة في الشد عنها في تحمل إجهادات القص.

**العامل المؤثرة على خواص شد المعادن:**

العوامل الآتية تؤثر على الخواص الميكانيكية للمعدن في الشد وبالتالي تؤدي إلى بعض التعديلات في المنحنى البياني للإجهاد والإنتفال.

**(1) نسبة الكربون:**

يعتبر الكربون العنصر الأساسي في الصلب ويحدد المقاومة والصلادة والمطوية في الصلب وإضافة الكربون وزيادة نسبته يزيد من مقاومة وصلادة الصلب الطري ويقلل من المطوية والمتانة.

**(2) تأثير المعالجة الحرارية:**

**أ. التحمير(التلدين): Annealing**

التخمير هو معالجة المعدن بالتسخين حتى درجة حرارة  $760^{\circ}\text{C}$ - $870^{\circ}\text{C}$  مدة كافية لإزالة أي انفعالات داخلية ناتجة من التشغيل على البارد ثم التبريد ببطء والتخيير يحسن مقاومة الشد واجهاد الخضوع قليلاً وكذلك المطولية والمتانة.

#### ب. التصلد: Annealing


يتم تسخين المعدن مثل عملية التخمير ثم التبريد السريع مباشرة في محلول ويكون الصلب المقصى قصف والتقسيمة تزيد من مقاومة الشد كثيراً ولكنها تقلل من المطولية.

#### ج. التطبيع: Tempering


أن الصلب المصلي بالتقسيمة يكون قصف جداً بعد عملية التقسيمة ولتحسين هذه الحالة يطبع الصلب بواسطة عملية التطبيع وذلك بالتسخين لدرجة من  $540^{\circ}\text{C}$  -  $200^{\circ}\text{C}$  ثم يلي ذلك التبريد البطيء أو السريع، والتطبيع يزيد مقاومة الشد كثيراً كما يحسن ممطولية المعدن ومتانته.

#### (3) التشغيل:


يتم تحمل المعدن فوق حد المرونة ثم إعادة تحميشه عدة مرات، وينتج عن ذلك تحسين إجهاد الخضوع وإجهاد حد التناسب وأقصى مقاومة في الشد وخاصية الرجوعية كما ينتج عنه نقص في المطولية والمتانة، ويمكن تقسيم التشغيل الميكانيك للمعدن إلى نوعين أثناء صب المعدن والآخر أثناء صناعته بعمليات الدلفنة والسحب والطرق على الساخن أو البارد، حيث تزيد العمليات المقاومة والصلادة وتنقص من المطولية.



شكل(16) التشغيل على البارد



شكل(17) تأثير نسبة الكربون على خواص الصلب



شكل(18) تأثير الحرارة على خواص الصلب الطري

#### 4) سرعة التحميل أثناء الإختبار: Speed of testing

كلما زادت سرعة التحميل أثناء إجراء الإختبار تزداد مقاومة الشد وإجهاد الخضوع وتقل المطلوبة للمعادن، ولا تتأثر المعادن القصبة بهذه السرعة.

#### 5) الحرارة: Temperature

إذا ارتفعت درجة حرارة المعادن بصفة عامة لأكثر من  $250^{\circ}\text{C}$  تقل مقاومة الشد وإجهاد الخضوع وتزداد المطلوبة.

#### • القص الاستاتيكي: Static Shear

إجهاد القص هو ذلك الإجهاد الذي يؤثر في اتجاه موازٍ لمستوى الجسم ويبحث القص من تأثير قوي الشد أو الضغط كما في حال الوصلات المبينة بالشكل(19) وتسمى بالقص المباشر، وقد يحدث القص نتيجة عزم الإنحناء كما في الشكل(20) ويحدث عزم الإنحناء بالقطع المتسرّع المتعرض لجهادات قص وفي حالة القطع الدائري يتعرض القطاع إلى قسم خالص نتيجة عزم الإنحناء كما في الشكل(21).

#### أولاً: القص المباشر:

يحدث القص المباشر الحالص من تأثير قوتين متوازيتين متضادتين المسافة بينهما صغيرة ويندر حدوث القص الحالص من قوى الشد حيث أنّ هذه القوى تسبب وجود عزم إنحناء صغير ولكن يمكن إهماله.

وينقسم القص المباشر إلى:

#### ١. قص مباشر مفرد: Single Shear



حيث يقاوم تأثير القص مقطع واحد مستعرض من الجسم.

حيث:


$\tau$  = إجهاد القص المفرد.

$A$  = مساحة مقطع الجسم.


$P$  = حمل الكسر.




شكل(19)



شكل(20)



شكل(21)



شكل(22)

### b. قص مزدوج: Double Shear

حيث يقاوم تأثير القص مقطعتين مستعرضتين من الجسم.

$$\tau = \frac{P}{2A}$$

### c. القص الثاقب: Punching Shear

يتعرض الجسم للقص عند أحداث ثقب به بواسطة قوى ضغط كما بالشكل(4).


اجهاد القص الثاقب =

$$\tau_p = \frac{P}{\pi d t}$$

حيث  $d$ ,  $t$ ,  $P$  كما هي موضحة في الشكل (23).

أمثلة محلولة:


- (1) للعمود في الشكل التالي عرض ثابت قدره 35mm وسمك مقدارها 10mm، أوجد الإجهاد العمودي الأقصى في العمود عند تعرضه للقوى الموضحة.



شكل(23)

الحل:

يجب أن تكون القوى الداخلية في جميع المناطق متساوية نظراً لأن العمود في حالة إتزان، لذا عندأخذ مقطع في كل قاطع ينتج أن:



شكل(24)


ويتضح من الشكل أن أقصى قوة داخلية محورية تولد في القطاع BC لذا

$$P_{BC} = 30 \text{ kN}$$

وعليه يحسب الإجهاد الأقصى كما يلي:


$$\sigma_{BC} = \frac{P_{BC}}{A} = \frac{30 \times 10^3}{(0.035)(0.01)} = 85.7 \text{ MPa}$$

(2) ثم تدعيم مصباح كهربائي تحلته  $80\text{kg}$  بقضيبين  $AB$  و  $BC$  كما في الشكل، إذا كان قطر القضيب  $AB$  هو  $10\text{mm}$  و  $BC$  هو  $8\text{mm}$ ، أوجد الإجهاد المترافق في كل قضيب.



شكل(25)

الحل: يجب إيجاد القوى الداخلية في كل قضيب وذلك من خلال رسم مخطط الجسم الحر للمصباح وتوضيح القوى المؤشرة عليه كما هو موضح في الشكل(26).



شكل(26)

$$F_{BC}(4/5) - F_{BA} \cos 60 = 0 \quad \sum F_x = 0$$

$$F_{BC}(3/5) + F_{BA} \sin 60 - 784.8 = 0 \quad \sum F_y = 0$$

$$F_{BC} = 395.2 \text{ N}, F_{BA} = 632.4 \text{ N}$$


وعليه يمكن تحديد الإجهاد المترافق في كل قضيب كما يلي:

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{395 \cdot 2}{\pi (0.004)^2} = 7.86 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{BA} = \frac{F_{BA}}{A_{BA}} = \frac{632 \cdot 4}{\pi (0.005)^2} = 8.05 \text{ MPa}$$

(3) اسطوانة مصنوعة من الفولاذ الوزن النوعي له  $\delta_{st} = 490 \text{ lb/ft}^3$  أو جد

الإجهاد الانضغاطي المؤثر على النقطة A والنقطة B.




شكل(27)

الحل:

لإيجاد القوى الداخلية عند مقطع يمر من النقطة A والنقطة B يجب رسم مخطط الجسم الحر وإيجاد قيمة الوزن المؤثر بالإتجاه السفلي كما يلي:

$$\begin{aligned} W_{st} &= \gamma_{st} V_{st} \\ &= (490) \times 2.75 \times \pi \times 0.75^2 \\ &= 2381 \text{ Lb} \end{aligned}$$



(28)

ولإيجاد القوة الداخلية  $p$  عند مقطع A وB تستخدم معادلة الإتزان على محور Z كما يلي:

$$P - W_{st} = 0 \quad \sum F_z = 0$$

$$p - 2381 = 0$$

$$p = 238 \text{ Lb}$$


وعليه يمكن تحديد الإجهاد الإنضغاطي عند النقطة A والنقطة B كما يلي:

$$\sigma = \frac{p}{A} = \frac{2381}{\pi(0.75)^2} = 1374.5 Lb / ft^2$$

$$= 1347.5 / 144 = 9.36 \quad Psi$$

ملاحظة: إن الإجهاد على النقطة A وB هو نفس الإجهاد وذلك لأن القوة تؤثر على مقطع المساحة كاملاً وتولد نفس الإجهاد على جميع نقاط السطح.


يتعرض العضو AC في الشكل (29) لقوة عمودية مقدارها 3 KN حدد موقع القوة (X) وذلك حتى يتساوى الإجهاد الإنضغاطي عند C مع الإجهاد الشدي عند A، إذا علمت أن مقطع المساحة عند A هو  $400mm^2$  ومقطع المساحة عند C هو  $650mm^2$ .



(29)

**الحل:**

من رسم مخطط الجسم الحر يمكن إيجاد علاقة بين القوى الداخلية  $F_{AB}$  و  $F_C$  وموقع القوة ( $X$ ) كما في الشكل (30).



(31) شکل

$$F_{AB} + F_C - 300 = 0 \quad \dots\dots\dots(1) \quad \sum F_y = 0$$

$$3000(X) + FC(0.2) = 0 \quad \Sigma_{MA} = -$$

ويمـا أـن الإـجهـاد عـند النـقطـة A وـB مـسـتـاوـيـ:

$$\frac{F_C}{650 \times 10^{-6}} = \sigma = \frac{F_{AB}}{400 \times 10^{-6}}$$

نوعُض (3) فِي

$$10625FAB + FAB = 3000$$

$$F_{AB} = 1143 \text{ N}$$

$$F_C = 1857\text{N}$$


ومنه يمكن تحديد قيمة (X) من المعادلة (3):

$$-3000(X) + 1857(0.2) = 0$$

$$X = 0.124\text{m}$$

$$X = 124\text{mm}$$

(4) قضيب له مقطع مربع بحيث أن العرض والسمك يساوي 40mm، إذا أثرت عليه قوة محورية مقدارها 800N، حدد الإجهاد العمودي والإجهاد القصي المؤثر على a-a (المقطع a-b-b) (المقطع b-b).



شكل (32)

الحل: عندأخذ مقطع عند a - a تكون القوة الداخلية كما يلي:




شكل (33)

وبالتالي فإن للإجهاد العمودي هو:

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{800}{(0.04)(0.04)}$$

اما عندأخذ المقطع عند b-b فتظهر قوة عمودية على مقطع المساحة N وقوة موازية للسطح V كما في الشكل(34).



(34)

$$N = 800 \cos 30 = 692.8 \text{ N}$$

$$V = 800 \sin 30 = 400 \text{ N}$$


وبالتالي يمكن ايجاد الإجهاد العمودي كما يلي:

$$\sigma = \frac{N}{A / \sin 60} = \frac{692.8 \sin 60}{(0.04)(0.04)} = 375 kp\sigma$$

اما الإجهاد القصي فيكون:

$$\tau = \frac{N}{A / \sin 60} = \frac{400 \sin 60}{(0.04)(0.04)} = 217 kp\sigma$$

(5) قطعة خشبية متدرية من عمود فولاذى قطره 10mm،المثبت في جدار، إذا تعرضت هذه القطعة لقوة مقدارها 5KN، احسب إجهاد القص المترتب في العمود والمناطق المظللة في الشكل التالي.




(35)

الحل:

من مخطط الجسم الحر للعمود تظهر قوة قص مقدارها 5KN وتسبب  
اجهاد قص كما يلي:

$$\tau = \frac{V}{A} = \frac{5000}{\pi(0.005)^2} = 63.7 MP\sigma$$

اما مخطط الجسم الحر لقطع مظلل في القطعة الخشبية هو:




(36) شكل

وحيث تتواءم القوة  $5\text{KN}$  إلى قوتين متساويتين كل منهما تترسّر على منطقة مظللة، فإن إجهاد القص في كل منطقة مظللة:

$$\tau = V/A = \frac{25}{(0.04)(0.02)} = .012\text{MP}\sigma$$


الأسئلة:

- (1) مصباح كهربائي وزنه 1b 50 معلق بواسطة قضيبين فولاذيين متصلين بحلقة عند A، أوجد الزاوية  $\theta$  والتي تجعل الإجهاد في القضيبين AC ضعف الإجهاد في القضيب AB، وما هي قيمة الإجهاد في كل قضيب.



شكل(37)


- (2) في ذراع التحكم الشكل(38) وهو في حالة اتزان، أوجد إجهاد القص المترولد في المسامير A وB وC يتعرضان لقص مفرد، وأن كل مسمار قطره .10mm



شكل(38)


(3) في العارضة المبينة في الشكل (39) والمحمولة بحمل موزع مقدارها  $W = 2 \text{ KN/m}$ . احسب إجهاد القص المترولد في المسامير A, B, C.

جميع المسامير معرضة لقص مزدوج ولها قطر 18mm.



شكل (39)


(4) وصلة لحام تناوبية معرضة لحمل مقداره 50Kip، احسب الإجهاد العمودي وإجهاد القص المترولد في هذه الوصلة على الوجه AB.



شكل (40)


(5) عينة اختبار لها مقطع مساحة A ومعرضة لحمل مقداره P.

أوجد أقصى إجهاد قص والزاوية  $\sigma$  عند المقطع a-a.




شكل(41)

(6) عارضة مدعمة بقضيبين  $CD$  و $AB$  ولهم مقطع مساحة مقدارها  $10\text{mm}^2$  و  $15\text{mm}^2$  على التوالي، أوجد الموضع ( $d$ ) للحمل الموزع حتى يصبح الإجهاد المترولد في كل قضيب متساوٍ.




شكل(42)

(7) هيكل ثنائي الأعضاء معرض لحمل موزع كما في الشكل(43)، أوجد مقدار الحمل الموزع بانتظام  $q$  والذى لا يتسبب في زيادة الإجهاد العمودي وإجهاد القص في المقطع  $b-b$  عن القيمة  $\sigma = 5\text{MPa}$ ،  $\tau = 16\text{MPa}$  على التوالي، العضو  $CB$  له مقطع مساحة مربع  $30\text{mm}$  من كل جانب.



شكل(43)

(8) عارضة مدعمة بقضيبين AB وCD لها مقطع مساحة  $10\text{mm}^2$  و  $15\text{mm}^2$  على التوالي، إذا علمت أن  $d = 1\text{m}$ ، وجد الإجهاد المتولد في كل قضيب.



شكل(44)

## **الوحدة الثانية**

---

---

### **انحراف العوارض (العتبات)**

---

---

***Deflection of Beams***



## انحراف العوارض(Deflection of Beams)

مقدمة:


عند تعرض الأعمدة والعارض للأحمال مختلفة فإنها تنحني إنحرافاً يتناسب مع هذه الأحمال، لذا من الضروري وضع حدود لمقدار هذه الإنحرافات، لذا سوف يتم التعامل في هذه الوحدة مع طرق إيجاد الإنحراف والميل (الإنحدار) عند نقاط محددة على العوارض والأعمدة.

### 2.1 المنحنى المرن (The elastic curve):

قبل تحديد الميل (الإنحدار) والإزاحة لنقطة على عارضة أو عمود من المهم رسم الشكل المنحرف للعارضة عند تحميلها، إن مخطط الإنحراف للمحور الطولي والذي يمر خلال مركز الثقل لقطع مساحة العارضة يسمى بالمنحنى المرن.


ولرسم المنحنى المرن يجب معرفة الميل (الإنحدار) والإزاحة المقيدة بواسطة المركبات المختلفة، ويشكّل عام المركبات التي تقاوم قوة مثل المسamar (المركز المفصلي) تقيد الإزاحة، والمركبات التي تقام العزم مثل الجدران الثابتة (مركبات مقيدة) تقيد الدوران أو الإنحدار.

والشكل (1 - 2) يوضح مثالين للمنحنى المرن.




شكل (1 - 2)


وإذا كان من الصعب إنشاء المنحنى المرن، فمن المقترن رسم مخطط العزم للعارض، آخذين بالإعتبار الإشارة العزم المتعارف عليها حيث يكون العزم الداخلي موجباً إذا حاول العزم ثني الععارض للأعلى، ويكون العزم الداخلي سالباً إذا حاول العزم ثني الععارض للأسفل كما في الشكل (2-2).



ولنأخذ مثلاً الععارض شكل (3-2) ومخيط العزم التابع لها تبعاً للمرتكز المفصلي والمرتكز الكروي (المتحرك) إن الإزاحة عند  $D$  و  $B$  يجب أن تكون مساوية للصفر، وخلال منطقة العزم السالب  $AC$  يجب أن يتغير المنحنى المرن للأسفل وخلال منطقة العزم الموجب  $CD$  يجب أن يتغير المنحنى المرن للأعلى، وبناءً على ذلك تكون النقطة  $C$  نقطة انعطاف (Inflection Point) وهي النقطة التي يتحول عندها المنحنى من تغير لأعلى إلى تغير للأسفل وحيث تكون هذه النقطة صفرية العزم وهنا يعبر عن الإزاحة عند  $A$  ( $\Delta_A$ ) والإزاحة ( $\Delta_E$ ) وعنده النقطة  $E$  يكون الإنحدار للمنحنى المرن يساوي صفر وعندما يكون انحراف الععارض أكبر مما يمكن، حيث أن  $\Delta_E$  أكبر من  $\Delta_A$  وهذا يعتمد نسبياً على مقدار  $P_1$  و  $P_2$  وموقع المرتكز الكروي (المتحرك)  $B$  وكذلك الأمر بالنسبة للشكل (4-2) المتعلق بالعارض (العتبة) الناتجة حيث تكون أكبر إزاحة عند النقطة  $D$  حيث يكون الإنحدار عند النقطة  $C$  مساوياً للصفر.



شكل (2 - 3)




شكل (2 - 4)

#### • علاقة العزم - الإنحناء:

لإنشاء علاقة بين العزم الداخلي في العارضة ونصف قطر الإنحناء (2 - 5) للمنحنى المرن عند نقطة يجب إجراء بعض التحليلات والتي تقود في النهاية إلى علاقة واضحة بين العزم ونصف قطر الإنحناء.

وفي التحليل التالي نحتاج إلى ثلاثة محاور، محور  $X$  ويمتد بالإتجاه الموجب إلى اليمين على طول المحور الطولي للعارضة ويستخدم لتحديد موقع عنصر تفاضلي ( $dX$ )، ومحور  $Y$  ويتحدد بالإتجاه الموجب للأعلى من محور  $X$  ويقيس الإزاحة لمركز ثقل مقطع المساحة للعنصر ويستخدم هذين المحوريين يتم تعريف معادلة المنحنى المرن كإقتران بدلالة  $X$ ، وأخيراً تستخدم محور  $Z$  المعروف لتحديد موقع ليف (نسيج) العنصر في العارضة وتقياس بالإتجاه الموجب للأعلى من محور التعادل كما في الشكل (5-2).




عندما يشوه العزم الداخلي  $M$  العنصر في العارضة، تصبح الزاوية بين المقاطع  $d\theta$  كما في الشكل (5-2)، أما القوس  $ds$  يمثل مقطع من المنحنى مرن والذي يتقاطع مع محور التعادل لكل مقطع، ويعرف نصف قطر الإنحناء على أنه المسافة  $r$  والمقاسة من مركز الإنحناء  $O$  إلى  $dx$ .

وأي قوس على العنصر غير  $dx$  يتعرض لأنفعال عمودي، على سبيل المثال الإنفعال في القوس  $ds$  الموجود في الموقع  $y$  من محور التعادل.

$(d'_s = (\rho - y) d\theta)$  و  $d_s = d_x = \rho d\theta$  و  $\epsilon = (d'_s - d_s) / d_s$  هو

$\epsilon = ((\rho - d\theta)(y - \rho d\theta)) / \rho d\theta$  وعليه يصبح الانفعال

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{\epsilon}{y}$$



شكل(2-6)

ولذا كان المادة متتجانسة وتتصرف بشكل خطى مرن، عندها يمكن تطبيق

قانون هوك:

وحيث أن  $\sigma = \frac{My}{I}$  و  $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$  ويجمع المعادلتين نحصل على العلاقة التالية:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

حيث:

$r$  : نصف قطر الإنحناء عند نقطة معينة في المنحني المرن ( $r / 2$  يشار إليها بالإنحناء).

$M$ : العزم الداخلي للعارضة عند النقطة المراد تحديده  $r$  عندها.

$E$ : محايير المرونة للمادة.

$I$ : عزم القصور الذاتي للعارضه حول محور التعادل.

## 2.2 حساب الإزاحة والإنحدار بالتكامل:

يمكن التعبير رياضياً عن المنحنى المرن كـإقتران  $f(x) = y$ ، وللحصول على هذه المعادلة، يجب التعبير عن الإنحناء ( $\rho$ ) بدلالة  $Y$  و  $X$ .

وتكون هذه العلاقة كما يلي:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{d^2y/dx^2}{[1 + (dy/dx)^2]^{3/2}}$$

ويمـا أن إنحدار المنحنـى المـرن والـذـي يـحدـدـ بالـقيـمة  $dy/dx$  سـتـكونـ قـيـمة صـفـيرـةـ جـداـ وـمـرـبـعـ هـذـهـ الـقـيـمةـ إـهـمـالـهـ وـبـالـتـالـيـ يـمـكـنـ التـعـبـيرـ عـنـ الـإـنـحـنـاءـ كـمـاـ يـلـيـ:

$$\frac{1}{\rho} = d^2y/dx^2$$

وعـلـيـهـ تـصـبـعـ الـعـلـاقـةـ بـيـنـ  $y$  وـ  $M$  كـمـاـ يـلـيـ:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$$

وـيمـاـ أنـ بـيـنـ قـوـةـ القـصـ  $V$  وـالـعـزـمـ  $M$  هـيـ

$$\frac{d}{dx} \left( EI \frac{d^2y}{dx^2} \right) = V(x)$$

$$EI \frac{d^3y}{dx^3} = V(x)$$

وكـذـلـكـ الـأـمـرـ الـعـلـاقـةـ بـيـنـ الـحـمـلـ المـوزـعـ  $W$  وـقـوـةـ القـصـ  $V$  هـيـ:

$$\frac{d}{dx} \left( EI \frac{d^3 y}{dx^3} \right) = -W(x)$$

$$EI \frac{d^4 y}{dx^4} = -W(x)$$

وعليه تصبح العلاقات التي تلزمنا في إيجاد الإزاحة والإنحدار للمنحنى

المن كما يلى:


$$EI \frac{d^4 y}{dx^4} = -W(x) \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$EI \frac{d^3 y}{dx^3} = V(x) \dots \dots \dots \dots \dots$$

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = M(x) \dots \dots \dots \dots \dots$$

#### • الشروط الحدية والتواصلية (Boundary and Continuity Conditions)

يمكن إيجاد ثوابت التكامل وذلك بتعويض قيمة اقترانات القص والعزز والإنحدار والإزاحة عند نقطة معينة في المعارض بحيث تكون قيمة الاقتaran معروفة عندها، وتسمى هذه القيم بالشروط الحدية، ومعظم هذه القيم أو الشروط الحدية تستخدم لإيجاد الإزاحة والإنحدار في العوارض والقضبان المحملة كما هو في جدول (7-2).




جدول (7-2) الشروط الحدية لمختلف المركبات

وإذا لم تكن بالإمكان استخدام محور  $X$  للتعبير عن المعادلة للإنحدار أو المنحنى المرن للعارضة عندها يمكن استخدام شروط التواصصية لتقدير بعض ثوابت التكامل على سبيل المثال شكل (2) - a وعندما يمكن إخذ إحداثيات  $X$  من نقطة البدء  $A$  وجميعها صالحة في الفترة  $a \leq x \leq 1$  والفتره  $(a+b) \leq x \leq 0$  وبعد الحصول على اقتران الإنحدار والإنحراف يجب أن تعطى نفس القيم للإنحدار والإنحراف عند النقطة  $B$  عليه يكون المنحنى المرن متواصل، وهذا يتضمن  $\theta_2(a) = \theta_1(a) = y_1(a) = y_2(a)$  وهذه المعادلات تستخدمن لإيجاد قيم ثابتين من ثوابت التكامل.

ومن ناحية أخرى عند التعبير عن المنحنى المرن بدلالة المنحنى المرن بدلالة الإحداثيات التالية:

وكما في شكل (2)، فإن تواصصية الإنحدار والإنحراف عند النقطة  $B$  تتطلب أن  $\theta_1(\alpha) = -\theta_2(b) = y_2(b) - y_1(\alpha)$




شكل (2-8)



أمثلة محلولة:

1. أخذت صورة للاعب يقفز باستخدام قصبة، فإذا كان أقل نصف قطر إلحناء لهذه القصبة 4.5m، وكان قطر هذه القصبة 40mm وكانت مصنوعة من بلاستيك مدعم بالياف زجاجية بحيث  $E=131 \text{ GPa}$ , أوجد أقصى إجهاد عزم إلحناء للقصبة.



شكل(2-9)

الحل: نجد عزم القصور الذاتي للقصبة:

$$I = \frac{\pi r^4}{4} = \frac{\pi (0.02)^4}{4} = 125.6 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

ويستخدم نصف قطر الإلحناء:


$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

$$M = \frac{EI}{\rho} = \frac{131 \times 10^9 \times 125.6 \times 10^{-9}}{4.5} \\ = 3.66 \text{ KN.m}$$

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{3.66 \times 10^3 \times 0.02}{125.6 \times 10^{-9}} \\ = 582 \text{ MPa}$$

2. شريط فولاذي ( $E = 200 \text{ GPa}$ ) سماكته 10mm وعرضه 20mm تم ثنيه على شكل قوس دائري نصف قطره  $m = 10$ ، أوجد أقصى إجهاد عزم انحناء.

الحل:



$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.02(0.01)^3}{12} = 1.67 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$


$$M = \frac{EI}{\rho} = \frac{200 \times 10^9 \times 1.67 \times 10^{-9}}{10}$$

$$= 33.4 \text{ N.M}$$

$$\rho = \frac{Mc}{I} = \frac{33.4 \times 0.005}{1.67 \times 10^{-9}}$$

$$= 100 \text{ MPa}$$


3. في العتبة (العارضة) الثالثة في الشكل (10 - 2) والمعرضة لحمل عمودي على طرفيها. أوجد معادلة المنحني المرن، اعتبر  $EI$  ثابتة.



(2 - 10a)

الحل:

من رسم مخطط الجسم الحر على اعتبار  $M$  في الإتجاه الموجب.



(2 -10b) شكل

$$M = -Px$$

ولإيجاد الإنحدار ( $\theta = dy/dx$ ) والمنحنى المرن ( $y$ ):

$$EI \frac{d^2y}{dx^2} = -px$$

$$EI \frac{dy}{dx} = \frac{-px^2}{2} + C_1$$

$$EIy = \frac{-px^3}{6} + C_1x + C_2$$

ويستخدم الشروط الحدية:  $y=0$  عند  $x=L$  و  $\frac{dy}{dx}=0$  عند  $x=L$ .

$$0 = o' - \frac{PL^2}{2} + C_1$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{PL^2}{2}$$

$$0 = \frac{PL^3}{6} + C_1 L + C_2$$

$$C_2 = -\frac{PL^3}{3}$$

وعليه يمكن إيجاد معادلة الإنحدار:

$$\theta = \frac{P}{2EI} (L^2 - X^2)$$

وكذلك الأمر بالنسبة لمعادلة المنحنى المرن:

$$Y = \frac{P}{6EI} (-X^3 + 3L^3 - 2L^3)$$


ويمكن إيجاد الإنحدار الأقصى والإزاحة القصوى عند ( $X=0$ ).

$$\theta_A = \frac{PL^2}{2EI}$$

$$Y_A = -\frac{PL^3}{3EI}$$

4. للعتبة (العارضة) البسيطة ومحملة بحمل موزع على شكل مثلث، أوجد أقصى

إنحراف لها، اعتبر  $EI$  ثابتة.




شكل(2 -11a)

الحل:

نتيجة للتمايز يكفي استخدام أحدائي X واحد للحل، وهو في هذه الحالة

$$0 \leq x \leq \frac{L}{2}$$



شكل(2 -12b)

$$W = \frac{2W_0}{L} X$$

$$\Sigma M_{NA} = 0; \quad M + \frac{W_0 X^2}{L} \left( \frac{X}{3} \right) - \frac{W_0 L}{4} X = 0$$

ولإيجاد الإنحدار والمنحنى المرن تستخدم المعادلات التالية:

$$EI \frac{d^2y}{dx^2} = M = -\frac{W_o}{3L} X^3 + \frac{W_o L}{4} X$$

$$EI \frac{dy}{dx} = \frac{-W_o}{12L} X^4 + \frac{W_o L}{8} X^2 + C_1$$

$$EIy = \frac{-W_o}{60L} X^5 + \frac{W_o L}{24} X^3 + C_1 X + C_2$$

يمكن إيجاد ثوابت التكامل باستخدام الشروط الحدية التالية:

$$y = 0 \quad \text{at} \quad X = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{at} \quad X = \frac{L}{2}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{-5W_o L^3}{192}, \quad C_2 = 0$$


$$EI \frac{dy}{dx} = \frac{-W_o X^4}{12L} + \frac{W_o L}{8} X^2 - \frac{5W_o L^3}{192}$$

$$EIy = -\frac{W_o}{60L} X^5 + \frac{W_o L}{24} X^3 - \frac{5W_o L^3}{192} X$$

وعليه يكون أقصى انحراف عند  $X = \frac{L}{2}$

$$y_{\max} = \frac{-W_o l^4}{120EI}$$

5. في العارضة البسيطة الموضحة في الشكل والمعروضة لحمل مقداره  $P$  أوجد أوجد أقصى انحراف لها، اعتبر  $EI$  ثابتة.



شكل (2 - 13)


الحل:

عند انحراف العارضة يجب استخدام احداثيين حيث أن العزم يصبح غير متصل عند النقطة D، وهنا نستخدم  $X_1$  و  $X_2$  لهما نفس نقطة الأصل عند A وبالتالي:


$$0 \leq X_1 < Za$$

$$2a < X_2 \leq 3a$$

ومن خلال مخطط الجسم الحر:



(b)



(a)

شكل (2 - 14)

$$M_1 = \frac{P}{3} X_1$$

$$M_2 = \frac{P}{3}X_2 - P(X_2 - 2a) = \frac{2P}{3}(3a - X_2)$$

ولإيجاد الانحدار والمنحنى المرن:

$$EI \frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{P}{3} X_1$$

$$EI \frac{dy^2}{dx^2} = \frac{2P}{3}(3a - X_2)$$

$$EI \frac{dy^2}{dx^2} = \frac{2P}{3} (3aX_2 - \frac{X_2^2}{2}) + C_3 \dots \dots \dots (3)$$

$$EIy_2 = \frac{2P}{3} \left( \frac{3}{2} aX_2^2 - \frac{X_2^3}{6} \right) + C_3 + C_4 \dots \quad (4)$$

ويمكن إيجاد الأربعة ثوابت باستخدام شرطين حذفين هما عند  $0$

$\Leftrightarrow y_2 = 0$  وشرطين تواصليين يطابقان عند النقطة B وهما:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = \frac{dy_2}{dx_2} \quad \text{at} \quad X_1 = X_2 = 2a$$

$$y_1 = y_2 \quad \text{at} \quad X_1 = X_2 = 2a$$

ويتعويض هذه الشروط في المعاملات ينتج:

$$y_1 = 0 \quad \text{at} \quad X_1 = 0; \quad 0 = 0 + 0 + C2$$

$$y_2 = 0 \quad \text{at } X_2 = 3a; \quad 0 = \frac{2P}{3} \left[ \left( \frac{3}{2} a (3a)^2 - \frac{(3a)^2}{6} \right) \right]$$

$$+ C_3(3a) + C_4$$

$$\frac{dy_1(2a)}{dx_1} = \frac{dy_2(2a)}{dx_2}; \frac{P}{6}(2a)^2 + C_1 = \frac{2P}{3} \left( 3a(2a) - \frac{(2a)^2}{2} \right) + C_3$$

$$y_1(2a) = y_2(2a); \quad \frac{P}{18}(2a)^3 + C_1(2a) + C_2 =$$

$$\frac{2P}{3} \left( \frac{3}{2}a(2a)^2 - \frac{(2a)^3}{6} \right) + C_3(2a) + C_4$$

ويحل هذه المعادلات نستنتج أن:

$$C_1 = \frac{-4}{9} Pa^2 \quad C_2 = 0$$

$$C_3 = \frac{-22}{9} P\alpha^2 \quad C_4 = \frac{4}{3} P\alpha^3$$

فتتصبح المعادلات كما يلى:

يحدث أقصى انحراف عند النقطة D وعندما يكون الانحدار = صفر.

$$\frac{1}{6}X_1^2 - \frac{4}{9}a^2 = 0$$


$$X_1 = 1.633a$$

$$y_{\max} = -0.484 \frac{Pa^3}{EI}$$

تشير إشارة المثال إلى أن الانحراف يتجاهل الأسفل.


الأسئلة:

- (1) أوجد معادلة المنحنى المرن للعارضة التالية باستخدام الإحداثي  $X$  في الفترة  $0 \leq X < L/2$ , وأوجد الإنحدار عند  $A$  وأقصى إنحراف للعارضة، اعتبر أن  $EI$  ثابتة.




شكل(2 - 15)

- (2) أوجد معادلة معنجرى المرن للعارضة التالية بإستخدام  $X_1$  و  $X_3$ ، وأوجد أقصى إنحراف للعارض.




شكل(2 - 16)

- (3) أوجد معادلة المنحنى المرن خلال الفترة  $0 \leq X \leq L/2$  للعتبة البسيطة التالية، والمعرضة لعزم مقداره  $M_0$ ، كذلك أوجد أقصى إنحدار وأقصى إنحراف للعتبة، اعتبر  $EI$  ثابتة.




شكل(2 - 17)

- (4) أوجد أقصى انحدار وأقصى انحراف للعينة البسيطة والمعرضة لعزم مقداره  $M_0$ ، اعتبر  $EI$  ثابتة.




شكل(2 - 18)

- (5) أوجد معادلة المنحنى المرن وأوجد الإنحدار عند النصفة A و الانحراف عند النقطة C، اعتبر  $EI$  ثابتة.



شكل(2 - 19)

- (6) في العمود التالي المثبت عند A بمحمل لا احتكاكى والذى يبدي رد فعل عمودي فقط وعنده B بمحمل دفعى والذى يبدي رد فعل عمودي وافقى على العمود، أوجد معادلة المنحنى المرن بإستخدام إحداثى  $X_1$  و  $X_2$ .



شكل(2 - 20)


## 2.3 العوارض والعتبات غير المحددة استاتيكياً :

## Statically Indeterminate beams

تصنف الأعضاء على أنها غير محددة استاتيكياً إذا كان عدد ردود الأفعال متجاوز لعدد معادلات الإتزان.


إن ردود الأفعال الإضافية على العارضة غير الضرورية للحفاظ على وضع إتزان العارضة تعتبر زائدة عن الحاجة، وإن عدد ردود الأفعال الزائدة تسمى درجة عدم التحديد (Degree of indeterminacy).

على سبيل المثال العارضة في الشكل (21-2) عند رسم مخطط الجسم الحر يكون هناك أربعة ردود فعل و بما أن هناك ثلاثة معادلات إتزان يمكن استخدامها، يمكن اعتبار هذه العارضة غير محددة استاتيكياً من الدرجة الأولى ويمكن اعتبار  $A_y$  أو  $B_y$  أو  $M_A$  كرد فعل زائد، وعند إزالة أي منها تبقى العارضة في حالة إتزان.




شكل (21-2)

و كذلك الأمر بالنسبة للعارض شكل (22-2) تعتبر غير محددة استاتيكياً من الدرجة الثانية حيث أن هناك خمسة ردود فعل فعل ويمكن استخدام ثلاثة معادلات إتزان فقط، ويمكن اعتبار أي اثنين من ردود الفعل التالية  $C_y$ ,  $B_y$ ,  $A_y$ ,  $D_y$  و  $M_A$  كرد فعل زائد.



(b)



(a)

شكل(22-22)


ولتحديد ردود الفعل على العارضة أو العتبة غير المحددة استاتيكياً، يجب بدايةً تحديد ردود الأفعال الزائدة، ويمكن تحديد ردود الأفعال الزائدة من شروط الشكل الهندسي المعروفة باسم شروط التناغم (Compatibility Conditions).

- العوارض والعتبات غير المحددة استاتيكياً – طريقة التكامل:

تتضمن طريقة التكامل تكاملين للمعادلة التفاضلية  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$ ، حيث أن العزم الداخلي  $M$  في العارضة يعبر عنه كإقتران بدالة الموقع  $X$ ، وعندما تكون العارضة غير محددة إستاتيكياً يعبر عن العزم بدالة ردود الفعل المجهولة الزائدة. وبعد إجراء التكامل لهذه المعادلة مرتين ينتج ثابتان للتكامل بالإضافة إلى ردود الفعل المجهولة الزائدة.

امثلة محلولة:


- للعارض المبينة في الشكل (2-23a) والمعرضة لحمل موزع، أوجد رد الفعل عند A اعتبار  $EI$  ثابتة.



(2-23a)


الحل:

من رسم مخطط الجسم الحر يتبيّن أنّ هذه العارضة غير محددة استاتيكياً من الدرجة الأولى كما في الشكل.



(2-23b)

وحيث يمكن التعبير عن العزم الداخلي  $M$  بدلالة رد الفعل الزائد عند A كما في المقطع التالي:



(2 - 23c) شكل

$$M = A_y x - \frac{1}{6} W_o \frac{x^3}{L}$$

ولإيجاد معادلة المنشئ المرن والإندار نستخدم المعادلات التالية:

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = A_y X - \frac{1}{6} W_o \frac{X^3}{L}$$

$$EI \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} A_y X^2 - \frac{1}{24} W_o \frac{X^4}{L} + C_1$$

$$EIy = \frac{1}{6} A_y X^3 - \frac{1}{120} W_o \frac{X^5}{L} + C_1 X + C_2$$

ويمكن استخدام الشروط الحدية التالية:

$$\text{at } x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\text{at } X = L \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\text{at } X = L \Rightarrow y = 0$$

وعند تطبيق هذه الشروط ينتج:

$$0 = 0 - 0 + 0 + C_2 \quad X = 0, y = 0;$$

$$X = L, \frac{dy}{dx} = 0; \quad 0 = \frac{1}{2} A_y L^2 - \frac{1}{24} W_o L^3 + C_1$$

$$X = L, y = 0; \quad 0 = \frac{1}{6} A_y L^3 - \frac{1}{120} W_o L^4 + C_1 + C_2$$

ويحل هذه المعادلات ينتج:

$$A_y = \frac{1}{10} W_o L$$

$$C_1 = -\frac{1}{120} W_o L^3, C_2 = 0$$


وبمعرفة رد الفعل عند A يمكن استخراج ردود الفعل عند B باستخدام معادلات الإتزان الثلاثة ومنها ينتج:

$$0B_x =$$

$$B_y = 2W_o L / 5$$

$$M_B = W_o L^2 / 15$$


2. في العارضة التالية والمثبتة من الطرفين والمعروضة للحمل الموزع بإنتظام، أوجد ردود الفعل عند A وB، إهمل أثر القوى الأفقية.



(2 -24a) شكل

من مخطط الجسم الحر يتبين أن قوى القص وعزم الإنحناء عند A وB يجب أن يكون متساوية حيث أن هناك تمايز في التحميل والشكل الهندسي وعليه:


$$\sum F_x = 0; \Rightarrow V_A = V_B = \frac{WL}{2}$$



(2 - 24b)

ومن الواضح أن العارضة غير محددة إستاتيكياً من الدرجة، يمكن اعتبار رد فعل زائد، وباستخدام المقطع في الشكل (2-24c) يمكن التعبير عن العزم الداخلي  $M$  بدالة  $M'$  كما يلي:

$$M = \frac{WL}{2}X - \frac{W}{2}X^2 - M'$$



(2 - 24c)

ولإيجاد الإنحدار والتحنى المرن نطبق المعادلات التالية:

$$EI \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{wLx}{2} - \frac{w}{2} X^2 - M'$$

$$EI \frac{dy}{dx} = \frac{wLX^2}{4} - \frac{wX^3}{6} - MX + C_1$$

$$EIy = \frac{wlX^3}{12} - \frac{WX^4}{24} - \frac{M'}{2} X^2 + C_1 X + C_2$$

ويمكن تحديد المجهيلين  $C_1$  و  $C_2$  و  $M'$  من الشروط الحدية التالية:

$$y = 0 \quad \text{at} \quad X = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$


$$\frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{at} \quad X = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = 0 \quad \text{at} \quad X = L \Rightarrow M' = \frac{WL^2}{12}$$




الأسئلة:

(1) أوجد ردود الفعل عند المركبات A و B.




شكل (2 - 25)

(2) أوجد ردود الفعل عند المركبات A و B.




شكل (2 - 26)

(3) أوجد ردود الفعل عند المركبات A و B.




شكل (2 - 27)

(4) أوجد ردود الفعل عند A و B و C.




شكل(2 -28)

(5) أوجد ردود القعل عند المركبات A و B.



شكل(2 -29)

(6) أوجد ردود القعل عند المركبات A و B.



شكل(2 -30)

## **الوحدة الثالثة**

---

### **نظريات الانهيار *Failure's theories***

---



## نظريات الانهيار

### التحميل الأستاتيكي

مقدمة:

في هذه الوحدة يجب الأخذ بعين الاعتبار مقاومة مجموعة العناصر الميكانيكية بشكل جماعي.

- الحمل الأستاتيكي هو قوة ثابتة أو عزم مؤثر على عضو، وليبقى هذا الحمل ثابتاً يجب أن لا تتغير قيمته أو نقاط تأثيره أو اتجاهه والحمل الأستاتيكي قد يكون قوة محورية في حالة شد أو ضغط، قوة قص، عزم إحناء، عزم لي أو قد يكون مجموعة هذه الأحمال.

وفي هذه الوحدة يجب تحديد العلاقة بين مقاومة الجزء والحمل الأستاتيكي المؤثر من أجل اختيار المادة المناسبة والأبعاد المناسبة والتي تفي بمتطلبات الجزء والتي تضمن له الأمان وعدم الإنهايار أثناء الخدمة.

وهنالك غايتان يجب الوصول إليهما لتحقيق واستيفاء هذه المتطلبات:

1. عامل الأمان (Factor Of Safety)، ويجب في هذه الطريقة أن يكون أكبر إجهاد أو إجهادات متولدة في الجزء أقل من أقل مقاومة باستخدام عامل أمان مناسب وذلك للتأكد من عدم إنهايار هذا الجزء، وهذا يتضمن اعتبارات المادة والمعالجة والأبعاد.

2. الوثوقية، وتتضمن هذه الطريقة اختيار المواد، المعالجة والأبعاد بحيث أن احتمالية الإنهايار تكون أقل.

### 3.1 المقاومة الاستاتيكية: (Static strength)

عند تصميم أي عنصر لآلية، يجب إجراء عدة فحوصات واختبارات للمادة المراد اختبارها، وهذه الإختبارات تُجرى على عينات لها نفس المعالجة الحرارية، إنهاء السطح وحجم مماثل تماماً للعنصر المراد تصميمه، كما يجب أن تخضع العينة لنفس ظروف التحميل المعرض لها العنصر أثناء الخدمة.

وهذا يعني أنه عند تعرض الجزء لعزم إنحناء يجب اختباره أيضاً بعزم إنحناء، وإذا تعرض لعزم إنحناء وعزم لي فيجب فحصه على نفس ظروف التحميل أي عزم إنحناء وعزم لي، وهذه الإختبارات تفيد في إعطاء معلومات دقيقة وحساسة عن الجزء المراد تصميمه.

ويمكن تقييم أربعة تصنيفات للتصميم كما يلي:

1. إن انهيار الجزء يمكن أن يسبب خطراً على حياة الإنسان، وعند إنتاج أعداد كبيرة من هذا الجزء يكون برنامج الفحص المحكم مبرراً لثناء التصميم.
2. عند إنتاج أعداد كبيرة وكافية من هذا الجزء بحيث يكون من العملي جداً إجراء سلسلة من الفحوصات.
3. عند إنتاج كميات قليلة من الجزء بحيث يكون الفحص غير مبرر، أو يجب إنهاء التصميم بشكل سريع بحيث لا يكون هناك وقت كافٍ للفحص.
4. عند إنتاج جزء تم تصميمه وأثبتت الإختبارات عدم ملاءمتها، يجب إجراء تحليل لمعرفة عدم الملاءمة وكيفية تطويره.

### 3.2 تركيز الإجهاد: (Stress Concentration)

يجب استخدام عامل تركيز الإجهاد  $K_f$  بشكل عام في الأحمال الاستاتيكية.

إن تركيز الإجهاد له تأثير محلي كبير، ففي بعض الأحيان قد يكون ناتج عن خدش سطحي، وإذا كانت المادة مطيلة فحتى الحمل العمودي سيسبب الخضوع بقرب الثلم الموجود في الجزء.

### 3.3 نظريات الانهيار (الإخفاق): (Failure's theory)

عند تحميل جزء بحيث يكون الإجهاد أحادي المحور فعندما يمكن اجراء مقارنة بين الإجهاد والمقاومة لتحديد درجة الأمان، أو لمعرفة متى سوف ينهار هذا الجزء.

هذه الطريقة بسيطة وذلك لأن هناك قيمة واحدة للإجهاد وقيمة واحدة للمقاومة.

ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند وجود حالة من الإجهاد ثنائية أو ثلاثية المحور، وفي هذه الحالة تكون هناك مجموعة إجهادات ولكن تبقى هناك مقاومة واحدة.

ولمعرفة أن هذا الجزء آمناً أم لا، هناك مجموعة من نظريات الانهيار وضعت من أجل التنبأ بإنهيار الجزء.

### 3.4 نظرية أكبر إجهاد عمودي:

وتنص هذه النظرية على أن الانهيار يحدث عندما يتتساوى واحد من الإجهادات الرئيسية الثلاثة مع مقاومة المادة.

افرض أن ترتيب الإجهادات الرئيسية الثلاثة كما يلي:

$$\sigma_2 > \sigma_3 > \sigma_1$$

وعندما تتنبأ النظرية بحدوث الإنتهيار عندما:


$$\sigma_1 = S_t \text{ or } \sigma_3 = -S_c$$

حيث أنّ:

$S_t$ : مقاومة الشد.


$S_c$ : مقاومة الضغط.

وعادة ما تكون هذه المقاومات تمثل مقاومة الخضوع والمقاومة القصوى على التوالى.



شكل (3 - 1)

يمثل الشكل العلاقة بين الإجهادات الرئيسية ومقاومة الشد والضغط



شكل (2-3)

يمثل شكل (2-3) مخطط نظرية أكبر إجهاد عمودي لـإجهاد ثنائي المحور مستخدماً  $S_A > S_c$ , وأي قيمة إجهاد داخل هذا المخطط تعتبر في حالة أمان.

### 3.5 نظرية أكبر إجهاد قص:

وتنص هذه النظرية على أن الخضوع يبدأ عندما يصبح أكبر إجهاد قص في أي عنصر مساوٍ لأقصى إجهاد قص في عينة اختبار شد من نفس نوع المادة عندما تبدأ بالخضوع عند ترتيب الإجهادات الرئيسية الثلاثة كما يلي:

$$\sigma_2 > \sigma_3 \quad \sigma_1 >$$

تنبأ نظرية أكبر إجهاد قص أن الانهيار يحدث عندما:

$$\tau_{\max} \geq \frac{S_y}{2} \quad \text{or} \quad \sigma_1 - \sigma_3 \geq S_y$$

وكل ذلك تنص هذه النظرية على أن مقاومة الخضوع في القص تعطى بالعلاقة:

$$S_{sy} = 0.5S_y$$

كما أن إجهادات القص الرئيسية تعطى بالعلاقة:

$$\tau_{\frac{1}{2}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

$$\tau_{\frac{2}{3}} = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}$$

$$\tau_{\frac{1}{3}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

تنتباً هذه المعادلات بحدوث الانهيار عندما يكون أي من إجهادات القص أكبر مما يمكن.

### 3.6 نظرية طاقة الإنفعال:

إن طاقة الإنفعال المخزنة في وحدة الحجم عندما تُجهد بشكل أحادي المحور حتى تصل إلى مقاومة الخضوع تعطى بالعلاقة التالية:

$$U_s = \frac{S^2_y}{2E}$$

ويمكن إيجاد طاقة الإنفعال الكلية في وحدة الحجم والمعرض إلى مجموعة إجهادات كما يلي:

$$U_{\sigma} = \frac{\varepsilon_1 \sigma_1}{2} + \frac{\varepsilon_2 \sigma_2}{2} + \frac{\varepsilon_3 \sigma_3}{2}$$

$$= \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1)]$$


ولتطویر نظرية طاقة لتشوه دعنا ندرس وحدة حجم والمعرض لثلاثة إجهادات يشار إليها بـ  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  في الشكل (3a) أمّا حالة الإجهاد وفي الشكل (3b) فتشير إلى الشد الهيدروستاتيكي نتيجة متوسط الإجهاد  $\sigma_{av}$  والمؤثر في نفس اتجاه الإجهادات الرئيسية.

حيث نقيمة متوسط الإجهاد  $\sigma_{av}$  تعطى كما يلي:

$$\sigma_{av} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$$

إن العنصر في الشكل (3c) يتعرض إلى تغيير صرف في الحجم أي لا يوجد تشوه زاوي.

وإذا اعتبرنا  $\sigma_{av}$  مركبة من الإجهادات الرئيسية  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  فإن هذه المركبة يمكن طرحها من هذه الإجهادات لتتّجح حالة إجهاد كما في الشكل (3c)، وهذا العنصر يتعرض إلى تشوه زاوي صرف أي لا يوجد تغيير في الحجم.



شكل (3-3)

إن طاقة الإنفعال اللازمة لإحداث تغير في الحجم يمكن الحصول عليه

بتمويض قيمة  $\sigma_{av}$  بدل  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ .

$$U_v = \frac{3\sigma_{av}^2}{2E}(1-2\nu)$$

ومنه:

$$U_v = \frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2\sigma_3 + 2\sigma_1\sigma_3)$$

وعليه يمكن إيجاد طاقة التشوہ كما يلي:

$$U_d = U_\sigma - U_v = \frac{1+\nu}{3E} \left[ \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2} \right]$$

وهنا يمكن أن تصبح طاقة التشوہ صفرًا إذا كانت  $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$

تنبأ طاقة التشوہ بحصول الخضوع عندما تُصبح طاقة التشوہ في وحدة الحجم متساوية لطاقة التشوہ في نفس وحدة الحجم عندما تجهد بشكل أحادي المحور لتصل إلى مقاومة الخضوع، وفي إختبار الشد البسيط  $\sigma_1 = \sigma', \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ ، تصبح طاقة التشوہ:

$$\frac{1+\nu}{3E} \sigma'^2 U_d =$$

وعليه تصبح قيمة الإجهاد  $\sigma'$

$$\sigma' = \left[ \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2} \right]^{1/2}$$

وعليه يمكن حدوث الخضوع في حالة:

$$\sigma' \geq S_y$$

ويمثل الإجهاد  $\sigma'$  يمثل جميع الإجهادات  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  فإنها تسمى بالإجهاد الفعال (effective stress) وتحتاج أيضاً إلى جهد فان ميز (Von Mises). (Stress).

ويمكن استخدام نظام ثقلي لاجهادات  $\sigma_A$  و  $\sigma_B$  وهي إجهادات رئيسية غير صفرية للتعبير عن إجهاد فان ميز كما يلي:

$$\sigma' = (\sigma_A^2 - \sigma_A \sigma_B + \sigma_B^2)^{1/2}$$

### 3.7 انهيار (أخفاق) المواد المطيلة:

أثبتت الدراسات أن نظرية أكبر إجهاد قص ونظرية طاقة التشوه مقبولة في التصميم والتحليل للمواد التي تنها في شكل مطيلي.

ولأغراض التصميم من السهل استخدام نظرية أكبر إجهاد قص أمّا عند دراسة سبب انهيار جزء معين فإن استخدام نظرية طاقة التشوه هو الأفضل.

وإذا تم ترتيب الإجهادات الرئيسية:  $\sigma_3 > \sigma_2 > \sigma_1$  فإنه في اختبار الشد البسيط تكون  $S_y$

وعليه فإن أكبر قص عند الخضوع يساوي  $\frac{\sigma_1}{2}$ ، وكذلك فإن نظرية أكبر إجهاد قص تتناسب بمقاومة الخضوع في القص كما يلي:

$$S_y/2 = S_{sy} =$$

ويشكل عام يمكن تمثيل مقاومة الخضوع في القص كما يلي:

$$S_{sy} = \left\{ \begin{array}{l} \text{نظرية أكير إجهاد قص } 0.5S_y \\ \text{نظرية طاقة التشوه } 0.577 S_y \end{array} \right.$$

وتحتاج خاصة عند وجود مجموعة من أحصار عزوم الإنحناء والإلتواء يمكن

إيجاد قيم الإجهادات الرئيسية  $\sigma_A$  و  $\sigma_B$  و  $\tau_{xy}$  بمعرفة  $\sigma_x$  و  $\sigma_y$  كما يلي:


$$\sigma_A, \sigma_B = \frac{\sigma_x}{2} \pm \left[ \left( \frac{\sigma_x}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

وعليه يمكن إيجاد إجهاد فان ميسز من العلاقة التالية:

$$\sigma' = (\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2)^{\frac{1}{2}}$$

أمثلة محلولة:

(1) طبقت القوة  $F$  عند النقطة D في نهاية ذراع طوله 15، أدت إلى ظهور إجهادات في القضيب (OA BC) والمصنوع من الفولاذ الذي مقاومة الخضوع له 81 ksi، المعالج حرارياً، أوجد مقدار القوة  $F$  والتي تسبب الخضوع في هذا القضيب.



شكل (3 - 4)

الحل:

نحسب بداية الإجهاد العمودي المؤثر على القضيب (OA BC):

$$\sigma_x = \frac{Mc}{I} = \frac{M \times 0.5}{\frac{1}{4}\pi(0.5)^4} = \frac{(14F) \times 0.5}{\frac{1}{4}\pi(0.5)^4}$$

$$= 142.6F$$

كذلك الأمر نحسب إجهاد القص المؤثر على القضيب (OA BC):

$$\tau_{xy} = \frac{Tr}{J} = \frac{T \times 0.5}{\frac{1}{2}\pi(0.5)^4} = \frac{(15F) \times 0.5}{\frac{1}{2}\pi(0.5)^4} (0.5)^4 = 76.7F$$

وبتطبيق نظرية طاقة التشوه ينتج:


$$\sigma' = (\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2)^{\frac{1}{2}} = [(142.6F)^2 + 3(76.4F)^2]^{\frac{1}{2}} \\ = 195F \quad Psi$$

ويمساواة إجهاد فان ميسز بمقاومة الخضوع، يمكن إيجاد القوة التي تسبب الخضوع كما يلي:

$$S_y = 195F$$

$$F = \frac{81000}{195} = 415lb$$

(2) أنبوب من سبيكة الألミニوم المعالج حراريًا ومقاومة الخضوع له 276Mpa عليه قوة عمودية مقدارها 1.75KN وقوة شد محورية مقدارها 9KN، وعزم ليّ مقداره 72N.m، إذا علمت أن قطره الخارجي 50mm وقطره الداخلي 42mm، أوجد إجهاد فان ميسز، وهل يحدث خضوع أم لا.



شكل (3 - 5)

الحل:

نجد أولاً الإجهاد العمودي المؤثر على الأنابيب:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{Mc}{I} + \frac{P}{A} \\ \sigma_x &= \frac{(0.12 \times 1.75 \times 10^3) \times 0.025}{\frac{1}{4} \pi (0.025^4 - 0.021^4)} + \frac{9 \times 10^3}{\pi (0.025^2 - 0.021^2)} \\ &= 34 \times 10^6 + 15.57 \times 10^6 = 49.57 MPa\end{aligned}$$

ثُمّ نجد إجهاد القص المؤثر على الأنابيب كما يلى:

$$\tau_{xy} = \frac{Tr}{J} = \frac{72 \times 0.025}{\frac{1}{2} \pi (0.025^4 - 0.021^4)} = 5.8 MPa$$

وعليه يمكن ايجاد إجهاد فان ميسز من العلاقة التالية:


$$\begin{aligned}\sigma' &= (\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= [(49.57)^2 + 3(5.8)^2]^{\frac{1}{2}} = 50.6 MPa\end{aligned}$$

بما أن  $\sigma' < S_y$  لا يحدث خضوع في الأنابيب.



الأسئلة:

- (1) وضع المقصود بنظرية أكبر إجهاد عمودي.
- (2) وضع المقصود بنظرية أكبر إجهاد قص.
- (3) وضع المقصود بإجهاد فان ميسن.
- (4) أوجد إجهاد فان ميسن عند النقطة A والنقطة B في العضو المبين في الشكل (3). اعتبر أنه مصنوع من الفولاذ المسحوب على البارد ومتوازنه الخضوع له  $280 \text{ MPa}$  ومحمل بقوة عمودية  $F = 0.55 \text{ KN}$ . وقوته شد محورية  $P = 8 \text{ KN}$ ، وعزم ليّ مقداره  $T = 30 \text{ N.m}$ ، بين فيما إذا يحدث خضوع لهذا العضو أم لا؟




شكل(3)

- (5) أنبو فولاذى مسحوب على البارد مقاومة الخضوع له  $320 \text{ MPa}$  وقطره الخارجي  $300 \text{ mm}$  وقطره الداخلي  $200 \text{ mm}$  ومعرض لقوة شد محورية وعزم ليّ مقداره  $100 \text{ N.m}$  أوجد مقدار قوة الشد التي تسبب الخضوع لهذا الأنبوب.

- (6) في الشكل التالي إذا علمت أن عمود المرفق محمل بقوة  $F = 300 \text{ Lb}$  والتي تسبب الليّ وعزم الإنحناء للمحور AB، إذا علمت أن هذا المحور مصنوع من

الفولاذ المدرفل على الساخن والذى مقاومة الخضوع له  $S_y = 32 \text{ ksi}$ , بين هل سيحدث انهيار في هذا المحور أم لا مستخدماً نظرية أكبر إجهاد، كذلك هل سيحدث خضوع في هذا المحور أم لا؟



(3 - 7) شكل

## الوحدة الرابعة

تعب المعادن (*Fatigue*)




## تعب المعادن


### Fatigue of Metals

عند تعرض المنشآت أو الماكينات لأحمال متكررة ينتج عنها إجهادات متكررة أثناء التشغيل تسبب انهيار مفاجئ لهذه المنشآت أو الماكينات ويكون هذا الانهيار عند إجهاد أقل من الإجهاد الذي يسبب الانهيار بها لو لم تكن هذه الإجهادات متكررة وهذه الظاهرة تسمى تعب المعادن (كلايل المعادن) ويكون شكل الكسر كما بالشكل (4 - 1) جزء من القطع ناعم وهو الذي بدأ عنده الانهيار والجزءباقي خشن وهو الذي ينتهي عنده الانهيار، ويحدث الانهيار بالكلايل في موقع عدم التجانس الداخلية أو عند أماكن العيوب السطحية والتغير المفاجئ في القطع ويبدا في الجزء من القطاع المعرض لإجهادات عالية ويمتد لباقي أجزاء القطاع بالتدريج.


ويكثر حدوث هذا الانهيار بالكلايل في أجزاء الماكينات والطائرات والسيارات والمنشآت التي تتعرض لأحمال متكررة مما يتسبب في حدوث انهيار بعد عمر قصير من الاستعمال، وللتغلب على ذلك لا بد من تصميم هذه الأجزاء بإجهادات تصميم أقل من الإجهادات العادية المستعملة فعند التصميم لأجزاء الماكينات والمنشآت الغير معرضة لأحمال وإجهادات متكررة.




شكل (4 - 1)



- إجهاد متغير



- إجهاد متكرر



- إجهاد متراوح

شكل(4 -2)

**الأحمال المتكررة:**

الحمل المتكرر هو الحمل الذي يسبب إجهادات تتكرر عدد من الدورات وتأخذ إحدى الصور الآتية والمبينة بالشكل (2-4).

**أ. إجهادات متغيرة:**

الشكل (2a) - 4) يبيّن إجهاد متغير وفيه:

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min} = \sigma$$

$$\sigma_{mean} = \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0.0$$

Range stress =  $R = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2\sigma$

**ب. إجهادات متكررة:**

الشكل (2b) - 4) يبيّن إجهاد متكرر وفيه:

$$\sigma_{\min} = 0.0 \quad \sigma_{\max} = \sigma$$

$$\sigma_{mean} = \sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{\sigma}{2}$$

Range Stress =  $R = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = \sigma$

**ج. إجهادات متراوحة:**

الشكل (2c) - 4) يبيّن إجهاد متراوح وفيه:

$$\sigma_{\max} = \sigma_1, \sigma_{\min} = \sigma_2, \sigma_{mean} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

Range stress =  $\sigma_{\max} - \sigma_{\min} = \sigma_1 - \sigma_2$

وعلى ذلك يمكن اعتبار الإجهادات المتكررة عبارة عن إجهاد ثابت  $\sigma_m$  مضافاً إليه متغير بقيمة  $\sigma_r$  وبذلك يكون:

$$\sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_r \quad (\text{الإجهاد الأقصى})$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_r \quad (\text{الإجهاد الأدنى})$$

إجهاد حد الإحتمال:

هو أقصى إجهاد ذو مدى محدود ومعكوس كلياً يؤثر على المعدن بحيث يمكن أن يحدث معه عدد لا نهائي من دورات التحميل بأحمال متكررة دون حدوث انهيار.

وأحياناً يسمى هذا الإجهاد بإجهاد حد إلا طاقة أو الإحتمال أو الكلال، ويمكن تحديده مخبرياً بعمل اختبارات على عدد من عينات الإختيار المتماثلة والتي ت تعرض كل منها لإجهاد معكوس كلياً  $\sigma_r$  مختلف عن العينة الأخرى من تحديد عدد الدورات  $N$  اللازمة لإحداث الانهيار في كل عينة ورسم العلاقة بين  $(\sigma_r)$  و  $(N)$  ثم تحديد إجهاد حد الإحتمال  $\sigma_m$  كما هو مبين بالشكل (3-4).

منحنى مقاومة التعب:

يمثل هذا المنحنى العلاقة بين كل من الإجهاد الأقصى  $\sigma_{\max}$  والإجهاد الأدنى  $\sigma_{\min}$  والإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  لأي دورة من دورات التحميل كما بالشكل (4) ويرسم هذا المنحنى بتتوقيع قيمة إجهاد حد الإحتمال  $\sigma_m$  على الإحداثي الرأسى لتحديد النقطتين A، B ثم توقع نقطة A على خط يمتد مع المحور

الأفقي  $45^{\circ}$  وبحيث يكون ارتفاعها عن المحور الأفقي  $\sigma$  ثم يقع لكل إجهاد متوسط قيمة  $\sigma_{\max}$  وقيمة  $\sigma_{\min}$  فيكون المنحنى 'ABA' ويسمى منحنى مقاومة التعب، ويلاحظ أن نقطة B تمثل إجهاد ثابت بقيمة.

$$\sigma_m = \sigma_{\max} = \sigma_u$$

أما نقطة A' فهما يمثلان حالة إجهاد حد الإحتمال، ونظراً لأنه لا يسمح في التصميم أن تتعدي قيمة الإجهاد إجهاد حد الخضوع يرسم خط أفقي على ارتفاع قدرة  $\sigma_y$  ويوazi المحور الأفقي فيقابل منحنى  $\sigma_{\max}$  في نقطة E ومنها يرسم خط رأسي يقطع منحنى  $\sigma_{\min}$  في نقطة F ويكون المنحنى 'AEDFA' هو منحنى مقاومة التعب التصميمي.



ويستعمل هذا المنحنى بعد تصميم الأجزاء المعرضة لاجهادات متكررة لمعرفة احتمال حدوث كسر نتيجة تعب المعادن من عدمه كالتالي:

يرسم خط رأسي  $\sigma_Z$  عند قيمة الإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  ويحدد نقطتي تقاطعه مع المنحنى البياني للإجهاد الأقصى والإجهاد الأدنى التي يمكن إجهاد وأدنى إجهاد متكرر للجزء الذي تم تصميمه لتحمل إجهادات التعب على الخط  $\sigma_Z$  كما هو مبين بالشكل (4-4) وكانت النقطتين  $m_1$  و  $m_2$  أو أي منها خارج هذا المنحنى لأي دورة إجهاد متكررة خارج هذا المنحنى فهناك احتمال حدوث انهيار بالتعب.

يمكن رسم هذا المنحنى بطريقة مبسطة وتقريبية باستعمال خواص المعدن  $\sigma_e$  and  $\sigma_u$  كما هو متبوع في منحنى سميث لمقاومة التعب.

منحنى سميث لمقاومة التعب:

يمكن رسم منحنى سميث لمقاومة التعب باتباع الخطوات الآتية:



(1) نحدد للمعدن المستعمل قيم أقصى إجهاد  $\sigma_u$  وأجهاد الخصوص  $\sigma_y$  وأجهاد حد الإحتمال  $\sigma_e$ .

(2) نأخذ محور رأسي يمثل أقصى إجهاد  $\sigma_m$  وأدنى إجهاد  $\sigma_{min}$  ومحور أفقي يحدد الإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  ثم نرسم خط OB ي العمل  $45^\circ$  مع الأفقي ونحدد نقطتي  $\sigma_e = OA' = OA'$  حيث  $A' = A'$ .

(3) نصل AB و  $A'$   $B'$  ونرسم من نقطة A المستقيم AJ الذي يعمل مع الخط الأفقي زاوية  $45^\circ$  ثم منتصف الزاوية بين الخط AJ والخط AB بالخط المستقيم AE الذي يقطع الخط الأفقي الذي يرتفع عن محور الإجهاد المتوسط بقيمة  $\sigma_y$  في نقطة E ثم تحدد نقطة D' كما على الرسم.

(4) نرسم من E خط رأسي ونحدد نقطتي F, I, بحيث  $IF = EI$  فيمثل الشكل منحني سميك مقاوم للتعب.


وفي بعض الأحيان يرسم هذا المنحني باستعمال القيم.

$$\frac{\sigma_e}{N}, \quad \frac{\sigma_y}{N}, \quad \frac{\sigma_u}{N}$$


وهي إجهادات التشغيل للمعدن بدلاً من القيم:

$$\sigma_e, \sigma_y, \sigma_u$$

(حيث N معامل الأمان للمعدن المستعمل).



شكل (4 - 5)



شكل (4 - 6)

**المعادلات الوضعية لمنحنى مقاومة التعب:**

### Empirical Formula for Fatigue Strength Curve:

لقد أثبتت التجارب والأبحاث العديدة الاختلاف في نتائجها المختلفة عند دراسة تأثير الإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  على مقاومة التعب ولذلك وضعت مجموعة من المعادلات الوضعية المختلفة لإنهيار التعب تربط بين الإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  والإجهاد المتغير  $\sigma_x$  كالتالي، وكما هو مبين بالشكل (6 - 4).

## 1. معادلة جرير للقطع المكافئ: Gerber's Equation

وهي تكتب على شكل قطع مكافئ كما في الشكل (4) :

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \left( \frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right)^2 = 1.0$$

وتكون معادلة هذا القطع المكافئ كالتالي:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \left( \frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right)^2 = 1.0$$

## 2. معادلة جودمان: Modified Goodman's Equation

وهي تكتب على شكل خط مستقيم كالتالي:


$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1.0$$

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1.0$$

## 3. معادلة سودريبرج: Soderberg's Equation


وهي تكتب على شكل خط مستقيم أيضاً كالتالي:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_y} = 1.0$$




الإجهاد المتغير  $\sigma_r$

شكل (4 - 7)



(A)

الإجهاد المتغير  $\sigma_r$



شكل (4 - 8)

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + \frac{\sigma_m}{\sigma_y} = 1.0$$

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_e} + K \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1.0$$

Where  $K = \frac{\sigma_y}{\sigma_u}$

وفي هذه المعادلات الثلاث إذا علم خواص المعدن  $\sigma_y, \sigma_e, \sigma_u$  فإنه يمكن بمعلومية الإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  حساب الإجهاد المتغير  $\sigma_r$  ثم حساب الإجهاد الأقصى والإجهاد الأدنى كما يأتي:

$$\sigma_{max} = \sigma_m + \sigma_r$$

$$\sigma_{min} = \sigma_m - \sigma_r$$

ويمكن تمثيل العلاقة بين الإجهاد المتغير  $\sigma_r$  والإجهاد المتوسط  $\sigma_m$  كما هو مبين بالشكل (7-4) ويسمى الخط DG بالثلث التصميمي للكلال، ويجب من الوجهة التصميمية لا يزيد أكبر قيمة للإجهاد تتعرض لها المادة عن  $\sigma_y$ :

i. e.  $\sigma_{max} = \sigma_m + \sigma_r \leq \sigma_y$

$$\sigma_m = \sigma_r \leq \sigma_y$$

وهذه العلاقة عبارة عن خط مستقيم ومنحنى التعب التصميمي لجرير إلى الشكل DKF كما في شكل (8a-4) ويتحول المثلث التصميمي للكلال DG إلى المنحنى التصميمي لمقاومة التعب DJF كما هو مبين بالشكل (8b-4).

• حد الإحتمال (Endurance limit).

يمكن إيجاد حد الإحتمال لعينة الإختبار الدوارة من العلاقة التالية:

$$\left\{ \begin{array}{ll} S_{ut} \leq 200 \text{ ksi} (1400 \text{ MPa}) & 0.504 S_{ut} \\ S_{ut} > 200 \text{ ksi} & S'_e = 100 \text{ Kpsi} \\ S_{ut} > 1400 \text{ MPa} & 700 \text{ MPa} \end{array} \right.$$

حيث أن  $S_{ut}$ : أقل مقاومة شد لعينة.

ونحن بحاجة إلى إيجاد قيمة  $S_e'$  وهي تمثل حد الإحتمال لأي عضو مصنوع من مادة مشابهة وتؤثر عليه قوى مختلفة.

• مقاومة التعب: (Fatigue Strength)

1. التعب الناتج عن عدد دورات قليلة: (Low-Cycle Fatigue)

ويظهر هذا النوع من التعب في عدد دورات تتراوح بين  $N=1$  إلى  $N=1000$  دورة، وضمن هذه الحدود تكون مقاومة التعب  $S_F$  أقل من أقل مقاومة شد  $S_{ut}$ .

2. التعب الناتج عن عدد دورات كبيرة: (High-Cycle Fatigue)

ويظهر هذا النوع من التعب في عدد دورات تتراوح بين  $10^3$  إلى عدد دورات  $10^6$  أو ما يزيد عن ذلك.

ويمكن إنشاء معادلة تربط بين  $S-N$  (عدد الدورات، المقاومة) كما يلي:

$$S_f = aN^b$$

وعند عدد دورات  $N = 10^3$ :

$$S_{ut} f (S_f)_{10^3} = a(10^3)^b = a(10)^{3b}$$

ولإيجاد قيمة العامل  $f$ :

$$f = \frac{a}{S_{ut}} (10)^{3b}$$

هذه القيمة ليست ثابتة، وفي التعب الناتج عن عدد دورات كبيرة بـ  $\sigma_f$   
أقل من حد التناسب، نستخدم علاقة تربط بين الإجهاد المعكوس  $\sigma_e$  ومعامل مقاومة  
التعب  $f$  كما يلي:

$$\sigma_e = \sigma'_f (2N)^b$$

ولإيجاد قيمة الأس  $b$ :

$$b = -\frac{\log(\sigma'_f / S_e)}{\log 2N_e}$$

وياتالي تصبح قيمة العامل  $f$ :

$$f = \frac{2^b \sigma'_f}{S_{ut}} \left( \frac{\sigma'_f}{S_e} \right)$$

وعليه تصبح قيمة معامل مقاومة التعب  $\sigma'_f$  كما يلي:

$$\sigma'_f = S_{ut} + 58 . 5 \text{ ksi}$$

وفي حالة التعب الناتج عن عدد دورات كبيرة:

$$= aN^b f S$$

يمكن إيجاد قيمة  $a$  و  $b$  كما يلي:

$$a = \left( \frac{0.9S_{ut}}{S_e} \right)^2$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9S_{ut}}{S_e}$$

وعليه تكون العلاقة بين عدد دورات الإحتمال (Life) والإجهاد المukoس كما يلي:

$$N = \left( \frac{\sigma_r}{a} \right)^{\frac{1}{b}}$$

مثال: فولاذ له أقل مقاومة شد مقدارها 95Ksi وأقل مقاومة خضوع مقدارها 74Ksi، وجد ما يلي:

1. حد الإحتمال لعينة الإختبار الدوارة.
2. مقاومة التعب الماظرة لعدد دورات مقدارها  $10^4$ .
3. عدد دورات الإحتمال (Life) المتوقعة نتيجة لوجود إجهاد معكس مقداره .55Ksi

الحل:

(a

$$e = 0.5 S_{ut} = 0.5(95) = 47.5 \text{Ksi} S'$$

حيث أن حد الإحتمال لعينة الإختبار الدوارة هو  $47.5 \text{ ksi}$

(b) لإيجاد مقاومة التعب:

$$= a \cdot N_f^b S$$

نجد مقدار  $a$  و  $b$  من العلاقات التالية:

$$a = \frac{(0.9S_{ut})^2}{S_e} = \frac{[0.9(95)]^2}{47.5} = 153.9 \text{ ksi}$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9S_{ut}}{S_e} = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9(95)}{47.5}$$

$$= -0.0851$$

وعليه يمكن إيجاد مقاومة التعب:

$$= 153.9(10^4)^{-0.0851} = 70.3 \text{ ksi}_f S$$

(C) عدد دورات الإحتمال:

$$\sigma_a = 55 \text{ ksi}$$

$$N = \left( \frac{\sigma_r}{a} \right)^{\frac{1}{b}} = \left( \frac{55}{153.9} \right)^{\frac{-1}{0.0851}} = 1.78(10^5) \text{ cycle}$$

أي أن عدد دورات الإحتمال تساوي  $1.78 \times 10^5$  دورة.

• عوامل تعديل حد الإحتمال:

إنّ عينة الاختبار الدوارة المستخدمة لإيجاد حد الإحتمال يجب تحضيرها بشكل جيد، وليس من الحقيقي استخدام النتائج المخبرية للتعامل مع الأعضاء الميكانيكية والماكنات المستخدمة على أرض الواقع.

ومن هنا برزت فكرة عوامل تعديل حد الإحتمال من أجل الوصول لقيمة الحقيقية لحد الإحتمال.

ويتم التعبير عن حد الإحتمال كما يلي:

$$S_e = K_a K_b K_d K_e S'_e$$

حيث:

$S_e$ : حد الإحتمال للجزء الميكانيكي.

$S'_e$ : حد الإحتمال لعينة الاختبار.

$k_a$ : عامل السطح.

$k_b$ : عامل الحجم.

$k_c$ : عامل الحمل.

$K_d$ : عامل درجة الحرارة.

$k_e$ : عامل التأثيرات المتتوعة.

**- عامل السطح  $K_a$** 

يجب أن يكون سطح العينة ناعم ومحشوّل بشكل جيد، لهذا فإنّ عامل السطح يعتمد بشكل كبير على درجة نعومة السطح، والجدول (4-1) يبيّن العوامل  $a$  و  $b$  اللازمتان لإيجاد  $K_a$ .

(4-1) جدول

الأس b	(عامل a)		(اتهاء السطح) Finish Surface	
	MPa	ksi	Ground	(مجلوخ، مشحوذ)
-0.085	1.58	1.34	Machined or cold- drawn	(مشغل، مسحوب على البارد)
-0.265	4.51	2.70	Hot- rolled	(مدرفل على الساخن)
-0.718	57.7	14.4	As forged	(بدون تشغيل)
-0.995	272	39.9		

ومنه يمكن إيجاد عامل السطح كما يلي:

$$K_a = a S_{sut}^b$$

حيث:

$S_{ut}$ : أقل مقاومة شد للمادة.

$b$ : عوامل يمكن إيجادها من الجدول.

**• عامل الحجم  $(K_b)$ :**


يمكن التعبير عن عامل الحجم  $K_b$  لحالتي الثاني والثالث كما يلي:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left( \frac{d}{0.3} \right)^{-0.1133} \text{ in} \quad 0.11 \leq d \leq 2 \text{ in} \\ \left( \frac{d}{7.62} \right)^{-0.1133} \text{ mm} \quad 2.79 \leq d \leq 51 \text{ mm} \end{array} \right. = K_b$$

ولاحجام كبيرة تتراوح قيمة  $K_b$  لحالتي الشني والثني بين 0.6 و 0.75  
ولتتحميم المحوري لا يوجد تأثير للحجم وعليه تكون قيمة  $K_b = 1$ .

حيث أن  $d$ : قطر العضو.

- وفي حالة المقاطع غير الدائرية تستخدم فكرة القطر الفعال  
 $(d_e)$  (effective diameter).



شكل (4-9)

في الشكل (9-4) والذي يمثل بعض المقاطع غير الدائرية كما في a و b و c و d.

بالنسبة لعينة مجوفة دوارة قطرها الخارجي  $d$  يمكن إيجاد القطر الفعال كما يلي:

$$d_e = 0.312d$$

ولعينة مجوفة أو مصممة غير دوارة قطرها الخارجي  $D$  يمكن إيجاد القطر الفعال كما يلي:

$$d_e = 0.37D$$

أما لعينة مسديب، متر (h × b) كما في شكل (9-4) يمكن إيجاد القطر الفعال كما يلي:

$$(hb)^{1/2} d_e = 0.808$$

- عامل الحمل  $k_c$ :

ويتم التعبير عنه بالمعادلات التالية:

$$\leq 220 \text{ ksi} \quad (1520 \text{ MPa}) S_{ut} = 0.923 K_c \quad (\text{تحميل محوري})$$

$$1 \quad (تحميل محوري) S_{ut} > 220 \text{ ksi} (1520 \text{ MPa})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1. \quad (\text{حمل ثني}) \\ 0.577 \quad (\text{حمل قصولي}) \\ \bullet \quad \text{عامل درجة الحرارة } k_d \end{array} \right.$$

عند إنخفاض درجة الحرارة التشغيلية أقل من درجة حرارة الغرفة هناك احتمال لحدوث حسر قصيفي، وعند ارتفاع درجة الحرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة فيجب الانتباه لخضوع العينة حيث أن مقاومة الخضوع تنخفض بشكل سريع وحاد بارتفاع الحرارة.

$$k_d = \frac{S_T}{S_{RT}} \quad (2-4) \text{، من خلال النسبة}$$

حيث:

$S_T$ : مقاومة الفولاذ عند درجة الحرارة التشغيلية.

$S_{RT}$ : مقاومة الفولاذ عند درجة حرارة الغرفة.

جدول (2-4)

CTEMPERATURE, °C	$S_T / S_{RT} = K_d$	TEMPERATURE, °F	$S_T / S_{RT} = k_d$
20	1.000	70	1.000
50	1.008	100	1.010
100	1.020	200	1.020
150	1.024	300	1.025
200	1.018	400	1.020
250	0.995	500	1.000
300	0.963	600	0.975
350	0.927	700	0.927
400	0.872	800	0.922
450	0.797	900	0.840
500	0.698	1000	0.766
550	0.567	1100	0.670
600			0.546

- عامل التأثيرات المتنوعة:  $K_e$

ويشتمل هذا العامل على بقية التأثيرات الأخرى التي تؤثر على حد الإحتمال مثل الإجهادات المتخلفة، وعمليات التصنيع المختلفة.

ويمكن إيجاد عام التأثيرات المتنوعة من العلاقة التالية:

$$K_e = \frac{1}{K_f}$$

ويرمز له أيضاً بعامل اختزال مقاومة التعب (reduction factor).

أما  $K_f$  فيسمى عامل تركيز الإجهاد (factor).



**أمثلة محلولة:**

(1) قضيب من الفولاذ المسحوب على البارد  $S_{ut} = 56 \text{Ksi}$  وقطره 1 in (حسب ما

يللي:

أ. حد الإحتمال.

ب. حد الإحتمال لعزم إحنان ممكوس بدون دوران.

ج. مقاومة التعب على عدد دورات  $N = 70 \times 10^3$  عند درجة حرارة تشغيلية مقدارها  $550^\circ\text{F}$ .

**الحل:**

أ. لإيجاد حد الإحتمال:

$$S_{ut} = 56 \text{Ksi} < 200 \text{Ksi}$$

$$e = 0.504 S_{ut} = 0.504(56) s$$

$$= 28.2 \text{ K}$$

- نجد قيمة  $K_a$  عامل السطح باستخدام جدول (4) حيث  $a = 2.7$  و -

وعليه:  $b = 0.265$

$$K_a = a S_{ut}^b = 2.7(56)^{-0.265}$$

$$= 0.929$$

ثم نجد عامل الحجم  $K_b$  من العلاقة التالية:

$$K_b = K_d \left( \frac{d}{0.3} \right)^{-0.1133} = \left( \frac{1}{0.3} \right)^{-0.1133} = 0.87$$

كذلك الأمر:

$$K_c = K_d = K_e = 1$$

وعلية يمكن إيجاد قيمة حد الإحتمال كما يلي:

$$S'_e = 0.929 \times 0.872 \times 28.2 = 22.8 \text{ ksi}$$

ب. لإيجاد حد الإحتمال لعزم إحناء بدون دوران:

يجب إيجاد القطر المكافئ كما يأتي:

$$d_e = 0.37 \text{ D} = 0.37(1) = 0.37 \text{ in}$$

وبالتالي نجد عامل الحجم:

$$K_b = \left( \frac{d_e}{0.3} \right)^{-0.1133} = \left( \frac{0.37}{0.3} \right)^{-0.1133} = 0.977$$

وعلية يكون حد الإحتمال لعينة غير دوارة معرض لعزم إحناء معكوس:

$$S_e = 0.929 \times 0.977 \times 28.2 = 25.6 \text{ ksi}$$

ملاحظة:

أن وجود عزم إحناء معكوس على عينة غير دوارة يعني أن اتجاه العزم يتغير (- أو +).

ج. لإيجاد مقاومة التعب عند درجة حرارة 550F:

$$\frac{S_T}{S_{RT}} \quad \text{نستخدم جدول (2-4) لإيجاد قيمة}$$

$$= 0.979 \frac{S_T}{S_{RT}}$$

$$S_{ut} = 0.979(56) = 54.8 \text{ ksi} \frac{S_T}{S_{RT}} \Rightarrow S_{utT} =$$

$$6 \text{ ksi} \cdot S_e = 0.504 \quad S_{utT} = 0.504(54.8) = 27$$

$$S_e = 0.929 \times 0.872 \times 27.6 = 22.4 \text{ ksi}$$

$$a = \frac{(0.9S_{ut})^2}{S_e} = \left[ \frac{0.9(54.8)}{22.4} \right]^2 = 108.6$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9S_{ut}}{S_e} = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9(54.8)}{22.4} = -0.1143$$

$$= aN^b = 108.6(70 \times 10^3)^{-0.1143} = 30.3 \text{ ksi}_f S$$

وعليه يمكن إيجاد إجهاد عزم الانحناء  $\sigma$ :

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{700 \times 0.016}{\frac{1}{4} \pi (0.016)^4} = 217.6 MPa$$

ويمـا أـنـ هـذـ العـزـمـ أـكـبـرـ مـنـ قـيـمـةـ حدـ الـإـحـتمـالـ فـإـنـ هـذـ المـحـورـ لـهـ عمرـ

مـحـدـودـ يـمـكـنـ إـيجـادـ خـ كـمـاـ يـلـيـ:

$$a = \left[ \frac{0.9S_{ut}}{S_e} \right]^2 = \left[ \frac{0.9 \times 690}{154.3} \right]^2 = 2499$$

$$\frac{1}{3} \log \frac{0.9(690)}{154.3} = -0.2016 \quad b = -$$

وبالتالي فإن عمر هذا المحور يُحدد كما يلي:


$$N = \left( \frac{\sigma_r}{a} \right)^{\frac{1}{b}} = \left( \frac{217.5}{2499} \right)^{\left( \frac{1}{-0.2016} \right)}$$

$$10^3 \text{ Cycles} = 182$$

أي أن عدد دورات الإحتمال (عمر المحور) يُحدد بـ  $182 \times 10^3$  دورة.

(2) في المحور الدواري التالي المسحوب على البارد بمحملين عند A و B والمحمل بقوة F ويدون دوران، أوجد عمر هذا المحور (عدد دورات الإحتمال):


جميع الأبعاد بوحدة ملم،  $S_y = 580 \text{ MPa}$ ,  $S_{ut} = 690 \text{ MPa}$



شكل (4 - 10a)

الحل:

من مخطط العزم للمحور في شكل (4 - 10b) من المحتمل حدوث الانهيار عند النقطة B أكثر من النقطة C ونقطة أقصى عزم، حيث أن النقطة B لها أكبر مقطع مساحة وعزم أعلى وعامل تركيز إجهاد أعلى أيضاً من النقطة C، وحيث أن منطقة أقصى عزم لها أكبر مقطع مساحة ولا تحتوي على تركيز إجهاد.



شكل (4 - 10b)

$$S_{ut} = 690 < 1400$$

$$= 0.504(690) S'_e$$

$$= 347.8 \text{ MPa}$$

ومن جدول (1 - 4) نجد قيمة a و b :

$$A = 4.51, b = -0.265$$

$$K_a = a S_{ut}^b = 4.51(690)^{-0.265} = 0.798$$

ثم نجد عامل الحجم b :

$$\left(\frac{d}{0.3}\right)^{-0.1133} = \left(\frac{32}{0.3}\right)^{-0.1133} = 0.85 K_b =$$

أما قيمة عامل التأثيرات المتنوعة k\_e :

$$\frac{1}{k_f} = \frac{1}{1.53} = 0.654 k_e =$$


أما ما تبقى من عوامل تعديل حد الإحتمال فتأخذ قيمة الواحد صحيح.

$$K_d = 1 K_c =$$

وعلية تكون قيمة حد الإحتمال:

$$347.8 = 154.3 \text{Mpa} \times 0.654 \times 0.85 \times S_e = 0.798$$

أما قيمة العزم عند النقطة ( $M_B$ ) يمكن إيجادها كما يلي:



$$0.25 = 0 \times \sum M = M_B - 2.8$$

$$M_B = 0.7 \text{ KN.m} = 700 \text{ N.m}$$

العوامل التي تؤثر على مقاومة التعب:

يوجد مجموعة من العوامل العديدة التي تؤثر في مقاومة التعب للمعادن مثل طريقة التصنيع والظروف المحيطة بالإضافة عند الإستعمال وعوامل مؤشرات التصميم ونوع وشكل التركيب الكيميائي للمادة، وفيما يلي شرح تفصيلي للعوامل المختلفة المؤثرة على مقاومة التعب.

1. ظروف التأثير بالإجهادات:
  - a. تأثير السرعة: Effect of Speed

لقد وُجد بعد إجراء الإختبارات على الصلب الطري والحديد والنحاس عدم تأثر مقاومة التعب بتغير سرعة الإجهاد حتى سرعة 7000rpm كما وجد أن إجهاد حد الإحتمال ٥ يرتفع قليلاً عند السرعات العالية.

وقد يرجع سبب ذلك عدم تمكن الإجهاد المؤثر من إحداث تأثيره الكامل في تغيير شكل قطعة الإختبار وإمكان إتلافها في مدة تأثير الإجهاد القصيرة، ولقد وجد من نتائج اختبارات على الصلب نيكيل - كروم بسرعات تتراوح بين 3000-15000rpm إن إجهاد حد الإحتمال تقل قيمته بزيادة السرعة إذا كان مدى الإجهاد كبيراً نتيجة التخلصية الميكانيكية وارتفاع درجة حرارة العينة.

#### ب. تأثير التغيرات اللحظية للإجهادات:

#### Momentary Variation of Stress(Overstrressing and Understressing)

إن ظروف تشغيل أجزاء الماكينات قد تؤدي إلى تغير الأحمال المؤثرة عليها مما يسبب تعرض هذه الأجزاء إلى إجهادات مختلفة قد تزيد أو تقل عن إجهاد حد الإحتمال ولدورة طويلة أو قصيرة من الزمن، ولقد أثبتت نتائج اختبارات أنه إذا تعرض المعدن لـإجهادات متغيرة أكبر بكثيراً عن إجهاد حد الإحتمال، وإذا تعرض المعدن لـإجهاد متغير أعلى قليلاً من إجهاد حد الإحتمال لعدد كبير من الدورات فإن ذلك يقلل من قيمة إجهاد حد الإحتمال أما إذا حدث ذلك لعدد صغير من الدورات فإن الإجهاد المتغير لـإجهاد أقل قليلاً من إجهاد حد الإحتمال لعدد كبير من الدورات فإن ذلك يزيد من قيمة إجهاد حد الإحتمال.

ويمكن تفسير ذلك إلى أن حد المرونة للمادة يرتفع بتغير الإجهاد المتغير ويزاد ذلك في حالة المواد المطيلة عن حالة المواد القصيفة وقد تصل 30% من القيمة الأصلية، كما أن الصلب عالي المقاومة أكثر تأثراً بالإجهاد الزائد عن الصلب الطري.

### ج. تأثير الإجهادات الداخلية المتخلفة. Internal Residual Stresses.

تسبب الإجهادات الداخلية المتخلفة من المعالجة الميكانيكية أو المعالجة الحرارية انهيار مفاجئ بجزء المنشأ أو الماكينة نظراً لعدم معرفة قيمة هذا الإجهاد وما إذا كان إجهاد شد أو إجهاد ضغط، ويكون سبب هذا الانهيار هو اتحاد الإجهاد الداخلي مع قيمة الإجهاد الناتج من الأحمال الخارجية فيزيد من قيمة الإجهاد المعرض له المعدن فيحدث الانهيار المفاجئ بعد فترة تشغيل قصيرة، ويمكن تقليل تأثير المعالجة الحرارية بمعالجة الصلب بعد التصنيع بالتطبيع المستمر حيث أنه قد وجد أن ذلك يزيد من إجهاد حد الإحتمال بحوالي 20%.

### د. تأثير فترات الراحة: (Rest Periods)

لقد أثبتت نتائج التجارب أن فترات الراحة اللحظية لأجزاء الماكينات المعرضة لإجهاد متغير لا تؤثر على إجهاد حد الإحتمال للمعدن إذا كان الإجهاد المؤثر أقل من إجهاد حد المرونة، أما إذا كان الإجهاد المؤثر أعلى من إجهاد حد المرونة فإن فترات الراحة اللحظية تزيد إجهاد حد الإحتمال قليلاً.

ولقد أثبتت التجارب أيضاً أن فترات الراحة داخل زيت في درجة حرارة الجو العادي أو عند 140°C تسبب زيادة في إجهاد حد الإحتمال للمعدن.

**تأثير أشكال ومقاسات الأجزاء والحزوز والثقوب ومنحنيات الاتصال:**

#### (1) تأثير الشكل: (Shape)

ان وجود التجاويف والثقوب ومنحنيات الاتصال وتغيير فجائي في مقطع أجزاء الماكينات يسبب ترتكيز الإجهادات محلياً مما يساعد على نقص إجهاد حد الإحتمال، ويتوافق هذا النقص في مقاومة التعب حسب تغير شكل منطقة القطر الأصغر وكيفية اتصاله بمنطقة القطر الأكبر.

## (2) تأثير المقاس: (Size)

إن زيادة المقاس تقلل إجهاد حد الإحتمال في حالة ما إذا كان توزيع الإجهادات على المقطع غير متساوي، فمثلاً في حالة قطاع دائري أجوف معرض لإجهادات انحناء أو التواء تقل مقاومة التعب بزيادة المقاس بينما لا تتأثر هذه المقاومة إذا تعرض نفس القطاع لإجهاد شد محوري متكرر.

## (3) تأثير الحز: (Notches)

لقد أثبتت التجارب أن وجود الحروز يقلل من إجهاد حد الإحتمال ويكون النقص في مقاومة التعب في حالة المواد القصبة أكبر منه في حالة المواد المطبلة، ويمكن تفسير هذا التأثير السيء للحروز على مقاومة التعب بأن العينات المحروزة والمعرضة لإجهادات معكوسية لا يوجد وقت كاف لسريان الإجهاد ولا توجد فرص لحدوث التصلد بالإنفعال.

## (4) تأثير الثقوب: (Holes)

تقلل مقاومة التعب للعينات المثقبة بمقدار قد يصل حوالي 40% وقد وجد أن أقصى تأثير للشقوب عندما يكون النسبة بين قطر الثقب إلى قطر العينة بين 0.15 - 0.25 ولقد وجد أن تأثير ثقب مائل على محور العينة أقل من تأثير الثقب المحوري على السطح.

## (5) تأثير منحنيات الاتصال:

أن منحنيات الاتصال تساعد على تقليل تركيز الإجهاد عند التغير في المقطع المتسرع وكarma كلما كبر نصف قطر منحني الاتصال، كلما صغر عمل تركيز الإجهاد فتزداد قيمة إجهاد حد الإحتمال.

## هـ. تأثير حالة السطح: Surface Condition:

ان وجود أي خدوش أو حروز أو مجرى بالسطح يسبب وجود تركيز للإجهاد ويندأ عندها شروخ تؤدي إلى انهيار بالتعب كما أنها تسبب نقص اجهاد حد الإحتمال للمعدن عن المعدن ذو السطح المصقول، ولذلك يجب تسوية سطوح أجزاء الماكينات المعرضة لأحمال متكررة جيداً، كما أن المعدن المصلي بالتفليف تكون لها مقاومة للتعب أكبر من المعدن ذات السطوح الغير مصلي. كما أن تصلب الصلب بواسطة عملية النتردة باستعمال حامض النيتريك أو عملية الكرينة(وضع كربون على السطح مع استعمال المعالجة الحرارية)يزيد من مقاومة المعدن للتعب.

## وـ. تأثير درجة الحرارة:

كقاعدة عامة تقل مقاومة التعب للمعدن بازدياد درجة الحرارة لمعظم المعادن.

## زـ. تأثير الصدا:

تقل مقاومة التعب نتيجة الصداـ. وقد يكون الصداـ قبل التعرض للحمل المتكرر أو أثناء ترعيشه للحمل المتكرر وهذا الأخير يؤثر كثيراً على مقاومة المعدن للتعب لتغلغل الصداـ داخل المعدن من خلال الشروخ إلى داخل المعدن، وقد يحدث الصداـ نتيجة الظروف الجوية الرطبة المحيطة به أو وجود المياه العذبة أو المالحة حوله، وتغطيته المعدن بطبقة غطاء تساعد كثيراً على تقليل تأثير الصداـ على خفض مقاومة التعب.

## الوحدة الخامسة

### **تصميم التروس *Design of Gears***



## تصميم التروس


### 5.1 أنواع التروس:

تصنف التروس إلى أربعة أنواع رئيسية هي:


(1) الترس العدالة أو المتوازية(Spur Gears): ولها أسنان موازية لمد الدوران وتستخدم لنقاط الدوران عمود إدارة لآخر مواري له، كما في الشكل (1-5).

(2) الترس الحلزونية(Helical Gears): ولها أسنان مائلة على محور الدوران، ويمكن أن تستخدم في نفس تطبيقات الترس العدالة حيث أنها لا تخرج صوتاً مزعجاً كما في الترس العدالة بسبب التعشيق المتدرج بين الأسنان، ويسبب ميل الأسنان تولد أحمال دفع وزنوم إنجذاب والتي لا تظهر في الترس العدالة، كما أنها تستخدم أيضاً في نقل الحركة بين أعمدة غير متوازية، يشير الشكل (2-5) إلى زوج من الترس الحلزونية.


(3) الترس المخروطية(Bevel Gearl): ولها أسنان مخروطية الشكل وتستخدم في نقل الحركة بين الأعمدة المتلقاطعة، كما في الشكل (3-5).



شكل(1-5) زوج من الترس العدالة




شكل(2-5) زوج من التروس الدوادية



شكل(5-3) زوج من التروس المخروطية


(4) الترس الدودية (Worm Gears): ولهمما أسنان تشبه أسنان البرغي، ويتحدد إتجاه حركة هذه الترس اعتماداً على قطع أسنان الترس يميني أو يسارى، وتستخدم هذه الترس عندما تكون نسبة السرعة بين الأعمدة عالية على سبيل المثال 3 أو أكثر، كما أنها تستخدم في نقل الحركة بين الأعمدة غير المتوازية وغير المتلقاطعة، كما في الشكل (4 - 5).




شكل (4 - 5) زوج من الترس الدودية

## 5.2 المصطلحات الفنية (Nomenclature):

سوف يتم استخدام ترس عدل لدراسة تفصيلياً كما هو موضح في الشكل(5-5)، والشكل(6-5).



شكل(5-5) مصطلحات خاصة بالترس العدل.



شكل(6)- 5 زوج من التروس العدالة المشقة

- **دائرة الخطوة:** (Pitch circle): هي دائرة نظرية يتم من خلالها نقل الحركة حينما يكون الترسان عجلتين متماثلتين، وتبني على هذه الدائرة جميع الحسابات، وتكون دائرتنا الخطوة لترسين مشقدين في حالة تمسك مع بعضهما، الترس الأصغر يسمى بينيون (Pinion) والأكبر يسمى ترس (Gear).
- **قطر دائرة الخطوة:** (Pitch circle diameter): هو قطر القرص الذي ينقل بالاحتكاك نفس نسبة السرعة التي ينقلها الترس، ويعرف الترس عادة بقطر دائرة الخطوة ويدعى أيضاً بقطر الخطوة (Pitch diameter).
- **زاوية الضغط:** (Pressure angle): هي الزاوية المحصورة بين المستقيم العمودي على سني الترسين المشقدين عند نقطة التلامس والمستقيم المماس عند نقطة الخطوة ويرمز لها بالرمز  $\phi$ ، وزاوية الضغط القياسية هي  $14.5^\circ$  أو  $20^\circ$  أو  $25^\circ$ .

- نقطة الخطوة(Pitch Point): هي النقطة التي يحدث عندها التلامس بين دائري خطوة لترسين معاشقين.
- الحدز(Dedendum): هو عمق السن تحت دائرة الخطوة.
- التابع(Addendum): هو ارتفاع السن فوق دائرة الخطوة.
- دائرة الحدز(Dedendum Circle): هي الدائرة التي تمر من قعر السن أو جذر السن وتكون متعددة في المركز مع دائرة الخطوة.
- دائرة التابع(Addendum Circle): هي الدائرة التي تمر من قمة السن وتكون متعددة مع دائرة الخطوة.
- الخطوة الدائرية(Circular Pitch): هي المسافة المقاومة على محيط دائرة الخطوة بين نقطتين متماثلتين على سنين متباينتين، وتمثل مجموع سمك السن وعرض الفراغ بين السنين ويرمز لها بالرمز  $P_c$  ويعبر عنها رياضياً بالعلاقة التالية:

$$P_c = \frac{\pi d}{N}$$

حيث:

$d$ : قطر دائرة الخطوة.

$N$ : عدد أسنان الترس.

وإذا كان الترسان معاشقين بصورة جيدة فيجب أن تتساوى الخطوة الدائرية لهما كما يلي:

$$\frac{\pi d_1}{N_1} = \frac{\pi d_2}{N_2}$$

وعليه تكون النسبة بين عدد الأسنان في الترسين:

$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- الخطوة القطرية (Diametral Pitch): هي عدد الأسنان الموجودة في كل ملمتر من قطر دائرة الخطوة، أو هي النسبة بين عدد الأسنان إلى قطر دائرة الخطوة بالملمتر، ويدعى نصفها بالرسن.

يعبر عنها رياضياً بالعلاقة التالية:

$$P_d = \frac{N}{d}$$

حيث:

N: عدد أسنان الترس.

d: قطر دائرة الخطوة.

وعليه تكون العلاقة بين الخطوة القطرية والخطوة الدائرية كما يلى:

$$P_d = \frac{\pi}{P_c}$$

- الموديل (Module): وهو عدد الملمترات من قطر دائرة الخطوة لكل سن، أو هو النسبة بين قطر دائرة الخطوة بالملمتر إلى عدد الأسنان، ويرمز له عادة بـ (m).

ويعبر عنه رياضياً بالعلاقة التالية:

$$m = \frac{d}{N}$$

حيث:

$d$ : قطر دائرة الخطوة.

$N$ : عدد أسنان الترس.

- الخلوص (Clearance): المسافة بإتجاه نصف القطر من قمة سن إلى قعر سن مقابل في الترس المشقة، وتسمى الدائرة التي تمر من قمة الترس مقابل بدائرة الخلوص.

- عرض السن (Tooth Thickness): هو عرض السن مقاس على طول دائرة الخطوة.

- وجه السن (Tooth Face): هو سطح السن فوق سطح الخطوة.

- عرض الحيز (Width Of Space): هو عرض الحيز بين سنين متجاورتين مقاساً على طول دائرة الخطوة.

- العمق الكلي (Total Depth): هو المسافة بإتجاه نصف القطر بين تاج السن وجذره ويساوي مجموع التاج والجذر.

- العمق العامل (Working Depth): هو المسافة بإتجاه نصف القطر من دائرة التاج إلى دائرة الخلوص ويساوي مجموع التاج لترسين مشقين.

- خصر السن (Tooth Flank): هو سطح السن تحت سطح الخطوة.


- عرض الوجه (Face width): هو عرض السن مقاساً بصورة موازية لمحور السن.

- نصف قطر الشرحة (Fillet radius): هو نصف القطر الذي يربط دائرة الجذر بمنحنى السن.

- **منحنى السن (Profile)**: هو المنحنى المشكل بواسطة وجه وخصم السن.
- **مسار التلامس (Path Of Contact)**: هو المسار المشكل بواسطة نقطة التلامس لسنين من بداية التعشيق إلى نهايته.
- **قوس التلامس (Arc Of Contact)**: هو القوس المشكل بواسطة نقطة دائرة الخطوة من بداية التعشيق إلى نهايته لزوج من التروس المتشقة ويكون من جزئين:
  - أ. قوس الاقتراب (Arc Of Approach): هو جزء مسار التلامس من بداية التعشيق إلى نقطة الخطوة.
  - ب. قوس التجويف (Arc Of recess): هو جزء مسار التلامس من نقطة الخطوة إلى نهاية التعشيق.
- **زاوية التجويف (Angle of recess)**: هي الزاوية المحصورة بين المستقيم الواصل بين مركزي الترسين المتشقدين والمستقيم الواصل بين المركز ونقطة تقاطع منحنيات السن مع خط الضغط ودائرة الناج.
- **خلوص التعشيق (Backlash)**: هو المقدار الذي يتجاوز فيها فراغ السن سماكة السن المتشق معه مُقاساً على دائرة الخطوة.
- **زاوية الاقتراب (Angle of approach)**: هي الزاوية المحصورة بين المستقيم الوصل بين مركزي الترسين والخط الواصل بين المركز ونقطة تقاطع منحنيات السن مع دائري الخطوة.

### 5.3 الخواص الإنفوليوتية (Involute Properties).

يمكن إيجاد المنحنى الإنفوليوتي كما في الشكل (7-5).



شكل (7-5) إنشاء المنحنى الإنفوليوتي

يتم وصل الحافة B مع الإسطوانة A والتي يكون ملفوف حلوها الخيط def والذي يبقى مشدوداً.

تمثل النقطة b على الخيط نقطة راسمة، ويكون نصف قطر الإنحناء للمنحنى الإنفوليوتي متغيراً باستمرار، بحيث يكون صفرًا عند النقطة a وأكبر ما يمكن عند النقطة c، وعند النقطة b يكون نصف القطر مساوياً لمسافة be، بحيث أنّ النقطة b تدور لحظياً حول النقطة e.

ولهذا يكون الخط المكون de عمودياً على الإنفوليوت على كل نقاط التقاطع، وفي نفس الوقت يكون مماسياً للإسطوانة A، وتسمى الدائرة التي يتكون عندها المنحنى الإنفوليوتي بدائرة الأساس.

- والإختيار المنحني الإنفوليوتي لنرى مدى تلبية متطلبات نقل الحركة المنتظمة كما في الشكل (7b - 5) حيث أن الترسين المستخدمان لهما المركزان  $O_1$  و  $O_2$  و دائرتا الأساس بنصف قطر  $O_1a$  و  $O_2b$ .

لنتخيّل أن خيطاً قد لف بإتجاه عقارب الساعة على الترس رقم 1، وسحب بين نقطتين  $a$  و  $b$ ، ولف بإتجاه عكس عقارب الساعة حول دائرة الأساس للترس رقم 2.

والآن لنفترض أن دائري الأساس تدوران بإتجاهين متعاكسين من أجل الحفاظ على الخيط مشدوداً، إن النقطة  $g$  على الخيط سوف ترسم الإنفوليوت  $cd$  على الترس رقم 1 وإنفوليوت  $ef$  على الترس رقم 2.

وهنا يتم إنشاء المنحنيين معاً بواسطة النقطة الراسمة، ولذا تمثل النقطة الراسمة نقطة التلامس، بينما يكون الجزء  $ab$  من الخيط هو الخط المنشئ.

تحرك نقطة التلامس على طول الخط المنشئ، لا يُغيّر الخط المنشئ موقعه لأنّه يكون دائماً مماسياً لدائرة الأساس، وبما أنّ الخط المنشئ يكون دائماً عمودياً على المنحني الإنفوليوتي عند نقطة التلامس، إذاً يتم تلبية متطلبات الحركة المنتظمة.

## 15.4 أساسيات (Fundamentals)

من الضروري أن تكون لدينا القدرة على رسم الأسنان في زوج من التروس المتشقة، وذلك من أجل تسهيل التعامل مع المشاكل التي قد تواجهنا في تعشيق الأسنان مع بعضها البعض.

من المهم الآن أن نتعلم كيفية إنشاء منحني الإنفوليوت كما في الشكل (8-5)، حيث يتم تقسيم دائرة الأساس إلى عدد من الأجزاء المتساوية وتنشأ خطوط نصف قطرية هي  $OA_0, OA_L, OA_2, \dots$  الخ.

نبداً من  $A_1$  وتنشأ خطوط عمودية هي  $A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, \dots$  الخ، وبعد ذلك على طول  $A_1B_1$  نترك المسافة  $A_1A_0$ ، وعلى طول  $A_2B_2$  نترك ضعف المسافة  $A_1A_0$ ... الخ، وبهذا يتم إنشاء نقاط يمكن من خلالها إنشاء منحني الإنفوليوت.

عند تعشيق ترسين، تدور دائرتا الخطوة لهما على بعضهما البعض بدون إنزلاق، إذا اعتبرنا  $r_1$  نصف قطر الترس الأول و  $r_2$  نصف قطر الترس الثاني، و  $\omega_1$  سرعة دوران الترس الأول و  $\omega_2$  سرعة دوران الترس الثاني فإن سرعة خط الخطوة تكون متساوية لهما وتعطى بالعلاقة:

$$V = |r_1\omega_1| = |r_2\omega_2|$$

وعليه تكون العلاقة بين نسبة السرعات وأنصاف الأقطار:


$$\left| \frac{\omega_1}{\omega_2} \right| = \frac{r_2}{r_1}$$

تكون أول خطوة في رسم أسنان التروس المعشقة كما في الشكل (8-5)، هي إيجاد المسافة بين مركزي الترسين والتي تساوي مجموع نصفي القطر لدائرتي الخطوة، ومن ثم تحديد مركز كل من البنيون والترس  $O_1$  و  $O_2$ .


بعد ذلك يقوم بإنشاء دائري الخطوة وذلك بمعرفة نصفي القطر  $r_1$  و  $r_2$ ، وتكون دائرتنا الخطوة متلمستين عند النقطة P (نقطة الخطوة).

ثم نرسم الخط ab المماس على الخطوة عبر نقطة الخطوة P، نسمي الترس رقم 1 الترس القائد (البنيون)، وبما أنه يدور باتجاه عقارب ab، يُعرف الخط cd بثلاثة أسماء هي: خط الضغط، الخط المنشئ، وخط العمل، ويمثل هذا الخط الإتجاه الذي تؤثر به محصلة القوى بين الترسين، تكون الزاوية  $\phi$  هي زاوية الضغط وتأخذ عادةً القيم  $20^\circ$  أو  $25^\circ$  أو  $14\frac{1}{2}^\circ$ .


بعد ذلك على كل ترس نرسم دائرة مماسية لخط الضغط، تكون هاتان الدائرتان هما دائرتنا الأساس.



شكل (8-5) إنشاء منحنى الأنفوبيوت.



شكل(9) - 5 رسم تخطيطي لزوج من التروس



شكل(10) - 5

ويمـا أن خط الضـغـط مـمـاسـياً لـدـائـرـتـيـ الأـسـاسـ فإـنـ زـاوـيـةـ الضـغـطـ تـحدـدـ حـجـمـ هـاتـيـنـ الدـائـرـتـيـنـ، وـعـلـيـهـ يـمـكـنـ إـيجـادـ نـصـفـ قـطـرـ دـائـرـةـ الأـسـاسـ مـنـ الـعـلـاقـةـ التـالـيـ:

$$r_b = r \cos \phi$$

حيث:

٢: نـصـفـ قـطـرـ دـائـرـةـ المـخـطـوـطـةـ.

والأآن يتم إنشاء المنحنى الإنفوليوسي على كل من دائري الأساس، ويستخدم هذا المنحنى لجانب واحد من سن الترس.

ولإيجاد مسافات التاج والجذر نستخدم العلاقات التالية:

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{P_d} \\ b &= \frac{1 . 25}{P_d} \end{aligned}$$

حيث:

a: مسافة التاج.

b: مسافة الجذر.

Pd: الخطوة القطرية.

ومن ثم نرسم دائري التاج والجذر لكل من البيينيون والترس، ولرسم السن يلزمنا معرفة سمك هذا السن من خلال العلاقة التالية:

$$t = \frac{P_c}{2}$$

حيث:

t: سمك السن.

Pc: الخطوة الدائرية.

ويمعرفة سماكة السن وبالتالي الفراغ بين كل سنين، يمكن رسم العدد المطلوب من الأسنان، وفي الشكل(6-5) يلزم رسم سن واحد على كل ترس، يلزم الآن تحديد الخلوص، حيث إنّ الجزء المحصور بين دائرة الخلوص ودائرة الجنزير يتضمن الشريحة(Fillet)، حيث يتم إيجاد الخلوص كما يلي:

$$C = b - a$$

ويتحديد الخلوص ينتهي إنشاء الترس.


وبالعودة إلى الشكل(6-5) حيث أنّ البيينيون ومركزه O هو القائد ويدور باتجاه عكس عقارب الساعة، يكو خط الضغط هو نفسه في الخط شكل(7a-5) لإنشاء الإنفوليوت، وإن التلامس يحدث على طول هذا الخط، يحدث التلامس عندما يتلامس خصر السن القائد مع قمة السن المنقاد، وهذا يحدث عند النقطة a حيث تقطع دائرة التاج للترس المنقاد خط الضغط.

وإذا رسمنا منحنى السن خلال النقطة a ورسمنا خطوط نصف قطرية من تقاطع هذه المنحنيات مع دائرة الخطوة إلى مراكز الترسين، نحصل على زاوية الإقتراب لكل ترس.

وعند تلامس الأسنان، تنزلق نقطة التماس إلى أعلى على جانب السن القائد ولذلك سيكون رأس(قمة) السن القائد في حالة تلامس قبل إنتهاء التلامس، وتكون آخر نقطة تلامس عند تقاطع دائرة التاج مع خط الضغط، وتكون هذه النقطة b شكل(6-5)، ويرسم مجموعة أخرى من المنحنيات للسن خلال النقطة b تحصل على زاوية التجويف للكل ترس بنفس الطريقة التي حصلنا فيها على زاوية الإقتراب.

إنّ مجموع زاويتي الإقتراب والتجويف لأي ترس تسمى زاوية العمل(Angle Of action)، ويسمى الخط ab خط العمل.

وفي حالة الجريدة المسننة (rack) يمكن تخيلها كترس على له قطر دائرة الخطوة لا نهائي، ولهذا فإن للجريدة المسننة عدد لا نهائي من الأسنان، إن جانبي الإنفوليوت للسن على الجريدة المسننة هي خطوط مستقيمة وتعمل زاوية مع خط المراكز متساوية لزاوية الضغط  $\phi$  كما هو موضح في الشكل (11-5).



شكل (11-5) بنيون معشق مع جريدة مسننة

إن جانبي الإنفوليوت للسن متباينان ويمثلان منحنيان متوازيان، حيث أن خطوة الأساس ثابتة وتمثل مسافة أساسية بين الجانبين، وترتبط خطوة الأساس بالخطوة الدائرية من خلال العلاقة التالية:


$$P_b = P_c \cos \phi$$

حيث:

$P_b$ : خطوة الأساس.

$P_c$ : الخطوة الدائرية;

أما الشكل (12-5) فيمثل بيانيون معشق مع ترس حلقي، نلاحظ أن كل الترسين لهما مركزان للدوران في نفس الجانب لنقطة الخطوة ولذلك تكون موقع دائري التاج والجذر بالنسبة لدائرة الخطوة ممكوسه، بحيث تكون دائرة التاج للترس الحلقي داخل دائرة الخطوة، وتلاحظ أيضاً أن دائرة الأساس للترس الحلقي تكون داخل دائرة الخطوة بقرب دائرة التاج.



شكل (12-5) بيانيون معشق مع ترس حلقي (داخلياً)


وملاحظة أخرى هامة هي أنه عند زيادة مسافة المركز سوف يتم إنشاء دائري خطوة جديدين لهما أقطار أكبر لأنهما يجب أن يكونا متداشتين عند نقطة الخطوة، لذا فإن دائري الخطوة للترسين لا تكونان موجودتين حقيقة إلا عند تعشيق زوج التروس.

إن تغيير مسافة المركز ليس لها أي أثر على دائرة الأساس لأنهما يستخدمان لإنشاء منحنيات السن فقط، وذلك فإن دائرة الأساس تكون أساسية في الترس، وزيادة مسافة المركز تزيد زاوية الضغط وتقلل طول خط العمل، ولكن تبقى الأسنان متزاوجة، لذلك يتم تلبية متطلبات الحركة المنتظمة ولا تتغير نسبة الحركة الدائرية بين الترسين المعشقين.

## 5.5 نسبة التلامس (Contact ratio)

يوضح الشكل (13-5) منطقة العمل لترسين معاشقين، إن تلامس السن يبدأ وينتهي عند تقاطع دائري التاج مع خط الضغط.

حيث أن التلامس الإبتدائي يحدث عند النقطة a واللامس النهائي عند النقطة b، يتم رسم منحنيات السن خلال هذه النقطتين عند التقاطع مع دائرة الخطوة عند A وB على التوالي، وكما هو ملاحظ تسمى المسافة arc of approach قوس الإقتراب (q<sub>a</sub>)، ومسافة arc of recess قوس التجويف (q<sub>r</sub>)، ومجموع هذين القوسين يسمى قوس العمل (arc of action recess)، (q<sub>t</sub>) (arc of action).



شكل (13-5) تعريف نسبة التلامس

على اعتبار أن قوس العمل مساوٍ تماماً للخطوة الدائرية،  $q_t = p_c$  وهذا يعني أن سنًا واحداً وفراغه سوف يحتل حيز القوس AB وبعبارة أخرى عندما يبدأ السن الملمسة عند a، يكون السن السابق قد أنهى ملامسته عند b في نفس الوقت، ولذلك خلال عمل السن من a على b سيكون هناك تماماً زوج واحد من الأسنان في حالة تلامس.

لتأخذ حالة أخرى يكوفيهما قوس العمل أكبر من الخطوة الدائرية، ولكن ليس أكبر بكثير على سبيل المثال  $1.2P_c \approx q_t$  وهذا يعني أنه عندما يبدأ زوج واحد

من الأسنان التلامس عند  $a$  يكون هناك زوج آخر في حالة تلامس مسبق لم يصل بعد إلى  $b$ ، ولذلك لفترة زمنية قصيرة، سيكون هناك زوجان من الأسنان في حالة تلامس، واحدٌ منها جوار A والأخر جوار B.

ويمتَابعة التعشيق يتوقف الزوج بجوار B عن التلامس، تاركاً زوجاً واحداً من الأسنان في حالة تلامس، حتى تعيد العملية نفسها مرة أخرى ويسبِّب طبيعة عمل السن، قد يكون هناك زوج واحد أو زوجان في حالة تلامس، لذا لا بدّ من تعريفٍ لممثَّل نسبة التلامس  $m_c$  كما يلي:

$$m_c = \frac{q_t}{P_c}$$

نسبة التلامس هي عدد يشير إلى متوسط عدد أزواج الأسنان في حالة تلامس وهذه النسبة تساوي أيضاً طول مسار التلامس مقسوماً على الخطوة الدائرية.

وعند تصميم التروس يجب أن لا تقل نسبة التلامس عن 1.2، لأن إنعدام الدقة في تسلق الأسنان يقلل نسبة التلامس بشكل كبير، ويزيد إمكانية التصادم بين الأسنان كما أنه يزيد من مستوى الضجيج.

وأسهل طريقة للحصول على نسبة التلامس هي قياس خط العمل  $ab$  بدلاً من المسافة  $AB$ ، وبما أن  $ab$  مماسٍ لدائرة الأساسي عند امتداده، فإن خطوة الأساس  $P_b$  يجب أن تستخدم لحساب  $m_c$  بدلاً من الخطوة الدائرية، ويستخدم مفهوم خط العمل  $L_{ab}$ ، تصبح نسبة التلامس:

$$\frac{L_{ab}}{P_c \cos \Phi} m_c =$$

## 5.6 التداخل (Interference)

هو تلامس أجزاء من منحنيات السن غير المترابطة.

يوضح الشكل (14-5) ترسين لهما نفس العدد من الأسنان 16 سن، وتم قطعهما على زاوية ضغط مقدارها  $14\frac{1}{2}$  درجة، الترس القائد رقم 2 يدور مع عقارب الساعة، نقطة التلامس الإبتدائية هي A ونقطة التلامس النهائية هي B وتوجد هاتان النقطتان على خط الضغط، الآن نلاحظ أن النقاط المماسية لخط الضغط مع دائري الأساس هما C وD وموقعاً بين A وB، في - ٢٤-

التداخل.


ويتم تفسير التداخل كما يلي: يبدأ التلامس عندما يلامس رأس السن المنقاد خاصرة السن القائد، في هذه الحالة تعمل خاصرة السن القائد تلامساً مع السن المنقاد عند النقطة A، وهذا يحدث قبل أن يصبح جزء الإنفوليوت للسن المنقاد ضمن المحال.

وبعبارة أخرى يحدث التلامس تحت دائرة الأساس للترس رقم 2 في الجزء غير الإنفوليوي للخاصرة، والتأثير الحقيقي في هذه الحالة هو أن رأس أو وجه الأنفوليوي للترس المنقاد يقوم بضم وحرق الخاصرة غير الإنفوليوي للترس القائد.

في هذا المثال نفس التأثير يحدث مرة أخرى عندما ينهي السن حالة التلامس، حيث أن التلامس يجب أن ينتهي عند النقطة D أو قبلها.

ويمكن أن يكون تأثير رأس السن المنقاد في الحضر أو التداخل مع خاصرة السن القائد.

و عند تصنيع الترس يؤخذ بالإعتبار إلغاء مشكلة التداخل حيث تقوم سكين القطع بإزالة الجزء المتداخل من المعاشرة، و تسمى هذه العملية بالقطع السفلي (Undercutting)، ولكن سيئة هذه العملية إضعاف السن وبالتالي إلغاء مشكلة التداخل يؤدي بنا إلى مشكلة أخرى.



شكل(14-5) التداخل في أسنان ترسين

وفي الواقع إن مشكلة ضعف الأسنان الناجمة عن القطع السفلي لم يتم التغلب عليها بالشكل المقبول، حيث يمكن إزالة التداخل باستخدام عدد أكبر من الأسنان على الترس، وإذا كان الترس يقوم بنقل مقدار معين من القدرة فإنه يمكن استخدام عدد أكبر من الأسنان بزيادة قطر دائرة الخطوة.

وهذا بدوره يجعل الترس أكبر حجماً وأقل قبولاً، وهذا أيضاً يزيد سرعة خط الخطوة وبالتالي يزيد من مستوى الضجيج ويقلل القدرة المنقولة.

يمكن أيضاً تقليل التداخل باستخدام زاوية ضغط أكبر، هذا بدوره يؤدي على دائرة أساس أصغر وبالتالي تتخذ معظم منحنيات السن الشكل الإنضويوني، فالحاجة لاستخدام بينيون بعدد أسنان قليل يتطلب استخدام زاوية ضغط مقدارها 25°، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الإحتكاك والأحمال على الأسنان وقلل من نسبة التلامس.

يبين جدول (1-5) أقل عدد أسنان يمكن استخدامه لتجنب مشكلة التداخل.

جدول (1-5) أقل عدد من الأسنان لتجنب التداخل.

عدد أسنان البينون $N_p$	عدد أسنان الترس $N_G$							
	زاوية الملوبة(الحلزون) $\Psi$							
	0	5	10	15	20	25	30	35
8								12
9							12	34
10						12	26	$\infty$
11					13	23	93	
12			12	16	24	57	$\infty$	
13	16	17	20	27	50			
14	26	27	34	53	207			
15	45	49	69	181	$\infty$			
16	101	121	287	$\infty$				
17	$\infty$	$\infty$	$\infty$					

تعتمد هذه الأعداد على زاوية الضغط العمودية  $\phi_n = 20^\circ$ ، وزاوية اللوبية  $\Psi$  حيث تكون في حالة الترس المستقيمة (العدالة).

$$0\Psi =$$

### 5.7 تشكيل أسنان الترس (Forming of Gear Teeth):

هناك عدد كبير من الطرق المستخدمة في تشكيل أسنان الترس، منها السباكة الرملية، السباكة بالقوالب الدائمة، السباكة بالطرد المركزي والسباكة التغليفية.

يمكن تشكيل الأسنان أيضاً بالمساحيق المثلورية (Powder-metallurgy) أو البثق، حيث يتم تشكيل قضيب من الألミニوم ويتم تجزيئه إلى شرائح تمثل كلها ترساً، ثم الترس التي تتعرض لأحمال عالية في حالة ضغط من الفولاذ، وفي حالة تشكيل الأسنان بالقطع، يأخذ حيز السن الشكل المطابق لسكين القطع.

واحدى الطرق الحديثة في تشكيل الترس تسمى التشكيل البارد، أو الدرفلة الباردة، حيث تكون هناك قوالب تدور ضد الفولاذ الغفل لتشكيل الأسنان، إن الخواص الميكانيكية للمعدن يتم تطويرها بشكل كبير بعملية الدرفلة كما يتم الحصول على منحني سن ذو جودة عالية.

ومن الطرق الأخرى المستخدمة في تشكيل الأسنان هي عملية التفريز، والقطش.

#### - التفريز (Milling):


يمكن قطع أسنان الترس بنوع من السكاكين المناسبة والمخصصة ملائمة حيز السن، وبالتالي تحتاج لسكين مختلفة باختلاف الترس المراد عمله.

حيث يجب مطابق موديل السكين المستخدمة مع موديل الترس المراد عمله ومن معرفة القطر يتم حساب عدد الأسنان المراد فتحها.

#### - المقطط (Shaping) :

حيث يتم تشكيل أسنان الترس هنا بسكين على شكل بينيون أو جريدة مسننة، ويوضح الشكل (15) سكين على شكل بينيون يتم تركيبها على المحور العمودي ويتم عمل تغذية بطيئة في الترس حتى المسق المطلوب.


وعندما يحدث تماس بين دائري الخطوة للترس المشكل وسكين القطع بدور كل من السكين والترس بخفة بعد كل شوط وهكذا حتى تكون أسنان الترس قد إكتملت وانتهت تكوين الترس.



شكل (15) تشكيل ترس عدّل باستخدام سكين على شكل بينيون

ويوضح الشكل (16) عملية تشكيل الأسنان ترس بإستخدام سكين على شكل جريدة مسننة وهي طريقة دقيقة في تشكيل أسنان الترس.

ففي أثناء هذه العملية تتحرّك السكين بشكل ترددّي وتتدخل في الترس المراد تشكيله حتى تصبح دائرتا الخطوة في حالة تماس، وبعد كل شوط قطع يدور الترس بخفة على السكين، وعندما يدور الترس مع السكين مسافة متساوية للخطوة الدائرية تعود السكين إلى نقطة البدء وتستمر العملية حتى تكتمل الأسنان.



شكل(16- 5) تشكيل ترس باستخدام سكين على شكل جريدة مسننة

الإنهاء (finishing):

تعرض التروس التي تدور على سرعات عالية وتنقل قوى كبيرة لقوى ديناميكية إضافية إذا كان هناك أي خطأ في تشكيل منحني السن.

ولذلك من الضروري اخضاع الترس لعمليات إنهاء السطوح بعد عملية القطع بتصقله وتلميعه.

وهنالك عدة ماكنات تستخدم للصلقل وقد تنتج منحنى سن بدقة عالية

تصل إلى  $250 \mu\text{m}$ .

ويكون التلميع والصلقل ضروري في التروس التي لم تعالج حرارياً بعد القطع، حيث يتم تعشيق هذه التروس مع تروس مقاسة ومصقوله بحجم أسنان أكبر قليلة حتى تصبح أسنان التروس ناعمة ومصقوله.



## الوحدة السادسة

تصميم البراغي والعزقات

*Design of Screws Fasteners and Connections*




## تصميم البراغي والعزقات

### 6.1 الأسنان المعيارية (القياسية) : Standard threads

- تعريفات خاصة بالأسنان:
- الخطوة (pitch): هي المسافة بين نقطتين متتاليتين على سنين متباورين مقاسة بموازاة محور السن.
- في النظام الإنجليزي تستبدل الخطوة بعدد الأسنان في الإنش N.
- القطر الإسمى (الرئيسي) (major diameter) d وهو أكبر قطر لأسنان البرغي.
- القطر الشانوى (minor diameter) dr وهو أصغر قطر لأسنان البرغي.
- التقدم (lead) L، وهو المسافة التي تتحركها العزقة (الصامولة) بموازاة محور البرغي عندما تلُف دورة واحدة.
- ولبرغي أحادي الباب (سن واحد) يكون التقدم مساوياً لـ مقدار الخطوة، ولبرغي متعدد الأبواب يحتوي على سنين أو أكثر بجانب بعضها البعض، وعندما يكون البرغي ثانوي الباب يكون التقدم في البرغي مساوياً لـ ضعفي الخطوة وهكذا.


**ملاحظة:** يشار إلى السن المترى بالرمز M وتكون زاوية رأس السن 60°، ويتم وصف السن المترى بقطره وخطوته بالملمتر، فعلى سبيل المثال يشير الرمز (M12×1.75) إلى سن قطره الإسمى 12mm وخطوته 1.75mm.

أما السن الإنجليزي أو الإنثى سن وييت وورث فإن زاوية رأس السن هي 55°.




شكل(1)-6 المصطلحات الفنية للبراغي

ويوضح الشكل(2-6) الأبعاد الرئيسية والثانوية للسن المترى، كما يوضح الشكل(6-3a) والشكل(6-3b) السن المربع ولاسن الأكم والتي تستخدم في نقل القدرة والمشهورة بتحملها للأحمال العالية.



شكل(6-2)



(a) السن прямой

(b) السن الأكم

شكل(3 - 6)

أظهرت إختبارات الشد الحديدية على القصبان المسننة أنها تملك نفس مقاومة الشد للقصبان والأعمدة غير المسننة والتي لها متوسط القطر نفسه في الأعمدة المسننة، وتسمى مساحة الأعمدة غير المسننة بمساحة إجهاد الشد  $A_t$  للأعمدة المسننة، تظهر قيم  $A_t$  في جدول (6-1) و(6-2).

جدول (1) - الأقطار والمساحات للأسنان الناعمة والخشنة المترية.

القطر الإسمى $d$	سلسلة الأسنان الخشنة				سلسلة الأسنان الناعمة			
	الخطوة $P$	مساحة اجهاد الشد $A_t$	مساحة القطر الثانوي $A_r$	الخطوة $P$	مساحة اجهاد الشد $A_t$	مساحة القطر الثانوي $A_r$		
1.6	0.35	1.27	1.07					
2	0.40	2.07	1.79					
2.5	0.45	3.39	2.98					
3	0.5	5.03	4.47					

3.5	0.6	6.78	6.00			
4	0.7	8.78	7.75			
5	0.8	14.2	12.7			
6	1	20.1	17.9			
8	1.25	36.6	32.8	1	39.2	36.0
10	1.5	58.0	52.3	1.25	61.2	56.3
12	1.75	84.3	76.3	1.25	92.1	86.0
14	2	115	104	1.5	125	116
16	2	157	144	1.5	167	157
20	2.5	245	225	1.5	272	259
24	3	353	324	2	384	365
30	3.5	561	519	2	621	596
36	4	817	759	2	915	884
42	4.5	1120	1050	2	1260	1230
48	5	1470	1380	2	1670	1630
56	5.5	2030	1910	2	2300	2250
64	6	2680	2520	2	3030	2980
72	6	3460	3280	2	3860	3800
80	6	4340	4140	1.5	4850	4800
90	6	5590	5360	2	6100	6020
100	6	6990	6740	2	7560	7470
110				2	9180	9080

## 6.2 ميكانيكية قلاووظات (براغي) القدرة.

قلاووظ القدرة هو أداة تستخدم في الماكينات من أجل تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية وعادةً من أجل نقل القدرة.

ومن التطبيقات المعروفة عليه هو عمود المرشد في المخرطة، قلاووظ المزمعة، والجكارات وغيرها.

والأسنان المستخدمة في هذا النوع من القلاووظ هي المريعة والأكم كما ذكر سابقاً.

### جدول (2-6)

الأقطار والمساحات لبراغي القدرة الموحدة الإن羞ية (UNC و UNF)


الحجم القطر الإسمى in	سلسلة الأسنان الخشنة					سلسلة الأسنان الناعمة		
	عدد الأسنان لكل إنش	مساحة اجهاد الشد $A_t \text{ in}^2$	مساحة القطر الثانوي $A_r \text{ in}^2$	عدد الأسنان لكل إنش	مساحة اجهاد أكبر $A_t \text{ in}^2$	مساحة القطر الثانوي $A_r \text{ in}^2$		
0	0.0600			80	0.00180	0.00151		
1	0.0730	64	0.00263	0.00218	72	0.00278	0.00237	
2	0.0860	56	0.00370	0.00310	64	0.00394	0.00339	
3	0.0990	48	0.00487	0.00406	56	0.00523	0.00451	
4	0.1120	40	0.00604	0.00496	48	0.0061	0.00566	
5	0.1250	40	0.00796	0.00672	44	0.00880	0.00716	
6	0.1380	32	0.00909	0.00745	40	0.01015	0.00874	
8	0.1640	32	0.014	0.01196	36	0.01474	0.01285	
10	0.900	24	0.0175	0.01450	32	0.0200	0.0175	
12	0.2160	24	0.0242	0.0206	28	0.0258	0.0226	

$\frac{1}{4}$	0.2500	20	0.0318		28	0.0364	0.0326
$\frac{5}{16}$	0.3125	15	0.0524	0.0454	24	0.0580	0.0524
$\frac{3}{8}$	0.3750	16	0.0775	0.0678	24	0.0878	0.0809
$\frac{7}{16}$	0.4375	14	0.1063	0.933	20	0.1187	0.1090
$\frac{1}{2}$	0.5000	13	0.1419	0.01257	20	0.1599	0.1486
$\frac{9}{16}$	0.5625	12	0.182	0.162	18	0.203	0.189
$\frac{5}{8}$	0.6250	11	0.226	0.202	18	0.256	0.240
$\frac{3}{4}$	0.7500	10	0.334	0.302	16	0.373	0.351
$\frac{7}{8}$	0.8750	9	0.462	0.419	14	0.509	0.480
1	1.0000	8	0.606	0.551	12	0.663	0.625
$1\frac{1}{4}$	1.2500	7	0.969	0.89	12	1.073	1.024
$1\frac{1}{2}$	1.5000	6	1.405	1.294	12	1.581	1.521

جدول (3) المخطوطة المفضلة للسن الأكم:

d,in	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
p,in	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	

وكما ذكر سابقاً من تطبيقات قلاعووظات القدرة هي الجك، حيث يوضح الشكل (4) جك مكون من ترس دودي وقلاعووظ عزقة.




شكل(4) جك من نوع جويس

ويوضح الشكل (5- 6) قلاووظ قدرة مربع السن أحادي الباب قطره المتوسط  $d_m$  وخطوته  $p$ ، زاوية التقدم  $\lambda$  وزاوية اللوبية  $\beta$  ومحمل بقوة ضغط محورية مقدارها  $F$ ، والراد إيجاد تعبير لقيمة عزم التي اللازم لرفع الحمل وأخر لخفض الحمل.

بدايةً لنتخيل أن سنًا من أسنان القلاووظ منبسط للفة واحدة.

لذا فإن طرف من السن سيشكل وتر مثلث قائم الزاوية والذي تشكل تشكل قاعدته محيط دائرة القطر المتوسط وإرتفاعه هو التقدم  $\lambda$ .


والزاوية  $\lambda$  هي زاوية التقدم للسن، ونعتبر عن مجموع القوى المحورية التي تؤثر عمودياً على مساحة السن بالقوة  $F$ .



شكل (5-6) مقطع من قلاووظ القدرة

لرفع الحمل فإن القوة  $P$  في الشكل (6a) تؤثر إلى اليمين، ولخفض الحمل تؤثر القوة  $P$  إلى اليسار (6b).

تحسب قوة الإحتكاك من ناتج حاصل ضرب معامل الإحتكاك  $\mu$  بالقوة يكون النظام في حالة إتزان تحت تأثير هذه القوى.



شكل (6-6)

ففي حالة رفع الحمل (الشد) :

$$\Sigma F_H = P - N \sin \lambda - \mu N \cos \lambda = 0$$

$$\Sigma F_V = P + \mu N \sin \lambda - N \cos \lambda = 0$$

وفي حالة خفض الحمل (الفك) :

$$\Sigma F_H = -P - N \sin \lambda + \mu N \cos \lambda = 0$$

$$\Sigma F_V = F - \mu N \sin \lambda - N \cos \lambda = 0$$

ويمـا أنتـا غـير مـهـتمـيـن بـالـقـوـةـ الـعـمـودـيـةـ Nـ، يـمـكـنـ إـلـغـاءـهـاـ مـنـ كـلـ مـجـمـوعـةـ منـ الـمـعـادـلـاتـ وـنـحـلـ هـذـهـ الـمـعـادـلـاتـ لـإـيجـادـ الـقـوـةـ Pـ، فـنـيـ سـائـةـ رـفعـ الـحملـ (الـشـدـ)ـ:

$$P = \frac{F(\sin \lambda + \mu \cos \lambda)}{\cos \lambda - \mu \sin \lambda}$$

وفي حالة خفض الحمل (الفك) :

$$P = \frac{F(\mu \cos \lambda - \sin \lambda)}{\cos \lambda + \mu \cos \lambda}$$

$\tan \lambda = \frac{L}{\pi d_m}$  وتقسيمة البسط والمقام على  $\cos \lambda$  واستخدام العلاقة

تصبح قيمة P في حالة رفع الحمل:

$$P = \frac{F[(L / \pi d_m) + \mu]}{1 - (\mu L / \pi d_m)}$$

وفي حالة خفض الحمل:

$$P = \frac{F[\mu - (L / \pi d_m)]}{1 + (\mu L / \pi d_m)}$$

ولإيجاد العزم (Torque) حيث أنه ناتج حاصل ضرب القوة  $P$  بنصف

القطر المتوسط  $\frac{d_m}{2}$ ، يصبح العزم اللازم لرفع الحمل كما يلي:

$$T = \frac{Fd_m}{2} \left( \frac{L + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu L} \right)$$

حيث أن  $T$  : هو العزم اللازم للتغلب على إحتكاك السن ورفع الحمل.

أما العزم اللازم لخفض الحمل يمكن إيجاده كما يلي:

$$T = \frac{Fd_m}{2} \left( \frac{\pi\mu d_m - L}{\pi d_m + \mu L} \right)$$

وهذا العزم يلزم أيضاً للتغلب على جزء من قوة الإحتكاك في خفض الحمل.

وهي حالات خاصة حيث يكون التقدم كبيراً وقوة الإحتكاك قليلة بحيث أنَّ  
الحمل يخفض بنفسه جاعلاً البراغي يدور بدون أي جهد خارجي.

وفي هذه الحالات يكون العزم  $T$  سالباً أو صفرأً في المعادلة الأخيرة، وإذا كان  
العزم الناتج من نفس المعادلة موجباً يقال أنَّ البراغي ذاتي الإغلاق (القفل) –  
(Self-) – (locking).

فتصبح العلاقة للإغلاق الذاتي:

$$\pi\mu d_m > L$$

وعند قسمة طرفي المتباعدة على  $\pi d_m$ :

$$\mu > \frac{L}{\pi d_m}$$

ولكن  $\tan \lambda = \frac{L}{\pi d_m}$  وهذا يعني أن:

$$\mu > \tan \lambda$$

وهذه العلاقة تشير إلى أن حالة الإغلاق المطلق هي أنه عندما يكون معامل الإحتكاك للسن، أو اكبر من ظل زاوية التقدم.

- يمكن أيضاً إيجاد كفاءة السن كمعامل مفيد في تقييم براغي القدرة على اعتبار أن  $T_o = 0$  لم تحصل على:

$$\frac{FL}{2\pi} T_o =$$

حيث أن  $T_o$  هو العزم اللازم فقط لرفع الحمل بانعدام الإحتكاك وعليه تصبح الكفاءة:

$$\mu = \frac{T_o}{T} = \frac{FL}{2\pi T}$$

$T$ : العزم اللازم لرفع الحمل(الشد).


وجميع هذه المعادلات تستخدم في حالة الأسنان المريعة حيث تكون القوى العمودية على الأسنان موازية لمحور البرغي، وفي حالة السن الأكم وغيره من الأسنان تكون القوة العمودية على السن مائلة عن المحور بسبب وجود زاوية السن  $2\alpha$  وزاوية التقدم  $\lambda$ .

ويمـا أن زاوية التـقدم صـغيرة فإـنه يمكن إـهمـانـها لها وـيبـقـى فـقـطـ أـثـرـ زـاوـيـةـ السن مـاخـودـاً بـعـينـ الـإـعـتـبارـ.

إن أـثـرـ الزـاوـيـةـ  $\alpha$  يـكـمـنـ فيـ زـيـادـةـ قـوـةـ الـإـحـتـكـاكـ بـسـبـبـ الـأـثـرـ الإـسـفـينـيـ لـلـأـسـنـاـنـ.

فـضـيـ حـالـةـ رـفـعـ الـحـمـلـ (ـالـشـدـ) لـلـقـلـاـوـظـ يـعـطـيـ العـزـمـ بـالـمـعـادـلـةـ التـالـيـةـ:

$$T = \frac{Fd_m}{2} \left( \frac{L + \pi\mu d_m \sec \alpha}{\pi d_m - \mu L \sec \alpha} \right)$$



شكل (7-6) (a) أثر القوة العمودية على السن الأكم

(b) حلقة دفع قطرها الإحتكاكـيـ  $d_c$

فيـ قـلـاـوـظـ الـقـدـرـةـ لـاـ تـكـونـ كـفـاعـةـ السـنـ الأـكـمـ كـمـاـ فيـ حـالـةـ السـنـ المـرـبعـ، بـسـبـبـ الـإـحـتـكـاكـ الإـضـاـيـهـ فيـ النـاتـجـ عـنـ الـأـثـرـ الإـسـفـينـيـ (ـيـعـمـلـ السـنـ كـإـسـفـينـ)، وـلـكـنـهـ مـفـضـلـ بـسـبـبـ سـهـولـةـ التـصـنـيـعـ وـإـمـكـانـيـةـ اـسـتـخـدـامـ عـزـقـةـ مـنـ فـصـلـةـ لـحـمـاـيـتـهـ مـنـ الـإـهـتـاءـ.

عـادـةـ يـجـبـ إـسـتـخـدـامـ مـرـكـبـةـ  $\alpha$ ـ للـعـزـمـ فيـ تـطـبـيقـاتـ قـلـاـوـظـ الـقـدـرـةـ.

حيث عندما يتم تحميل القلاووظ محوريًا، يتم استخدام حلقة بين الأعضاء الدوارة والثابتة من أجل حمل المركبة المحورية كما في الشكل (7-6) الذي يوضح استخدام حلقة دفع، حيث يفترض أن الحمل يكون مركزاً على القطر المتوسط لهذه الحلقة.

وإذا اعتبرنا أن  $\mu$  هو معامل احتكاك الحلقة، فيكون العزم اللازم هو:

$$T_c = \frac{F\mu_c d_c}{2}$$

مثال (1): برجي (قلاووظ) قدرة مربع السن قطره الإسمى 32mm وخطوته F= 6.4KN، ثانئي الباب، إذا علمت أن  $d_c = 40mm$ ,  $\mu = \mu_c = 0.08$  و  $\mu_c = 0.08$  لكل قلاووظ، أوجد ما يلي:

- أ. عمق السن، عرض السن، القطر المتوسط، القطر الثانوي، والتقدم.
- ب. العزم اللازم لتدوير البرغي باتجاه الحمل.
- ج. العزم اللازم لتدوير البرغي ضد الحمل.
- د. الكفاءة الكلية.

الحل:

- أ. إن عمق وعرض السن المربع متساوي ويساوي كل منهما نصف الخطوة أي  $2mm$ .

$$d_m = d - \frac{P}{2} = 32 - 2 = 30 mm$$

$$d_s = d - P = 32 - 4 = 28 mm$$

$$L = np = 2(4) = 8 mm$$

- ب. لإيجاد العزم اللازم لتدوير البرغي باتجاه الحمل نستخدم العلاقة:

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{Fd_m}{2} \left( \frac{L + \pi \mu d_m}{\pi d_m - \mu L} \right) + \frac{F \mu_c d_c}{2} \\
 &= \frac{6.4 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3}}{2} \left[ \frac{8 \times 10^{-3} + \pi \times 0.08 \times 30 \times 10^{-3}}{\pi \times 30 \times 10^{-3} - 0.08 \times 8 \times 10^{-3}} \right] \\
 &\quad + \frac{6.4 \times 10^3 \times 0.08 \times 40 \times 10^{-3}}{2} \\
 &= 15.94 + 10.24 = 26.18 N.m
 \end{aligned}$$

ج. لإيجاد العزم اللازم لتدوير البرغي ضد الحمل نستخدم العلاقة:

$$\begin{aligned}
 T &= \frac{Fd_m}{2} \left( \frac{\pi \mu d_m - L}{\pi d_m + \mu L} \right) + \frac{F \mu_c d_c}{2} \\
 &= \frac{6.4 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3}}{2} \left[ \frac{\pi(0.08) \times 30 \times 10^{-3} - 8 \times 10^{-3}}{\pi \times 30 \times 10^{-3} - 0.08 \times 8 \times 10^{-3}} \right] \\
 &\quad + \frac{6.4 \times 10^3 \times 0.08 \times 40 \times 10^{-3}}{2} \\
 &= -0.466 + 10.24 = 9.77 N.m
 \end{aligned}$$

د. الكفاءة الكلية:


$$\mu = \frac{FL}{2\pi T} = \frac{6.4 \times 10^3 \times 8 \times 10^{-3}}{2\pi(26.18)}$$

$$= 0.311$$

$$= 31.1\%$$

## 6.3 المرايا المسننة (Threaded Fasteners)

يوضح الشكل (8) رسم تخطيطي لبراغي سداسي الرأس حيث تكون نقاط تركيز الإجهاد عند نقاط التقاء الرأس مع رقبة البراغي وعنده بداية الأسنان.



شكل (8) رسم تخطيطي لبراغي سداسي الرأس

إن طول الجزء المسنن في البراغي الإنثية يعطي من خلال العلاقات التالية:

$$\left\{ \begin{array}{ll} L_T = 2D + \frac{1}{4} \text{ in} & L \leq 6 \text{ in} \\ 2D + \frac{1}{2} \text{ in} & L > 6 \text{ in} \end{array} \right.$$

وللبراغي المترية يعطي الطول من خلال العلاقات التالية:


$$\left\{ \begin{array}{ll} L_T = 2D + 6 & L \leq 125 \text{ mm} \quad D \leq 48 \text{ mm} \\ 2D + 12 & 125 < L \leq 200 \text{ mm} \\ 2D + 25 & L > 200 \text{ mm} \end{array} \right.$$

تكون ثقوب البراغي عادة ذات حواف حادة بعد عملية الثقب، وهذا قد يزيد من تركيز الإجهاد، لهذا توضع فكله (Washer) تحت البرغي لمنع ذلك، ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ المصلد وتحمل مع البرغي بحيث تكون الحواف الحادة في الثقب مواجهة لوجه الفلكة.

والهدف من البرغي هو ربط جزئين أو أكثر مع بعضها البعض تؤدي أحمال الربط إلى تمدد أو إستطالة في البرغي، ينشأ حمل الربط نتيجة لف العزقة (الصمامولة) حتى يتمدد البرغي إلى حد المرونة، وإذا لم يحدث ارتخاء في العزقة يبقى الشد في البرغي كحمل مسبق أو حمل ريط.

في عملية الشد يجب إبقاء رأس البرغي ثابتاً في حين يتم لف العزقة، ففي هذه الحالة لا يتعرض ساق البرغي لعزم الإحتكاك في اسن.

يكون رأس البرغي ذو القبعة (الغطاء) السادس (hexagon-hedrbolt)، ويتم استخدام البراغي ذات القبعة السادسية في نفس تطبيقات البراغي السادسية الرأس، ومن الأنواع الشائعة للبراغي ذات القبعة في الشكل (6-9).




شكل(9-6) بعض أنواع البراغي ذات القبعة


- .أ. رأس مخدّد (fillister head).
- ب. رأس منبسط (flat head).
- ج. رأس سداسي مجوف (hexagonal socket head).

يوضح الشكل(10-6) مدى واسع من رؤوس البراغي، كما يوضح

الشكل(11-6) أنواعاً مختلفة من العزقات السداسية.



شكل(10) - 6 أنواع مختلفة من رؤوس البراغي




شكل(11-11) 6 أنواع مختلفة من العزقات السداسية

خلال عملية الشد يأخذ السن الأول في العزقة (الصامولة) جميع الحمل، ولهذا يحدث خضوع، ولكن بسبب التقوية التي تحدث نتيجة التشكيل البارد، وحيث أنّ الحمل يتوزع على حوالي ثلاثة أسنان من العزقة يقلل هذا الأمر حدوث الخضوع، لهذا السبب يجب عدم إعاده استخدام العزقات حيث أنها تصبح خطيرة.

## 6.4 وصلات الشد - المربطة:

تصمم الوصلات بحيث تكون قوية وغير قابلة للإنهيار وتقاوم أحمال الشد الخارجية، العزوم، أحمال القص أو مجموعة من هذه الأحمال.

يوضح الشكل (12-6) وصلة البرغي في حالة شد، لاحظ وجود الخلوص في ثقوب البرغي، وكذلك امتداد بعض أسنان البرغي خارج الوصلة.




شكل(12-6) وصلة لبرغي في حالة شد

كما ذكر سابقاً، تستخدم البراغي من أجل ربط جزئين أو أكثر مع بعضها البعض، عند لف العزقة يستطيع (يتمدد) البرغي تبعاً لحمل الربط المؤثر، يسمى هذا الحمل بالشد المسبق أو الحمل المسبق.

ويظهر في الوصلة بعد شد العزقة بالشكل الصحيح، بغض النظر عن وجود القوة الخارجية  $P$  أم لا.

عند ربط الأعضاء مع بعضها البعض بواسطة برجي فإن حمل الربط الذي يسبب سداً في البرغي يتسبب في حدوث ضغط في الأعضاء المربوطة.

ومثال آخر على وصلات الشد كما في الشكل (13-6).



شكل(13- 6) برغي ذو القبعة السادسية يستخدم في أسطوانات الضغط العالي

ونوع آخر من البراغي المستخدمة في السريط هو البرغي مسنن (Stud Lock) وهو عبارة عن عمود مسنن من الطرفين يتم ربطه في العضو السفلي بدايةً ثم يثبت عليه العضو العلوي بحيث تستخدم الفلكة (Washer) ثم العزقة للثبيت.

يمكن اعتبار هذا النوع من البراغي دائم، حيث يمكن فك الوصلة عدة مرات وذلك بفك الفلكة والعزقة، وبهذا يبقى الجزء السفلي المسنن من البرغي سليمًا ولا يتلف نتيجة الإستخدام المتكرر.

- يعبر ثابت الصلابة (Stiffness Constant) للأعضاء المرنة مثل البرغي في الوصلة عن النسبة بين القوة المطبقة على العضو ومقدار الإنحراف (الاستطالة) الناتجة عن القوة.

- يمثل مقبض الوصلة في الشكل(12- 6) مجموعة سماكات كلا العضوين الذين يتم ربطهما وكلا الفلكيتين، أما الشكل(13- 6) فيمثل مقبض الوصلة سماكة العضو العلوي مضافة له سماكة الفلكة.

إن صلاة الجزء المريوط من البرغي تتكون من جزئين، وهما الساق غير المسنن والجزء المسنن، ولذلك فإن ثابت الصلاة للبرغي يكون مكافئاً لصلاية زنبركين (نابضين) على التوالي كما يلى:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$$

$$K = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$$

حيث يتم إيجاد ثابت الصلابة للجزء المسنن وغير المسنن في البرغي في منطقة الربط كما يلي:

$$K_T = \frac{A_t E}{L_T}$$

$$K_d = \frac{A_d E}{L_d}$$

حيث:

$k_T$ : ثابت الصلابة للجزء المسنن.

$A_t$ : مساحة إجهاد الشد.

$L_T$ : طول الجزء المسنن في المقبض

$E$ : معامل المرونة.

$A_d$ : مساحة القطر الإسمى للبرغي.

$L_d$ : طول الجزء غير المسنن في المقبض.

$K_d$ : ثابت الصلابة للجزء غير المسنن.

ويستخدم كلا المعادلين يمكن استخلاص الصلابة الفعالة للبرغي  $K_b$

كما يلي:

$$K_b = \frac{A_d A_t E}{A_d L_T + A_t L_d}$$

## 6.5 وصلات الشد - الأعضاء:

في هذا الجزء سنقوم بدراسة صلابة الأعضاء في منطقة الربط، هناك أكثر من عضوين ضمن المقبض في الوصلة، وتؤثر جميعها في أن واحد كما لو كان زنبركات (نوابض) إنضغاطية على التوالي، وبالتالي يكون ثابتة الصلابة لها كما يلي:


$$\frac{1}{K_m} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \dots + \frac{1}{K_i}$$

وإذا كان أحد الأعضاء المستخدمة كاسكبيت لينة (حشوة) (gasket)، خاصة يمكن إهمال صلابة الأعضاء الأخرى وهنا نستخدم فقط صلابة الكاسكبيت الحشوة).

في حالة عدم وجود حافظة، يصعب الحصول على صلابة الأعضاء إلا بالاختبارات العملية.

يوضح الشكل (14b-6) الشكل الهندسي العام للمخروط المعرض للمقولة المؤثرة على الأعضاء، حيث تستخدم نصف زاوية الرأس  $\alpha$ ، وهنديما تكون  $\alpha = 45^\circ$  فإن بعض التقارير تشير إلى عدم الملائمة لحساب الصلابة.

وعندما يكون التحميل مقيداً بفلكه من الفولاذ المصلي أو حديد الصب أو الألمنيوم، تصبح زاوية الرأس أصغر وتشير التقارير إلى أنها محصورة بين قيمتين هما  $25^\circ \leq \alpha \leq 33^\circ$  لمعظم المجموعات، ولكننا سوف نستخدم  $\alpha = 30^\circ$  نصف زاوية رأس المخروط.



شكل(14-6) توزيع قوى الضغط في عضو الوصلة

وبالعودة إلى شكل(14-6) نلاحظ أن الإستطالة لعنصر المخروط الذي سماكته  $d_x$  والمعرض لقوة شد مقدارها  $P$  هو:

$$d_\delta = \frac{P d_x}{E A} \dots \dots \dots (1)$$

ويتم حساب المساحة كما يلي:

$$\begin{aligned} A &= \pi(r_o^2 - r_i^2) = \pi \left[ \left( x \tan \alpha + \frac{D}{2} \right)^2 - \left( \frac{d}{2} \right)^2 \right] \\ &= \pi \left( x \tan \alpha + \frac{D+d}{2} \right) \left( x \tan \alpha + \frac{D-d}{2} \right) \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

بتقسيم(2) بـ(1) نحصل على قيمة الإنحراف(الإستطالة) كما يلي:

$$\delta = \frac{P}{\pi E} \int \frac{dx}{[x \tan \alpha + (D+d)/2][x \tan \alpha + (D-d)/2]}$$

ويتم إيجاد قيمة الإستطالة  $\delta$ :

$$\delta = \frac{P}{\pi E d \tan \alpha} \ln \frac{(2t \tan \alpha + D - d)(D + d)}{(2t \tan \alpha + D + d)(D - d)}$$

وبهذا يكون ثابت الصلابة للمخروط المتأثر بالقوة في عضو الوصلة كما يلي:

$$K = \frac{P}{\delta} = \frac{\pi Ed \tan}{Ln \frac{(2t \tan \alpha + D - d)(D + d)}{(2t \tan \alpha + D + d)(D - d)}}$$

ويتعويض قيمة الزاوية  $\alpha = 30^\circ$  تصبح قيمة K:

$$K = \frac{0.577 \pi Ed}{Ln \frac{(1.15t + D - d)(D + d)}{1.15t + D + d)(D - d)}}$$

وإذا كان معامل المرونة E هو نفسه لجميع الأعضاء في الوصلة وفي حالة تماثل، يمكن اعتبار الوصلة كنابضين على التوالي حيث  $K_m = k/m$ ، وباستخدام  $L = 2t$  طول المقبض و  $d_w$  قطر الفلكة، يمكن إيجاد ثابت الصلابة للأعضاء  $k_m$  كما يلي:

$$K = \frac{\pi Ed \tan \alpha}{2Ln \frac{(L \tan \alpha + d_w - d)(d_w + d)}{(L \tan \alpha + d_w + d)(d_w - d)}}$$

وإذا أن قطر الفلكة أكبر بحوالي 50% من قطر المريط الذي هو برغي سداسي الرأس أو برغي ذو قبعة سداسيه، يمكن الحصول على معادلة أبسط بتعويض  $d_w = 1.5d$ ، وإذا استخدمنا كذلك  $\alpha = 30^\circ$  نحصل على معادلة جديدة لقيمة  $k_m$  كما يلي:

$$k_m = \frac{0.577 \pi Ed}{2Ln \left( 5 \frac{0.577L + 0.5d}{0.577L + 2.5d} \right)}$$

**6.6 مقاومة البراغي (Bolt Strength):**

تعتبر مقاومة البراغي مفتاح التصميم والتحليل لوصلات البراغي، ويتم التعبير عن مقاومة البراغي بأقل مقاومة دليلية (minimum Proof Strength) أو أقل حمل دليلي (minimum Proof Load) وأقل مقاومة شد (tensile Strength).

الحمل الدليلي هو أكبر حمل (قوة) يمكن أن يحتمله البراغي بدون اكتساب تشوهًا دائمًا.

يوضح جدول (4-6) المواصفات الأمريكية القياسية للبراغي الإنسية حسب SAE.

## جدول (4) - (6) مواصفات SAE للبراغي الفولاذية الانشائية:

الدرجة SAE GRADE NO	مدى الحجم SIZE RANGE INCLUSIVE IN	أقل مقاومة دليلية MINIMUM PROOF STRENGTH k,si	أقل مقاومة ضد MINIMUM TENSILE STRENGTH k,si	أقل مقاومة للحضر Minimum YIELD STRENGTH k,si	المادة MATERIAL	علامة الرأس
1	$\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$	33	60	36	Low or medium carbon قليل أو متوسط الكربون	
2	$\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$ $\frac{7}{8} - 1\frac{1}{2}$	55 33	74 60	57 36	Low or medium carbon قليل أو متوسط الكربون	
4	$\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$	65	115	100	Medium carbon. Cold-drawn متواضع الكربون مسحوب على الإباره	
5	$\frac{1}{4} - 1$ $1\frac{1}{8} - 1\frac{1}{2}$	85 74	120 105	92 81	Medium carbon, Q&T متواضع الكربون، معالج بالتحفظ	
5.2	$\frac{1}{4} - 1$	85	120	92	Low-carbon martensite, Q&T مارتنسيت متواضع الكربون معالج بالتحفظ	
7	$\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$	105	133	115	Medium carbon alloy, Q&T سيبيكت متواضع الكربون معالجه بالتحفظ	
8	$\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$	120	150	130	Medium-carbon alloy Q&T سيبيكت متواضع الكربون معالجه بالتحفظ	
8.2	$\frac{1}{4} - 1$	120	150	130	Low-Carbon martensite Q&T مارتنسيت قليل الكربون معالج بالتحفظ	

**جدول (5-6) مواصفات البراغي الفولاذية الانشية حسب الجمعية الامريكية لضخص المواد .ASTM**

الرتبة ASTM DESIGNATION NO	مدى النじم SIZE RANGE INCLUSIVE IN	أقل مقاومة دينامية MINIMUM PROOF STRENGTH k,si	أقل مقاومة شد MINIMUM TENSILE STRENGTH k,si	أقل مقاومة خشونة Minimum YIELD STRENGTH k,si	نوع MATERIAL	علامة الرأس
A307	$\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$	33	60	36	Low carbon الليل الكربون	
A325, Type1	$\frac{1}{2} - 1$ $1\frac{1}{8} - 1\frac{1}{2}$	55 33	74 60	57 36	Q&T medium carbon الليل أو متوسط الكربون معالج بالتنطيس	 A325
A325, Type.3	$\frac{1}{2} - 1$ $1\frac{1}{8} - 1\frac{1}{2}$	85 74	120 105	92 81	Medium carbon. Cold- drawn متوسط الكربون مسحوب على البلاد	 A325
A354, Grade BD	+ -4				Low-carbon martensite, Q&T مارتنسيت متوسط الكربون معالج بالتنطيس	 A354
A449	$-1$ $1\frac{1}{8} - 1\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4} - 3$	85	120	92	Medium carbon alloy. Q&T سبائك متوسطة الكربون معالجة بالتنطيس	 A449
A490. type 1	$\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}$	105	133	115	Medium- carbon alloy Q&T سبائك متوسطة الكربون معالجة بالتنطيس	 A490
A490. type 3		130	150	130		 A490

إن مواصفات البراغي حسب ASTM تتعامل مع الأسنان القصيرة وذلك أن معظم هذه البراغي تستخدم في الوصلات الإنشائية والمعرضة لأحمال القص، كما أن قصر طول السن يزيد من مساحة الساق.

أماً مواصفات البراغي المترية فتعطى في جدول (6).

الرتبة Property Class	مدى الحجم SIZE RANGE INCLUSIVE	أقل مقاومة دليلاً MINIMUM PROOF STRENGTH Mpa	أقل مقاومة شد MINIMUM TENSILE STRENGTH Mpa	أقل مقاومة خضوع Minimum YIELD STRENGTH Mpa	المادة MATERIAL	علامة الرأس
4.6	M5-M36	22.5	400	240	Low or medium carbon قليل أو متوسط الكربون	4.6
4.8	M1.6-M16	310	420	340	Low or medium carbon قليل أو متوسط الكربون	4.8
5.8	M5-M24	380	520	420	Low or medium carbon قليل أو متوسط الكربون	5.8
8.8	M16-M36	600	830	660	Medium carbon. Cold-drawn متوسط الكربون مسحوب على البلاطة	8.8
9.8	M1.6-M16	650	900	720	Medium carbon. Q&T متوسط الكربون، معالج بالتنطيس	9.8
10.9	M5-M36	830	1040	940	Low-carbon martensite, Q&T مارتنسيت متوسط الكربون معالج بالتنطيس	10.9
12.9	M1.6-M36	970	1220	1100	Medium carbon alloy, Q&T سيبكة متوسطة الكربون معالجة بالتنطيس	12.9

## 7.6 وصلات الشد - الحمل الخارجي:

عند دراسة ما يحدث عند تطبيق حمل شد خارجي  $P$  على وصلة البرغي،  
كما في شكل (12-6)،

من المفترض أن قوة السرير والتي سوف نسميها الحمل المسبق  $F_i$  سيتم  
تطبيقها بالشكل الصحيح عند شد العزقة قبل تطبيق القوة  $P$ .

حيث:

$F_i$ : الحمل المسبق.

$P$ : حمل شد خارجي.

$P_b$ : جزء الحمل  $P$  الذي يحمله البرغي.

$P_m$ : جزء الحمل  $P$  الذي يحمله الأعضاء.

$$P_b + F_i = F_b$$

$$P_m - F_i = F_m$$

الحمل  $P$  هو حمل شد يسبب تمدداً أو إستطاله في الوصلة مسافةً مقدارها  $\delta$ . يمكن أن يناسب هذا التمدد للصلابة حيث  $k$  ثابت الصلابة ناتج قسمة القوة المؤثرة على التمدد (الإستطاله) كما يلي:

$$\delta = \frac{P_b}{K_b}$$

كما أنّ:

$$\delta = \frac{P_m}{K_m}$$

أو:

$$P_b = P_m \frac{K_b}{K_m}$$

ويحيط أنّ:

$$P = P_b + P_m$$

$$P_b = \frac{K_b P}{K_b + K_m}$$

وبالتالي فإنّ محصلة حمل البراغي هي:

$$F_b = P_b + F_i = \frac{K_b P}{K_b + K_m} + Fi \quad F_m < O$$

كما أنّ محصلة حمل الأعضاء في الوصلة هي:

$$F_m = P_b - F_i = \frac{K_m P}{K_b + K_m} - Fi \quad F_m < O$$

تبقى هذه النتائج صالحة للإستخدام ما دام حمل الريط مؤثراً على الأعضاء.

يوضح الجدول (7-6) بعض المعلومات المتعلقة بشواست الصلابة لكل من البرغي والأعضاء، حيث أن مقبض الوصلة مكون فقط من عضوين ولا يحتوي على فلكلات، وتشير النسبة (C) إلى عوامل القوة P في المعادلتين الأخيرتين، وتصف هذه النسبة جزءاً من الحمل الخارجي المحمولة بواسطة البرغي وجزءاً محمولاً بواسطة الأعضاء، على التوالي.

وفي جميع الحالات تحمل الأعضاء أكثر من 80% من الحمل الخارجي،  
جدول (7-6) صلاية البراغي والأعضاء.

STIFFNESSES. MLB/ in				
BOLT GRIP. (مقبض البرغي) in	K <sub>b</sub>	K <sub>m</sub>	C	1-C
2	2.57	12.69	0.168	0.832
3	1.79	11.33	0.136	0.864
4	1.37	10.63	0.114	0.886

حيث:

$$C = \frac{K_b}{k_b + k_m}$$

C: الجزء المحمول من القوة P بواسطة البرغي.

$$1 - C = \frac{k_m}{k_b + k_m}$$

-C : الجزء المحمول من القوة P بواسطة الأعضاء.

## 6.8 الحمل المسبق للبراغي - التحميل الإستاتيكي:

**Bolt Preload – static loading**

من المعادلات السابقة:

$$F_b = \frac{K_b P}{k_b + k_m} + F_t = CP + F_t$$

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$

حيث: C: ثابت الوصلة

كما أنّ:

$$F_m = (1-C)P - F_t$$

يمكن إيجاد إجهاد الشد في البراغي بقسمة طرفي معادلة محصلة حمل

البراغي على مساحة إجهاد الشد  $A_t$  كما يلي:

$$\sigma_b = \frac{CP}{A_t} + \frac{F_t}{A_t}$$

لأنّ القيمة المحددة لإجهاد  $\sigma_b$  هي مقاومة الشد الدليلية  $\delta_p$ ، بإدخال عاملالحمل  $n$  أو عامل الأمان تصبح المعادلة كما يلي:

$$\frac{Cnp}{A_t} + \frac{F_t}{A_t} = S_p$$

أو:

$$n = \frac{S_p A_t - F_t}{CP}$$

عندما تكون قيمة  $n < 1$  فهذا يؤكد على أن إجهاد الشد في البرغي أقل من المقاومة الدليلية (أي أن الوصلة في أمان).

ومؤشر آخر على أمان الوصلة هو أن يكون الحمل الخارجي أقل من الحمل المطلوب لإنفصال الأعضاء في الوصلة، وإذا حدث الإنفصال في الوصلة فإن الحمل الخارجي الكلي سيقع تأثيره على البرغي.

على افتراض أن  $P_0$  هي قيمة الحمل الخارجي الذي سيسبب إنفصال الوصلة.

ف عند الإنفصال تكون  $F_m = 0$  وعليه فإن:

$$0(1-C)P_0 - F_i =$$

وتكون قيمة عامل الأمان  $n$  الذي يحمي الوصلة من الإنفصال:

$$n = \frac{P_0}{P}$$


ويتعويض قيمة  $P_0 = np$  نستنتج أن:

$$\frac{F_i}{P(1-C)} n =$$

ويوضح الشكل (15-6) منحنى (الإجهاد - الإنفعال) لبرغي ذي معدن جيد، من الملاحظ أنه لا توجد نقطة خضوع واضحة ومحددة وأن المنحنى يسير بشكل سلس حتى نقطة الانهيار (الكسر)، والتي تتوافق مع مقاومة الشد.

وهذا يعني أنه مهما كان مقدار التحميل المسبق للبرغي فإن البرغي سوف يحتفظ بقدراته على تحمل الحمل، وهذا ما يجعل البرغي مشدوداً ويحدد مقاومة الوصلة.

إن الشد المسبق للبراغي يمثل عضلة الوصلة ومقدار هذا الشد يُحدد بمقدار مقاومة البراغي، وإذا لم تتم الاستفادة من مقاومة الطول الكامل للبراغي في تطوير الشد المسبق له فهذا يؤدي إلى وصلة ضغيفة وهدر للعمال.



15- (6) منحنى (الجهاد - الانفعال) لعدن براغي

يمكن شد البراغي ذات الجودة العالية مسبقاً إلى المدى اللدن لإعطاء مقاومة أكبر، إن عزم اللي المستخدم في شد البراغي يزيد من قيمة إجهادات الشد الرئيسية، وهذا العزم يتم حمله بواسطة الإحتكاك في رأس البراغي والعزقة، وخلال الوقت يحدث إرتخاء ويقل الشد في البراغي تدريجياً، وأحياناً قد يسبب هذا العزم كسر للبراغي أثناء الشد.

للتحميل المسبق تستخدم العلاقات التالية:

$$F_i = \begin{cases} 0.75 F_p & \text{للوصلات متكررة الاستخدام} \\ 0.9 F_p & \text{للوصلات الدائمة} \end{cases}$$

حيث  $F_p$  هي الحمل الدليلي (Proof Load) ويتم الحصول عليه من العلاقة:

$$F_p = A_t S_p$$


حيث:  $S_p$  هي المقاومة الدليلية ويتم الحصول عليها من الجداول (4-6) و (5-6) و (6-6)، أمّا للمعادن غير الفولاذ تستخدم قيمة تقريبية.

كما يلي:

$$S_p = 0.85 S_y$$

مثال (2): يمثل الشكل (16-6) مقطع من إسطوانة ضغط عالي، يراد استخدام عدد من البراغي مقداره  $N$  لمقاومة قوة فصل مقدارها 36Kip، إذا علمت أن معامل مرنة البراغي  $12 \times 10^3 \text{ ksi}$ ، ومعامل مرنة الأعضاء  $30 \times 10^3 \text{ ksi}$

- أ. أوجد ثابت الصلابة ومقدار الثابت  $C$ .
- ب. أوجد عدد البراغي الملزمه، إذا علمت أن عامل الأمان  $n=2$ ، وذلك لإعادة استخدام البراغي في الوصلات.



شكل (6-16)

الحل:

١. يتم حساب ثابت الصلابة للبرغي كما يلي:

$$k_b = \frac{AE}{l} = \frac{\pi d^2 E}{4l} = \frac{\pi (0.625)^2 \times 30}{4 \times 1.5}$$

$$= 6.13 \text{ Mlb/in}$$

حيث: أن طول مقبض البرغي  $2 \cdot \left(\frac{3''}{4} \times 1\right) = 1.5 \text{ in}$

ولإيجاد ثابت الصلابة للأعضاي نستخدم العلاقة التالية:-

$$\begin{aligned} K_m &= \frac{0.577 \pi Ed}{2Ln \left( 5 \frac{0.577l + 0.5d}{0.577l + 2.5d} \right)} \\ &= \frac{0.577 \pi (12)(0.625)}{2Ln \left[ 5 \frac{0.577(1.5) + 0.5(0.625)}{0.577(1.5) + 2.5(0.625)} \right]} \\ \therefore K_m &= 7.67 \text{ Mlb/in} \end{aligned}$$

ولإيجاد الثابت C نستخدم العلاقة التالية:

$$C = \frac{K_b}{K_b + K_m} = \frac{6.13}{6.13 + 7.67} = 0.444$$

بـ. من جدول (2-6) و(4-6) نحصل على  $A_t = 0.226 \text{in}^2$  وقيمة المقاومة الدليلية  $S_p = 85 \text{Ksi}$ , ومنها يمكن إيجاد قيمة الحمل المسبق كما يلي:

$$F_i = 0.75 A_t S_p = 0.75(0.226)(85)$$

$$= 14.4 \text{Kip}$$

ولإيجاد عدد البراغي  $N$ :

$$n = \frac{S_p A_t - F_i}{C(F/N)}$$

أو

$$N = \frac{CnF}{S_p A_t - F_i}$$

$$N = \frac{0.444(2)(36)}{85(0.226) - 14.4} = 6.65$$

وهكذا يمكن استخدام 7 براغي لنكون في الجانب الآمن، أي أن البراغي اللازم استخدامها لمقاومة الحمل المؤثر هي  $N = 7$ .

## 6.9 الوصلات المحشوة (Gasketed Joints)

إذا وضعت حشوة (gasket) ضمن الوصلة، يمكن إيجاد ضغط هذه الحشوة

كما يلي:

$$P = \frac{-F_m}{A_g / N}$$

حيث:

$F_m$ : محصلة الحمل المؤثر على الأعضاء.

$A_g$ : مساحة الحشوة.

$N$ : عدد البراغي المستخدمة.

ويستخدم عامل تصميم يمكن استخدام العلاقة التالية:

$$F_m = (1-C) n P - F_i$$

من المهم عند استخدام الحشوارات انتظام الضغط، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال توزيع البراغي بأبعاد مناسبة بحيث لا يزيد البعد بين كل برغيين عن ستة أضعاف قطر البرغي، ولكن لإعطاء خلوص لفتح الربط يكون البعد المناسب بين كل برغيين على الأقل ثلاثة أضعاف قطر البرغي.

يمكن استخدام علاقة تقريبية لحساب الفراغات بين البراغي المرتبة بشكل

دائري كما يلي:

$$3 \leq \frac{\pi D_b}{Nd} \leq 6$$

حيث:

$D_b$ : قطر الدائرة المراد توزيع البراغي على محیطها.

$N$ : عدد البراغي.

$d$ : قطر البراغي.


## 6.10 مراكز ثقل مجموعات البراغي:

يمثل الشكل (6 - 17) مجموعة مساحات لخمسة براغي مختلف، حيث أن هذه البراغي ذات أقطار مختلفة من أجل تحديد قوى القص المؤثرة على كل برغي من الضروري معرفة موقع مركز الثقل لمجموعة البراغي.

حيث يتم تحديد إحداثيات مركز الثقل كما يلي:

$$\bar{X} = \frac{\sum_1^n A_i x_i}{\sum_1^n A_i} = \frac{A_1 X_1 + A_2 X_2 + A_3 X_3 + A_4 X_4 + A_5 X_5}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_1^n A_i x_i}{\sum_1^n A_i} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2 + A_3 y_3 + A_4 y_4 + A_5 y_5}{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5}$$



(6 - 17) شكل



## الأسئلة:

(1) برجي قدره قطره 25mm وخطوة سنه 5mm، أوجد ما يلي:

- عمق السن، عرض السن، قطر الجذر، والقطر المتوسط، والتقدم المحوري، علماً أن السن مربع.
- أعد حل الفرع(a) معتبراً أن السن أكم.


(2) برجي قدره أحادي الباب، قطره 25mm وخطوة سنه 5mm، إذا علمت أن قوة

مقدارها 6KN، تؤثر عليه، وأن معامل الإحتكاك للحلقة ( $\mu_c = 0.05$ )  
ومعامل إحتكاك السن ( $\mu_s = 0.08$ )، وأن قطر الحلقة الإحتكاكية  $d_h = 40mm$   
أوجد الكفاءة الكلية والعزم اللازم لرفع وخفض الحمل (أي شد  
وفك البرغي).

(3) شكل(18-6) يوضح وصلة لرأس اسطوانة ضغط يستخدم فيها 10براغي  
وحشوة(Gasket)، إذا علمت أن قطر الحشوة الفعال هو 150mm، والأبعاد  
الأخرى كما يلي:

$$A = 100\text{mm}, B = 200\text{mm}, C = 300\text{mm}, D = 20\text{mm}, E = 25\text{mm}.$$

وستستخدم هذه الإسطوانة لتحمل ضغط استاتيكي مقداره 6Mpa، وإن  
البراغي من صنف(8.8) وقطر كل منها 12mm، أوجد عامل الأمان  $n$ .




(6 - 18)

(4) برغي ذو قبعة قطره  $\frac{3}{4} \text{ in}$  صنف 5 يستخدم مع عزقة لثبيت هيكل ماسكينة من حديد الزهر، إذا علمت أن سماكة العزقة 0.065 in وأن معامل المرونة له هيكل البرغي 14Msi وسمك القبعة  $\frac{1}{4} \text{ in}$  وأن معامل مرونة الهيكل 14Msi وأن طول البرغي هو 1 in، أوجد ثابت المرونة للبرغي  $K_b$  والأعضاء  $K_m$  وكذلك الثابت  $C$ .


(5) في مقطع الوصلة المبين في الشكل (19 - 6) والمحمولة بقوة  $P = 6 \text{ Kip}$ ، إذا علمت أن معامل مرونة الأعضاء  $E_m = 16 \text{ Msi}$ ، وتم تحميل البراغي بحمل مسبق مقداره  $F_i = 25 \text{ Kip}$  لكل برغي، وكذلك معامل مرونة البرغي هي  $E_b = 30 \text{ Msi}$ .

- عند استخدام فلكرة سمكها 0.134 in تحت رأس البرغي والعزقة، ما هو الطول المناسب للبرغي.
- أوجد  $K_b$ ,  $K_m$ ، والثابت  $C$ .
- أوجد عامل الأمان لحمايةة الوصلة من الحمل الدليلي.



شكل(6-19)

(6) في الوصلة المبينة في الشكل(20-6)، حيث أن البراغي المستخدمة من صنف SAE5، إذا علمت أن معامل مرنة الأعضاء  $E_m = 30 \text{ Msi}$ ، إذا علمت أن القوة المؤثرة على الوصلة مقدارها  $F = 4000 \text{ Lb}$  كما أن معامل مرنة البرغي  $E_b = 30 \text{ Msi}$  أوجد عامل الأمان.



شكل(6-20)



## الوحدة السابعة

تصميم السيور والسلسل

*Design of Belts and Chains*



## تصميم السيور والسلالس

مقدمة:

تعتبر السيور والسلالس والعناصر الميكانيكية المرنة الأخرى من العناصر المستخدمة في نقل الحركة والقدرة عبر مسافات طويلة نسبياً وأحياناً تستخدم هذه العناصر كبدائل للتروس، الأعمدة، المحامل وبعض وسائل نقل الطاقة.

وإن استخدام هذه العناصر أيضاً يسهل التصميم ويقلل الكلفة، وبما أن هذه العناصر مرنة وطويلة نوعاً ما فإنها تلعب دوراً هاماً في امتصاص الأحمال الصدمية ولها أثر مخمّد وعازل للأهتزازات.

معظم العناصر المرنة لها عمر محدود، حيث من المهم فحص هذه العناصر باستمرار ضد الإهتراء، وقد ان المرونة، ويجب استبدال هذه العناصر عند أول مؤشر على مكلفها.

### 7.1 السيور (Belts):

هناك أربعة أنواع رئيسية لسيور الناقلة للحركة كما هو مبين في جدول (1 - 7).

## جدول (1-7) الأنواع الرئيسية للسيرور وبعض مواصفاته.

نوع السير	الشكل	مدى الحجم	المسافة المركزية
مسطح		$\begin{cases} 0.03 \text{to} 0.20 \text{in} \\ 0.75 \text{to} 5 \text{mm} \end{cases}$	لا يوجد نهاية عظمى
دائرى		$\frac{1}{8} \text{to} \frac{3}{4} \text{ in}$ $d =$	لا يوجد نهاية عظمى
شكل V		$\begin{cases} 0.31 \text{to} 0.91 \text{in} \\ 8 \text{to} 19 \text{mm} \end{cases}$ $b =$	محددة
توقيت		$P = 2 \text{mm and up}$	محددة

تستخدم البكرات المتجهة (Crowned Pulleys) للسيرور المسطحة، أما البكرات المحددة أو المثلثة (Sheaves) فتستخدم للسيرور الدائرية وشكل (V).

كما أن سير التوقيت (Timing belts) تحتاج إلى عجلات مسننة، وفي جميع الحالات يجب أن تكون محاور البكرات منفصلة بمسافة معينة عن بعضها البعض، تعتمد على نوع السير وحجمه، ومن المواصفات الأخرى للسير هي:

- يمكن استخدامها لمسافات مركزية طويلة.
- ما عدا سير التوقيت، يحدث دائمًا انزلاقا وتزحف في السير، ولذلك فإن نسبة السرعة الزاوية بين العمود القائد والعمود المنقاد لا تكون ثابتة ولا حتى متساوية لنسبة قطرى البكرتين.
- في بعض الحالات تستخدم بكرة وسيطة أو بكرة شد من أجل ضبط المسافة بين المركزين والتي يحدث فيها خلل نتيجة لقدم السير أو تركيب سير جديد.


- أنواع أنظمة السيور:

يمكن نقل القدرة من عمود إلى آخر باستخدام أنظمة السيور التالية:

1. نظام السيير المفتوح(Open- belt drive)
2. نظام السيير المتقاطع(Crossed – belt drive)


- نظام السيير المفتوح:

في هذا النظام تتحرك البكرتان في نفس الاتجاه كما في الشكل(1- 7) بحيث يظهر الارتخاء بشكل واضح في السيير، عندما يدور السيير يكون الجزء السفلي مشدودا(tight side) فيما يكون الجزء العلوي مرتخيا(slack side)، هنا إذا كان السيير من النوع المسطح أما إذا كان السيير من الأنواع الأخرى في يمكن أن يكون الارتخاء في الجزء العلوي أو السفلي من السيير.



شكل(1- 7) نظام السيير المفتوح حركة موحدة


ويمكن أن يكون النظام المفتوح أيضاً كما في شكل(2- 7) والذي يتضمن حركة دورانية متعاكسة للبكرتين.



شكل(2- 7) نظام السيير المفتوح حركة متعاكسة


- نظام السير المتقطع:

في هذا النظام يتقطع السير من أجل الحصول على حركة دورانية متعاكسة للبكرات كما في الشكل (3-7)، يجب مراعاة فصل الجزاين المتقطعتين من السير حتى لا يحدث احتكاك والذي قد يسبب انقطاع السير.




شكل (3-7) نظام السير المفتوح حركة متعاكسة

ومن الأمثلة الأخرى على السير المتقطع النظام المستخدم في الشكل (4-7) والذي يمثل بكرتين خارج المستوى يحركهما سير مسطح، حيث تكون الأعمدة هنا في حالة تعاكس، يجب تركيب البكرات بحيث يغادر السير كل بكرة في منتصف مستوى وجه البكرة الأخرى.




شكل (4-7) نظام سير متقطع لبكرتين خارج المستوى

كما يوضح الشكل(5-7) نوعين من السيور متغيرة السرعة حيث أن النوع(b) يستخدم فقط حالة السيور شكل V والسيور الدائرية لأنّه يحتاج إلى بكرات محددة.(Sheaves).



(b)



(b)

شكل(5-7) بعض أنواع السيور متغيرة السرعة

- تصنّع السيور المسطحة من الـپوريثان أو المطاط المدعّم بأسلاك حديديّة أو خيوط نايلون وذلك لتحمل الشد المؤثّر عليها.

ويكون أحد السطحين أو كلاهما مغطى بطبقة لتقليل الاختناك.

تعتبر السيور المسطحة من النوع الهادئ والفعال عند السرعات العالية، ويمكّنها نقل كم كبير من القدرة على مسافات مرکزية طويلة.

عادةً يتم شراء السيور المسطحة على شكل لفائف ويتم قطعها ووصل أطرافها بواسطة عدد خاصة لدى المصنّع، يتم استخدام سيرين أو أكثر كبديل لسير عريض لاستخدامها في نظام النقل.(Conveyor).

- تصنّع السيور شكل V من المطاط المدعّم بنسيج، عادةً ما يكون هذا النسيج من القطن أو الرايون أو النايلون.

وتستخدم هذه السيور مع البكرات المخددة (ذات مجرى) ولمسافات قصيرة، وتعتبر هذه السيور أقل فعالية من السيور المسطحة.

- أمّا سيور التوقيت فتصنع من المطاط المدعّم بأسلاك الحديد ولها أسنان تلائم العجلات المسننة المراد تركيبها عليها.

وهذه السيور لا تتعرض للانزلاق أو التمدد، كما أنها تقوم بنقل القدرة على سرعة دورانية ثابتة.

وحقيقة وجود الأسنان على هذا السير جعلته متميزة في الاستخدام عن غيره من السيور، ومن هذه الميزات:

1. لا يوجد قيود على السرعات، حيث يمكن الحصول على سرعات عالية أو سرعات منخفضة.
2. لا يوجد حاجة للشد الابتدائي في السير وهذا أدى إلى ثبات المسافة بين المركزين.

أمّا مساوئ هذه السيور هي:

1. غلاء الثمن.
2. الحاجة إلى فتح الأسنان في السير.
3. حدوث اهتزازات في السير نتيجة تعيق أسنانه مع العجلات المسننة.

## 7.2 السيور المسطحة والدائيرية:

ت تكون السيور المسطحة الحديثة من قلب قوي ومرن، وهذه السيور ذات كفاءة حوالي 98% والمشابهة لأنظمة التروس.

من ناحية أخرى فإن كفاءة السير شكل V تتراوح ما بين 70 - 96%.

السيور المسطحة ذات مستوى متعدد من الضجيج، كما أنها تمتلك الاهتزازات أكثر من السيور شكل V والتروس.

وعند استخدام نظام السير المفتوح كما في شكل (1-7) يمكن إيجاد زوايا التلامس كما يلي:

$$\theta_d = \pi - 2 \sin^{-1} \left( \frac{D-d}{2C} \right)$$

$$\theta_D = \pi + 2 \sin^{-1} \left( \frac{D-d}{2C} \right)$$

حيث:

D: قطر البكرة الكبيرة.

d: قطر البكرة الصغيرة.

C: المسافة بين المركزين.

$\theta$ : زاوية التلامس.

يمكن إيجاد طول السير كما يلي:

$$L = [4C^2 - (D - d)^2]^{1/2} + \frac{1}{2}[D\theta_D + d\theta_d]$$

ويمكن اشتقاق مجموعة أخرى من المعادلات لنظام السير المتقاطع حيث تكون زاوية الإحاطة كما يلي:

$$\theta = \pi + 2 \sin^{-1}$$

ومن هنا يتم إيجاد طول السير في النظام المتقاطع كما يلي:

$$L = [4C^2 - (D + d)^2]^{1/2} + \frac{\theta}{2}(D + d)$$

إن التغيير في شد السير نتيجة قوى الاحتكاك بين السير والبكرة سيسبب تمدداً في السير أو تقلصاً ويتحرك بالنسبة لسطح البكرة.

إن سبب هذه الحركة هو التزحف المرن ويكون مترافقاً مع الاحتكاك الإنزلاقي تسبب السير والبكرة، وحركة البكرة القائدة من خلال زاوية التلامس تسبب نقلأً للقدرة، بحيث يتحرك السير ببطء أكبر من سرعة البكرة السطحية بسبب الزحف المرن.

تنتج زاوية التلامس من القوس الفعال ومن خلاله يتم نقل القدرة. يلامس السير أولاً البكرة القائدة من جهة الشد في السير بقوة شد  $F_1$  وسرعة  $V_1$ ، وهي نفس السرعة السطحية للبكرة، ثم يمر السير بعد ذلك خلال القوس غير الفعال (idle) بحيث لا تتغير قيمة  $F_1$  ولا قيمة  $V_1$ ، ثم يحدث التزحف أو الإنزلاق فيحدث تغيير في الشد تبعاً لوجود قوى الاحتكاك، وفي نهاية القوس الفعال يغادر السير البكرة مع الجزء المرتخي بحيث تكون قوة الشد فيه  $F_2$  وسرعته  $V_2$ .

تعطى العلاقة بين قوة الشد في الجزء المشدود من السير  $F_1$  وقوة الشد في الجزء المرتخي  $F_2$  كما يلي:

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{p\theta}$$

حيث:

$p$  : معامل الإحتكاك.

$\theta$  : زاوية التلامس.

أما القدرة المنقولة ف تكون كما يلي:

$$F_1 - F_2(V) = P$$

حيث:

$P$ : القدرة (Watt)

$F_1$ : قوة الشد في الجزء المشدود (N)

$F_2$ : قوة الشد في الجزء المرتخي (N)

$V$ : سرعة السير (m/s)

وعليه تعطى القدرة المنقولة بالحساب الميكانيكي كما يلي:

$$H = \frac{(F_1 - F_2)V}{33000}$$

وحيث أن قوة الشد  $F_1$  و  $F_2$  بوحدة  $Lb$  والسرعة  $ft/min$  لكن عندأخذ قوة الطرد المركبى بعين الاعتبار تكون قيمتها:

$$F_c = mv^2$$

حـلـيـكـاـ:

iii: كتلة السر لكل وحدة طول.

#### ٧: وحدات الطول لـ كـا، ثـانـيـة.

و عند اعتبار قوة الطرد المركب نحصل على ما يلى :

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{f\theta}$$

على اعتبار أنّ فوق شد ابتدائية تنشأ في السير عند تركيبه مقدارها  $F_i$ ،  
فمنذ نقل القدرة تدور البكرة جاعلة الجانب المشدود من السير يتمدّد والجانب  
المرتخي يتقلّص وعندما:

$$F_1 = F_i + \Delta F$$

$$F_2 = F_i - \Delta F$$

ويمكن إيجاد قوة الشد الابتدائية من العلاقة التالية:

$$Fi = \frac{F_1 + F_2}{2}$$

عندما لا يكون هناك قدرة منقولة، يتساوى الشد في جانبي السير بحيث  $F_1 = F_2$ ، وعند إضافة حمل، تنتقل بعض القدرة وتزداد قيمة  $F_1$  تقل قيمة  $F_2$

تدرجياً حتى تصل إلى الصفر، وعند هذه النقطة تصبح  $F_1 = 2F_2$  والتي هي أقصى قيمة شد في السير، لذا فإن الطريقة الوحيدة لنقل القدرة هي زيادة الشد الابتدائي في السير.

ويتعويض  $0 = F_2$  في معادلة القدرة السابقة ينتج:

$$\frac{F_i V}{16500} H =$$

وهذه المعادلة تعتبر الأساسية في التصميم للسيور المسطحة والدائيرية، والشكل العام لمعادلة التصميم والتي تعتمد على حساب القدرة بالمحسان الميكانيكي هي:

$$H = \frac{C_p C_v F_a V}{16500 K_s}$$

$H$ : القدرة المنقولة بالمحسان الميكانيكي.

$C_p$ : عامل تصحيح البكرة.

$C_v$ : عامل تصحيح السرعة.

$F_a$ : الشد المسموح به في السير ( $L_b$ ).

$K_s$ : عامل الخدمة.

إن أقل حجم للبكرة لأنواع مختلفة من السيور يعطى من خلال جدول (2-7) وجدول (3-7).

يعبر عامل تصحيح البكرة عن مقدار العزم أو الثنبي للسير وكيف يؤثر ذلك على عمر السير، لذلك فهي تعتمد على الحجم ومادة السير المستخدمة.

جدول (2) بعض خواص السيور المسطحة والدائيرية.

المادة	المواصفات	الحجم	أقل قطر للبكرة	الشد المسموح به لكل وحدة عرض على سرعة 600 ft/min, lb/in	الكتافة Lb/in <sup>3</sup>	معامل الاحتكاك
Leather	طبقة واحدة	$\frac{11}{64} t =$	3	30	0.035-0.045	0.4
		$\frac{13}{64} t =$	$3\frac{1}{2}$	33	0.035-0.045	0.4
جلد	طبقتين	$\frac{18}{64} t =$	$4\frac{1}{2}$	41	0.035-0.045	0.4
		$\frac{20}{64} t =$	6	50	0.035-0.045	0.4
		$\frac{23}{64} t =$	9	60	0.035-0.045	0.4
Polyamide بوليميد	F=0	t=0.03	0.60	10	0.035	0.5
	1F=	t=0.05	1.0	35	0.035	0.5
	F=2	t=0.07	2.4	60	0.051	0.5
	A=2	t=0.11	2.4	60	0.037	0.8
	A=3	t=0.13	4.3	100	0.042	0.8
	A=4	t=0.20	9.5	175	0.039	0.8
	A=5	t=0.25	13.5	275	0.039	0.8
Urethane بورثيان	W=0.5	t=0.062	جدول -3)	5.2 9.8 (7	0.038-0.045	
	W=0.75	t=0.078			0.038-0.045	0.7
	W= 1.25	t=0.090			0.038-0.045	0.7
	Round دائري	d= $\frac{1}{4}$	جدول -3) (7	8.3	0.038-0.045	0.7
		d= $\frac{3}{8}$		18.6	0.038-0.045	0.7
		d= $\frac{1}{2}$		33.0	0.038-0.045	0.7
		d= $\frac{3}{4}$		74.3	0.038-0.045	0.7
					0.038-0.045	

حيث:

$d$ : قطر السير الدائري.

$t$ : سماكة السير.

$W$ : عرض السير.

جدول (3) - أقل حجم للبكرة لسير من البوريثان مسطح أو دائري.

نوع السير	حجم السير in	نسبة سرعة البكرة إلى طول السير revL ft. min		
		UP TO 250	250 TO 499	500 TO 1000
Flat مسطح	0.05x0.062	0.38	0.44	50.0
	0.075x0.078	0.50	0.63	0.75
	1.25x0.090	0.50	0.63	0.75
Round دائري	$\frac{1}{4}$	1.50	1.75	2.00
	$\frac{3}{8}$	2.25	2.62	2.00
	$\frac{1}{2}$	3.00	3.50	4.00
	$\frac{3}{4}$	5.00	6.00	7.00

جدول(4) - 7) قيم عامل تصحيح البكرة  $C_p$  للسير المسطحة.

		SMALL- PULLEY DIAMETER. in (قطر البكرة الصغيرة)					
المادة		1.6 TO 4	4.5 TO 8	9 TO 12.5	14, 16	18 TO 31.5	Over 31.5
Leather (جلد) (جلد)		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Polyamide, (بولياميد)	F-0	0.95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	F-1	0.70	0.92	0.95	1.0	1.0	1.0
	F-2	0.73	0.86	0.96	1.0	1.0	1.0
	A-2	0.73	0.86	0.96	1.0	1.0	1.0
	A-3	--	0.7	0.87	0.94	0.96	1.0
	A-4	--	--	0.71	0.80	0.85	0.92
	A-5	--	--	--	0.72	0.77	0.91

ولسير مصنوع من البيوريثان تكون قيمة  $C_p = 1$ .


- يجب أن تكون البكرات المستخدمة مع السير المسطحة متوجة (Crowned) (أي ذات تاج) وذلك لحماية السير من الخروج عن مسار البكرة، إذا كانت بكرة واحدة متوجة فيجب أن تكون البكرة الأكبر، ولكن يجب أن تكون كلا البكرتين متوجة حيثما تكون محاور البكرتين في وضع غير أفقي، ويبين جدول(5) - 7 ارتفاع التاج في كل بكرة.

جدول(5)- 7) ارتفاع التاج وأقطار البكرات المستخدمة للسيور المسطحة حسب ISO.

قطر البكرة (ISO) in	ارتفاع التاج in	قطرة البكرة (ISO) in	ارتفاع التاج	
			$W \leq 10$ in	$W > 10$ in
1.65, 2, 2.5	0.012	12.5, 14	0.03	0.03
2.8, 3.15	0.012	12.5, 14	0.04	0.04
3.55, 4, 4.5	0.012	22.4, 25, 28	0.05	0.05
5, 5.6	0.016	31.5, 35.5	0.05	0.06
6.3, 7.1	0.020	40	0.05	0.06
8, 9	0.024	45, 50, 56	0.06	0.08
10, 11.2	0.030	63, 71, 80	0.07	0.10

إن القيم المعطاة في جدول(2)- 7 للشد المسموح به في السيير مبنية على سرعة 600ft/min، ولسرعة أعلى تستخدم مخطط(6)- 7 لإيجاد قيمة عامل تصحيح السرعة  $C_v$  للسيور الجلدية، أما السيور المصنوعة من البوليمايد والبيوريثان فتكون قيمة عامل تصحيح السرعة 1.

كما أن عامل الخدمة  $k_v$  للسيور شكل V والمسطحة والدائيرية فيعطى من خلال جدول(11)- 7.



شكل(6)- 7) عامل تصحيح السرعة للسيور الجلدية

## 7.3 السيور شكل V (V Belts)


إنّ أبعاد مقاطع السيور شكل V تكون معيارية من خلال المصنع، حيث يتم تسمية كل مقطع بحرف من الحروف الأبجدية للأحجام بوحدة الإننش.

أما الأحجام المتغيرة فتستخدم لتسميتها أرقام معينة.

تكون خطوات تصميم هذه السيور بنفس الكيفية للسيور السابقة من حيث الأبعاد وأقل قطر للبكرة، ومدى القدرة لكل مقطع كما هو موضح في جدول (7-6).

جدول (7) مقاطع السيور شكل (V) القياسية.

مقطع السير	عرض السير (a)	سماكة السير (b)	أقل قطر للبكرة	مدى القدرة بالحصان (hp) لسير واحد أو أكثر
A	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{32}$	3.0	$\frac{1}{4}$ - 10
B	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{16}$	5.4	1-25
C	$\frac{7}{8}$	$\frac{17}{32}$	9.0	15-100
D	$1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	13.0	50-250
E	$1\frac{1}{2}$	1	21.6	100 and up



مقطع السير

جدول (7) المحيط الداخلي للسيرور شكل (V) القياسية.

مقطع السير	المحيط الداخلي (in)
A	26,31,33,35,38,42,46,48,51,53,55,57,60,62,64,66,68,71 75,78,80,85,90,96,105,112,120,128
B	35,38,42,46,48,51,53,55,57,60,62,64,65,66,68,71,75,78 79,81,83,85,90,93,97,100,103,103,105,112,120,128,131,136 144,158,173,180,195,210,240,270,300,
C	51,60,68,75,81,85,90,96,105,112,120,128,136,144,158,162 173,180,195,210,240,270,300,330,360,390,420,
D	120,128,144,158,162,173,180,195,210,240,270,300,330,360,390,420,480,540,600,660
E	180,195,210,240,270,300,330,360,390,420,480,540,600,660

تكون حسابات طول السير مبنية على طول الخطوة، ويتم الحصول على طول الخطوة بإضافة كمية معينة للمحيط الداخلي للسير المأخوذ من جدول (7) وجدول (8) الذي يعطى مقدار الكمية المضافة حسب مقطع السير.

جدول (8) - الكمية اللازم إضافتها للمحيط الداخلي للحصول على طول الخطوة.

(مقطع السير)	A	B	C	D	E
(الكمية اللازم إضافتها)	1.3	1.8	2.9	3.3	4.5

على سبيل المثال لسير مقطعيه B60 يتم إضافة قيمة مقدارها 1.8 من جدول (8) إلى المحيط الداخلي (60in) فيصبح طول الخطوة  $60 + 1.8 = 61.8$  (in).

- يتم عمل زاوية الثلم (الأخدود) في البكرة بحيث تكون أقل بقليل من زاوية مقطع السير، وهذا يؤدي بالسير أن ينحشر أو يتواتد داخل الثلم وبالتالي يزيد من الاحتكاك، إن القيمة الدقيقة لهذه الزاوية تعتمد على مقطع السير، قطر البكرة وزاوية التلامس، فإذا كانت هذه الزاوية أقل بكثير من زاوية السير، فإن قوة زائدة عن الحد سوف تقوم بدفع السير خارج الثلم عندما يغادر السير البكرة.

إن أقل قطر للبكرة المثلثة يعطى في جدول (9) - 7، ولنتائج أفضل يجب أن يؤخذ السير V على سرعة عالية وتعتبر السرعة  $4000 \text{ ft/min}$  سرعة مناسبة، وقد تحدث بعض المشاكل عند دوران السير بسرعة أعلى من  $5000 \text{ ft/min}$  أو أقل من السرعة  $1000 \text{ ft/min}$  بكثير.

لإيجاد الخطوة أو الطول الفعال للسير شكل V تستخدم العلاقة التالية:

$$L_p = 2C + 1.57(D + d) +$$

حيث:

C: المسافة بين المركزين.

D: قطر دائرة الخطوة للبكرة الكبيرة.

d: قطر دائرة الخطوة للبكرة الصغيرة.

$L_p$ : طول الخطوة (الطول الفعال) للسير.

في حالة السيور المسطحة لم تكن هناك حدوداً على المسافة المركزية، أما في السيور شكل V فلا ينصح فيها بالمسافات المركزية الطويلة حيث أنّ هذا يؤدي إلى حدوث اهتزازات في الجانب المترخي من السير وهذا بدوره يقلل من عمر السير.

ويشكل عام يجب أن لا تزيد المسافة بين المركزين عن ثلاثة أضعاف مجموع قطري البكرتين وأن لا تقل عن قطر البكرة الكبيرة.


يوضح جدول (9-7) قدرة السيور شكل V القياسية لأقطار متنوعة للبكرة وسرعات السيور التي تافق عمراً مقبولاً لهذه السيور.

تعتمد هذه القيم على زاوية تلامس مقدارها  $180^\circ$ . وزوايا تلامس أقل، يجب احتراز لهذا التصنيف، حيث يستخدم شكل (7-7) لإعطاء قيم عامل التصحيح K، المستخدمة لتقليل القدرة عندما تكون زاوية التلامس أقل من  $80^\circ$ .

جدول (9) - القدرة (hp) للسيور شكل V القياسية.

قطع السير	قطر دائرة الخطوة للبكرة in	سرعة السير (ft/min)				
		1000	2000	3000	4000	5000
A	2.6	0.47	0.62	0.53	0.15	
	3.0	0.66	1.01	1.12	0.93	0.38
	3.4	0.81	1.31	1.57	1.53	1.12
	3.8	0.93	1.55	1.92	2.00	1.71
	4.2	1.03	1.74	2.20	2.38	2.19
	4.6	1.11	1.89	2.44	2.69	2.58
	5.0 and up	1.17	2.03	2.64	2.96	2.89
B	4.2	1.07	1.58	1.68	1.26	0.22
	4.6	1.27	1.99	2.29	2.08	1.24
	5.0	1.44	2.33	2.80	2.76	2.10
	5.4	1.59	2.62	3.24	3.34	2.82
	5.8	1.72	2.87	3.61	3.85	3.45
	6.2	1.82	3.09	3.94	4.28	4.00
	6.6	1.92	3.29	4.23	4.67	4.48
	7.0 and up	2.01	3.46	4.49	5.01	4.90
C	6.0	1.84	2.66	2.72	1.87	
	7.0	2.48	3.94	4.64	4.44	3.12
	8.0	2.96	4.90	6.09	6.36	5.52
	9.0	3.34	5.65	7.21	7.86	7.39
	10.0	3.64	6.25	8.11	9.06	8.89
	11.0	3.88	6.74	8.84	10.0	10.1
	12.0 and up	4.09	7.15	9.46	10.9	11.1
D	10.0	4.14	6.13	6.55	5.09	1.35
	11.0	5.00	7.83	9.11	8.50	5.62
	12.0	5.71	9.26	11.2	11.4	9.18
	13.0	6.31	10.5	13.0	13.8	12.2
	14.0	6.82	11.5	14.6	15.8	14.8
	15.0	7.27	12.4	15.9	17.6	17.0
	16.0	7.66	13.2	17.1	19.2	19.0
	17.0 and up	8.01	13.9	18.1	20.6	20.7

E	16.0	8.68	14.0	17.5	18.1	15.3
	18.0	9.92	16.7	21.2	23.0	21.5
	20.0	10.9	18.7	24.2	26.9	26.4
	22.0	11.7	20.3	26.6	30.2	30.5
	24.0	12.4	21.6	28.6	32.9	33.8
	26.0	13.0	22.8	30.3	35.1	36.7
	28.0 and up	13.4	23.7	31.8	37.1	39.1

شكل(7) عامل تصحيح زاوية التلامس  $k_1$ 

عند استخدام بكرة بسرعة معينة وسير قصير فإن عمر هذا السير يكون أقل من سير طويل يستخدم مع نفس البكرة وذلك لأن السير القصير يتعرض للحمل عدد كبير من المرات، ولهذا فإنه من الضروري استخدام عامل تصحيح جديد  $K_2$  ويسمى عامل تصحيح طول السير (belt – length Correction factor)، تعطى هذه العوامل من خلال جدول (7) لمقاطع وأطوال مختلفة من السيور، يجب أن يضرب هذا العامل بالقدرة (hp) من أجل الحصول على تصحيح القدرة.

جدول (10) - (7) عامل تصحيح طول السير  $K_2$ 

عامل الطول	طول السير (in)				
	A BELTS	B BELTS	C BELTS	D BE;TS	E BELTS
0.85	Up to 35	Up to 46	Up to 75	Up to 128	
0.90	38-46	48-60	81-96	144-162	Up to 195
0.95	48-55	62-75	105-120	173-210	210-240
1.00	60-75	78-97	128-158	240	270-300
1.05	78-90	105-120	162-195	270-330	330-390
1.10	96-112	128-144	210-240	360-420	420-480
1.15	120 and up	158-180	270-300	480	540-600
1.20		195 and up	330and up	540	660

جدول (11) - (7) عامل الخدمة  $K_s$ 

نوع الاستخدام	مصدر القدرة	
	عزم طبيعي	عزم عالي أو غير منتظم
(Uniform) منتظم	1.0 to 1.2	to 1.3 1.1
(Light shock) صدم خفيف	to 1.3 1.1	to 1.4 1.2
(Medium shock) صدم متوسط	to 1.4 1.2	to 1.6 1.3
(Heavy shock) صدم ثقيل	to 1.5 1.3	1.5 to 1.8

مثال(1): محرك قدرته 10hp يدور بسرعة 1750rpm، يراد استخدامه لتشغيل مضخة دوارة تعمل 24h لكل يوم، يجب أن تدور المضخة بسرعة 1175rpm، ويجب أن لا تتجاوز المسافة بين المركزين 44in، وأن قطر البكرة المنقادة محدودة لغاية 11.5in، أوجد أقطار البكرتين، حجم السير وعدد السيور اللازمة.

اعتبر عامل الخدمة  $K_s = 1.3$

الحل:

- بما أن القدرة = 10hp بالرجوع إلى جدول(6 - 7) نختار نوع مقطع السير حيث يكون هنا النوع B.
- بما أن البكرة المنقادة يجب أن لا يتجاوز قطرها 11.5in، يكون أقل حجم مباشر هو 11in.
- وبما أن عامل الخدمة  $K_s = 1.3$  تكون القدرة التصميمية هي:

$$H = 10 \times 1.3 = 13\text{hp}$$

ولإيجاد قطر البكرة الصغيرة نستخدم العلاقة:

$$Dn_1 = dn_2$$

$$d = \frac{Dn_1}{n_2} = 11 \times \frac{1175}{1750} = 7.4\text{in}$$

ويعتبر هذا القطر هو القطر القياسي لدائرة الخطوة.

والآن يمكن إيجاد طول الخطوة(الطول الفعال) للسير كما يلي:

$$L_p = 2C + 1.57(D + d) + \frac{(D - d)^2}{4C}$$

$$= 2(44) + 1.57((11 + 7.4) + \frac{(11 - 7.4)^2}{4 \times (44)}) = 112.97 \text{ in}$$

ويكون أقرب طول لسير نوع مقطعة B هو 112.

ومن جدول (7-8) نجد طول الخطوة ويكون:

$$112 + 1.8 = 113.8 \text{ in}$$

وعليه تكون سرعة السير الخطية:

$$V = \frac{\pi dn}{12} = \frac{\pi(7.4)(1750)}{12} = 3390 \text{ ft/min}$$

ومن جدول (9-7) نجد القدرة المحسوبة لكل سير فتكون:

$$H = 4.66 \text{ hp/Belt}$$

ولإيجاد زاوية التلامس للبكرة الصغيرة  $\theta_d$ :

$$\theta_d = \pi - 2 \sin^{-1} \left( \frac{D - d}{2C} \right)$$

$$\begin{aligned} \theta_d &= 3.14 - 2 \sin^{-1} \left( \frac{11 - 7.4}{2 \times 44} \right) = 3.05 \text{ rad} \\ &= 175^\circ \end{aligned}$$

ومن شكل (7) نجد عامل التصحيح لزاوية التلامس  $k_1$ :

$$K_1 = 0.99$$

ومن جدول (7-10) نجد عامل تصحيح طول السير  $K_2$ :

$$K_2 = 1.05$$

وبناءً عليه تكون القدرة المصححة لكل سير كما يلي:

$$H = 0.99(1.05)(4.66) = 4.85 \text{ hp}$$

ولذلك يكون عدد السيور اللازمة  $N$ :

$$N = \frac{13}{7.85} = 2.69$$

∴ عدد السيور اللازمة من نوع B هي ثلاثة سيور.

مثال (2): سير مسطح يستخدم لنقل قدرة، إذا علمت أن قطر البكرة الكبيرة 12in وتدور بسرعة 1200rev/min، وتدور البكرة الصغيرة بسرعة 1800 rev/min، وأن المسافة بين المركزين 50in، إذا كان الشد في الجزء المشدود 500lb والشد في الجزء المرتخي 50lb، اعتبر أن السير من النظام المتقطع، صمم هذا السير بإيجاد كل ما يلي:

- (1) زاوية التلامس للسير.
- (2) طول السير.
- (3) معامل الاحتكاك.
- (4) القدرة المنقولة  $P$ .
- (5) القدرة المنقولة بالحصان الميكانيكي ( $H$ ).
- (6) الشد الابتدائي في السير.

الحل:

(1) زاوية التلامس  $\theta$ :

$$\theta = \pi + 2 \sin^{-1} \left( \frac{D+d}{2C} \right)$$

$$Dn_1 = dn_2$$

$$12 \times 1200 = d(1800)$$

$$d = 8in$$

$$\theta = 3.14 + 2 \sin^{-1} \left( \frac{12+8}{2(50)} \right) = 3.54 rad$$

$$= 203^\circ$$

(2) طول السير:

$$\begin{aligned} L &= [4C^2 - (D+d)^2]^{1/2} + \frac{\theta}{2}(D+d) \\ &= [4(50)^2 - (12+8)^2]^{1/2} + \frac{3.54}{2}(12+8) \\ &= 97.98 + 35.4 = 133.38in \approx 134in \end{aligned}$$

(3) معامل الاحتكاك:

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\theta}$$

$$\frac{500}{50} = e^{3.54 f}$$

$$2.3 = 3.54f$$

$$f = 0.65$$

(4) القدرة المنقولة P:

$$= (F_1 - F_2) V \quad P$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi d n}{12} = \frac{\pi \times 8 \times 1800}{12} \\ &= 3770 \text{ ft/min} \end{aligned}$$

$$P = (500 - 50) 3770$$

$$= 1.7 \text{ M Lb. ft/min}$$

(5) القدرة المنقولة بالحصان الميكانيكي (H):


$$\frac{P}{33000} = \frac{1.7 \times 10^6}{33000} = 51.5 \text{ hp} \quad H =$$

(6) الشد الابتدائي في السير:

$$F_i = \frac{F_1 + F_2}{2} = \frac{500 + 50}{2} = 275 \text{ lb}$$

## 7.4 سيور التوقيت (Timing Belts):

تصنع هذه السيور من المطاط المدعّم بأسلاك الحديد لتحمل الشد، ولها أسنان تتناسب أخذاد (أسنان) تقطع على محيط البكرات، كما في شكل(8-7).



شكل(8-7) أجزاء سير توقيت

ويغطى هذا السيور بطبقة من الألياف النايلون، من ميزات هذا السيير أنه لا يتمدّد ولا ينزلق وبالتالي فهو يقوم بنقل القدرة بسرعة دورية ثابتة، كما أنه لا يحتاج إلى الشد الابتدائي، يستطيع هذا السيير العمل على مدىٍ واسع من السرعات وله كفاءة تتراوح بين 97% - 99% لا يحتاج إلى التزييت أو التشحيم، ويكون أهداً من السلسل.

إنَّ أسلاك الحديد المستخدمة في تدعيم السيير تكون مرتبة على خط خطوة السيير، وبالتالي يكون طولها مساوٍ لطول الخطوة.

يوضح جدول(12-7) الخطوات القياسية لسيور التوقيت مع رموز الخدمة المستخدم.


## جدول (12) - 7 الخطوات القياسية لسير التوقيت.

نوع الخدمة	رمز الخدمة	الخطوة P (in)
(Extra light) خفيف جداً	XL	$\frac{1}{5}$
(Light) خفيف	L	$\frac{3}{8}$
(Heavy) ثقيل	H	$\frac{1}{2}$
(Extra heavy) ثقيل جداً	XH	$\frac{7}{8}$
(Double extra heavy) ثقيل جداً جداً	XXH	$1\frac{1}{4}$

## 7.5: السلسل الدحروجية (Roller chains)

من الميزات الأساسية للسلسل هي نسبة السرعة الثابتة، حيث لا يحدث انزلاق أو تزحف، عمر الخدمة الطويل، وقدرتها على إدارة عدد من الأعمدة من مصدر واحد للقدرة.

تم إنتاج السلسل بشكل قياسي حسب ANSI (المعهد الوطني الأمريكي القياسي) (American National Standards Institute) (شكل 9-7).



شكل (9-7) جزء من سلسلة مزدوجة قياسية

تعرّف خطوة السلسلة على أنها المسافة بين مركزي دحروجين، أمّا العرض فهو البعد بين الصفيحتين الداخليةتين.

تصنع هذه السلسل بشكل مفرد، مزدوج، ثلاثي أو رباعي، وتعطى الأبعاد القياسية لهذه السلسل في جدول (13-7).

## جدول (13) - (7) أبعاد السلسل الدلوجية الأمريكية القياسية المفردة.

رقم السلسلة (ANSI)	الخطوة in (mm)	عرض in (mm)	أقل مقاومة Lb (N)	الوزن المتوسط Lb/ft (N/m)	قطر الدلوجة in (mm)	الفتحة القياسية in (mm)
25	0.250 (6.35)	0.125 (3.18)	780 (3 470)	0.09 (1.31)	1.130 (3.30)	0.252 (6.40)
35	0.375 (9.52)	0.188 (4.76)	1 760 (7 830)	0.21 (3.06)	0.200 (5.08)	0.399 (10.13)
41	0.500 (12.70)	0.25 (6.35)	1500 (6 670)	0.25 (3.65)	0.306 (7.77)	-
40	0.500 (12.70)	0.312 (7.94)	3 130 (13 920)	0.42 (6.13)	0.312 (7.92)	0.566 (14.38)
50	0.625 (15.88)	0.375 (9.52)	4 880 (21 700)	0.69 (10.1)	0.400 (10.16)	0.713 (18.11)
60	0.75 (19.05)	0.500 (12.7)	7.030 (31 300)	1.00 (14.6)	0.469 (11.91)	0.897 (22.78)
80	1.000 (25.40)	0.625 (15.88)	12 500 (55 600)	1.71 (25.0)	0.625 (15.87)	1.153 (29.29)
100	1.250 (31.75)	0.750 (19.05)	19 500 (86 700)	2.58 (37.7)	0.75 (19.05)	1.409 (35.76)
120	1.500 (38.10)	1.000 (25.40)	28 000 (124 500)	3.87 (65.5)	0.875 (22.22)	1.789 (45.44)
140	1.75 (44.45)	1.000 (25.40)	38 000 (169 000)	4.95 (72.2)	1.000 (25.40)	1.924 (48.87)
160	2.000 (50.80)	1.250 (31.75)	50 000 (222 000)	6.61 (96.5)	1.125 (28.75)	2.305 (58.55)
180	2.250 (57.15)	1.406 (35.71)	63 000 (280 000)	9.06 (132.2)	1.406 (35.71)	2.592 (65.84)
200	2.500 (63.50)	1.500 (38.10)	78 000 (347 000)	10.96 (159.9)	1.562 (39.67)	2.817 (71.55)
240	3.00 (76.70)	1.875 (47.63)	112 000 (498 000)	16.4 (239)	1.875 (47.62)	3.458 (87.83)

يوضح شكل(10-7) عجلة مسننة تقود سلسلة باتجاه عكس عقارب الساعة.

إذا رمزنا لخطوة السلسلة بالرمز  $P$ ، زاوية الخطوة  $\gamma$ ، قطر دائرة الخطوة للعجلة المسننة  $D$ ، نستنتج من شكل(10-7) العلاقة التالية:


$$\sin \frac{\gamma}{2} = \frac{P/2}{D/2}$$

أو

$$D = \frac{P}{\sin(\gamma/2)}$$

ويمـا أن  $\frac{360^\circ}{N} = \gamma$ ، حيث  $N$  عدد أسنان العجلة المسننة، يمكن صياغة المعادلة التالية:

$$D = \frac{P}{\sin(180^\circ/N)}$$



شكل(10-7) تعشيق السلسلة مع العجلة المسننة

تسمى الزاوية  $\frac{\gamma}{2}$  بزاوية المفصل أو زاوية الربط (Angle of articulation).

يمكن ملاحظة أن قيمة هذه الزاوية هي دالة من عدد الأسنان، إن دوران الوصلة ضمن هذه الزاوية يسبب الصدام بين الدحروجة وسن العجلة ويسبب البلى في مفصل السلسلة.

بما أن عمر السلسلة هو دالة من البلى ومقاومة التعب، من الضروري تقليل زاوية المفصل قدر الإمكان.

إن عدد أسنان العجلة يؤثر على نسبة السرعة خلال الدوران ضمن زاوية الخطوة  $\gamma$ ، في وضعية السلسلة شكل (10 - 7) حيث أن السلسلة AB تكون مماضية لدائرة الخطوة في العجلة، فعندما تدور العجلة زاوية مقدارها  $\frac{\gamma}{2}$ ، فإن خط السلسلة AB يتحرك بقرب مركز دوران السلسلة. هذا يعني أن خط السلسلة AB يتحرك إلى أعلى وإلى أسفل.

تعرف سرعة السلسلة  $V$  على أنها عدد الأقدام التي تغادر العجلة في وحدة الزمن. وبناءً على ذلك تعطى سرعة السلسلة بالعلاقة التالية:

$$V = \frac{NPn}{12}$$

حيث:

$N$ : عدد أسنان العجلة (Sprocket).

$P$ : خطوة السلسلة (in).

$n$ : سرعة العجلة (rev/min).

وتكون أقصى سرعة خروج للسلسلة من العجلة هي:

$$v_{\max} = \frac{\pi D n}{12} = \frac{\pi n P}{12 \sin(\gamma_{12})}$$

وتكون أقل سرعة خروج عند القطر  $d$  كما يلي:


$$v_{\min} = \frac{\pi d n}{12} = \frac{\pi n p \cos(\gamma / 2)}{12 \sin(\gamma / 2)}$$

$$d = D \cos$$

ويتعويض قيمة  $\frac{\gamma}{2} = \frac{180^\circ}{N}$  يمكن إيجاد تغير السرعة كما يلي:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{v_{\max} - v_{\min}}{V} = \frac{\pi}{N} \left[ \frac{1}{\sin(180^\circ / N)} - \frac{1}{\tan(180^\circ / N)} \right]$$

ويسمى بتغير السرعة المتواافق (Chordal speed Variation) كما هو في الشكل (11-7).



شكل (11-7)

من النادر أن تنهار السلسل الدخروجية بسبب أحمال الشد، وإنما تنهار بسبب عدد ساعات الخدمة الطويلة، بحيث يكون الإنهايار حقيقة ناتج عن بلى الأسطوانات الدخروجية أو التعب، يتم إعداد جداول من قبل المصممين تشتمل على القدرة (بالحصان) والملائمة لعجلة (Sprocket) لها عدد معين من الأسنان، كما في جدول (14-17) و (15-17).

جدول (14-7) القدرة (بالحصان) المحسوبة لسلسلة دخروجية أحادية الخطوة المناسبة لعجلة أسنانها 17 سن.

سرعة العجلة (rev/min)	رقم السلسلة حسب (ANSI)					
	25	35	40	41	50	60
50	0.05	0.16	0.37	0.20	0.72	1.24
100	0.09	0.29	0.69	0.38	1.34	2.31
150	0.13	0.41*	0.99*	0.55*	1.92*	3.32
200	*0.16	0.54*	1.29	0.71	2.50	4.30
300	0.23	0.78	1.85	1.02	3.61	6.20
400	*0.30	1.01*	2.40	1.32	4.67	8.03
500	0.37	1.24	2.93	1.61	5.71	9.81
600	*0.44	1.46*	3.45*	1.90*	6.72*	11.6
700	0.50	1.68	3.97	2.18	7.73	13.3
800	0.56	1.89*	4.48*	2.46*	8.71*	15.0
900	0.62	2.10	4.98	2.74	9.69	16.7
1000	0.68*	2.31*	5.48	3.01	10.7	18.3
1200	0.81	2.73	6.45	3.29	12.6	21.6
1400	0.93*	3.13*	7.41	2.61	14.4	18.1
1600	1.05*	3.53*	8.36	2.14	12.8	14.8
1800	1.16	3.93	8.96	1.79	10.7	12.4
2000	1.27*	4.32*	7.72*	1.52*	9.23*	10.6
2500	1.56	5.28	5.51	1.10*	6.58*	7.57
3000	1.84	5.64	4.17	0.83	4.98	5.76

جدول (15) - المقدمة بالحصان المحسوبة لسلسلة دحروجية أحادية الخطوة المناسبة لعجلة عدد أسنانها 17 سن.

سرعة العجلة (rev/min)	رقم السلسلة حسب (ANSI)							
	80	100	120	140	160	180	200	240
50	2.88	2.52	9.33	14.4	20.9	28.9	38.4	61.8
100	5.38	10.3	17.4	26.9	39.1	54.0	71.6	115
150	7.75	14.8	25.1	38.8	56.3	77.7	103	166
200	10.0	19.2	32.5	50.3	72.9	101	134	215
300	14.5	27.7	46.8	72.4	105	145	193	310
400	18.7	35.9	60.6	93.8	136	188	249	359
500	22.9	43.9	74.1	115.	166	204	222	0
600	27.0	51.7	87.3	127	141	155	169	
700	31.0	59.4	89.0	101	112	123	0	
800	35.0	63.0	72.8	82.4	91.7	101		
900	39.3	52.8	61.0	69.1	76.8	84.4		
1000	37.7	45.0	52.1	59.0	65.6	72.1		
1200	28.7	34.3	39.6	44.9	49.9	0		
1400	22.7	27.2	31.5	35.6	0			
1600	18.6	22.3	25.8	0				
1800	15.6	18.7	21.6					
2000	13.3	15.9	0					
2500	9.56	0.40						
3000	7.25	0						

تعتبر خواص الحمل مهمة جداً في اختيار السلسلة الدحروجية.

ويشكل عام نحتاج إلى سعة سلسلة إضافية في الحالات التالية:

- عجلة صغيرة عدد أسنانها أقل من 9 أسنان للسرعات المنخفضة أو عدد أسنان أقل من 16 سن للسرعات العالية.
- العجلات الكبيرة.

- حدوث أحمال صدمية، أو حدوث انعكاس متكرر في الحمل.
- وجود ثلاث عجلات أو أكثر في نظام القيادة.
- تزييت أو تشحيم سيء (معدوم).
- تشغيل السلسلة في ظروف مفبركة كثيرة الأوساخ.

وللحصول على سلسلة قياسية ملائمة لهذه الظروف، ثم تعديل الحسابات باستخدام عاملين تصحيح وهما:

1. عامل تصحيح السن  $K_1$  والذي يحل مشكلة وجود عجلة بعده أنسنان أكبر أو أقل من 17 سن، كما في جدول (16 - 17).

جدول (16 - 17) عوامل تصحيح السن.

عدد أسنان العجلة القائدة	عامل تصحيح السن $K_1$	عدد أسنان العجلة القائدة	عامل تصحيح السن $K_1$
11	0.53	22	1.29
12	0.62	23	1.35
13	0.70	24	1.41
14	0.78	25	1.46
15	0.85	30	1.73
16	0.92	35	1.95
17	1.00	40	2.15
18	1.05	45	2.37
19	1.11	50	2.51
20	1.18	55	2.66
21	1.26	60	2.80

2. عامل تعدد الجدالة (الطبقة)  $K_2$ ، والذي يحل مشكلة وجود عدد من الجدلات (الطبقات) في السلسلة.

وبناءً على ذلك يمكن إيجاد قيمة القدرة المصححة كما يلي:

$$r = K_1 K_2 H_r H'$$

حيث:

$r$ : القدرة المصححة كلياً(بالحصان).

$H_r$ : القدرة المقدرة(بالحصان).

جدول (7-17) عوامل تعدد الطبقة  $K_2$

عدد الطبقات	$K_2$
1	1.0
2	1.7
3	2.5
4	3.3

ويمكن استخدام عامل الخدمة  $K_2$  من جدول (11-7) وذلك لحساب القدرة التصميمية.

يمكن إيجاد طول السلسلة من خلال عدد الخطوات، ومن المفضل الحصول على عدد خطوات مزدوجة، ويعطى طول السلسلة من خلال العلاقة التالية:

$$\frac{L}{P} = \frac{2C}{P} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2(C/P)}$$

حيث:

$L$ : طول السلسلة.

$P$ : خطوة السلسلة.

C: المسافة المركزية.

$N_1$ : عدد أسنان العجلة الصغيرة.

$N_2$ : عدد أسنان العجلة الكبيرة.

من الواجب تزييت السلسل بانتظام للحصول على عمر أطول، حيث يمكن استخدام زيت معدني خفيف أو متوسط بدون مواد إضافية.

لا ينصح باستخدام الزيوت الثقيلة والشحوم لأنها تقوم بإغلاق الخلوصات بين أجزاء السلسلة.

مثال(3): محرك كهربائي قدرته  $\frac{1}{2} hp$  ويدور بسرعة 300rpm يقود ناقل بسرعة 200rpm، إذا علمت أن المسافة المركزية التقريرية 28in، صمم سلسلة القيادة المناسبة، اعتبر أن الحمل من نوع الصدم المتوسط، وأن عدد أسنان العجلة الصغيرة 20 سن، وأن السلسلة ذات ثلاث طبقات ورقمها 50.

الحل:

من جدول(11 - 7) نجد عامل الخدمة  $k_s = 1.3$ ، وعليه تكون القدرة التصميمية كما يلي:

$$H = 1.3(7.5) = 9.75 \text{hp}$$

بما أن عدد أسنان العجلة 20 سن من جدول(16 - 7) و(17 - 7) نجد العوامل التالية:

$$K_1 = 1.18$$

$$K_2 = 2.5$$

ومن جدول (14-7) تختار القدرة المقابلة لسلسلة رقمها 50 عند سرعة .300rpm

$$H_r = 3.61$$

ثم نجد القدرة المصححة كما يلي:

$$3.61 = 10.65 \text{ hp} \times 2.5 \times H_r' = K_1 K_2 H_r = 1.18$$

ومن جدول (13-7) تختار عرض السلسلة وخطوتها وقطر الدحروجة:

$$\text{الخطوة } P = 0.625 \text{ in}$$

$$\text{العرض } W = 0.375 \text{ in}$$

$$\text{قطر الدحروجة } d = 0.4 \text{ in}$$

ثم نجد عدد أسنان العجلة الكبيرة:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{20}{N_2} = \frac{200}{300} \Rightarrow N_2 = \frac{20 \times 300}{200} = 30 \text{ سن}$$

ثم نجد طول السلسلة ثلاثية الطبقة (triple strand) يساوي

$$\frac{L}{P} = \frac{2C}{P} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2(C/P)}$$

$$= \frac{2(28)}{0.625} + \frac{20 + 30}{2} + \frac{(30 - 20)^2}{4\pi^2(28/0.625)}$$

$$= 114.7 \text{ Pitches}$$

يكون أقرب عدد زوجي لعدد خطوات هذه السلسلة هو 114 خطوة.

$$0.625 = 71.25 \text{ in} \times P = 114 \times L = 114$$

$\therefore$  يكون طول السلسلة هو 71.25 in

**مثال(4):** محرك كهربائي قدرته 10hp يدور بسرعة 400rpm ويقود ناقل بسرعة 300rpm، إذا علمت أن المسافة المركزية التقريبية هي in 34، يعتبر أن الحمل من نوع الصدم الخفيف، وأن عدد أسنان العجلة الصغيرة 30 سن، وأن السلسلة ذات طبقتين ورقمها 55، صمم سلسلة القيادة المناسبة.

الصلوة

من جدول (11-7) نجد عامل الخدمة  $K_s = 1.2$  ومن ثم نجد القدرة التصميمية كما يلى:

$$10 = 12\text{hp} \times H - 1.2$$

بما أنَّ عدد أسنان العجلة الصغيرة 30 سن من جدول (16-7) و(17-7) العوامل التالية:

$$K_1 = 1.73$$

$K_2 = 1.7$

من جدول(14-7) اختار القدرة المقابلة لسلسلة رقمها 50 عند سرعة .400rpm

$$H_F = 4.67$$

نجد القدرة المصححة كما يلي:

$$= (1.73)(1.7)(4.67) = 13.73 \text{ hp } H_r$$

من جدول (13-7) نختار عرض السلسلة وخطوتها قطر الدحروجة:

$$P = 0.625 \text{ in} \quad \text{الخطوة}$$

$$W = 0.375 \text{ in} \quad \text{عرض السلسلة}$$

$$d = 0.4 \text{ in} \quad \text{قطر الدحروجة}$$

ثم نجد عدد أسنان العجلة الكبيرة كما يلي:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{30}{N_2} = \frac{300}{400}$$

$$\Rightarrow N_2 = \frac{30 \times 400}{300}$$

$$= 40 \text{ سن}$$

والأآن نجد طول السلسلة ثنائية الطبقة (double strand) كما يلي:

$$\frac{L}{P} = \frac{2C}{P} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2(C/P)}$$

$$= \frac{2(34)}{0.625} + \frac{30 + 40}{2} + \frac{(40 - 30)^2}{4\pi^2(34/0.625)}$$

= 143.85 Pitches (خطوة)

ويكون أقرب عدد زوجي لعدد خطوات هذه السلسلة هو 144 خطوة.

أي أن طول السلسلة هو 144 خطوة.

$$\therefore L = 144 \times 0.625 = 90in$$



الأسئلة:

- 1) سير مسطح عرضه in 6 وسمكه  $\frac{9}{32}$  in وينقل قدرة مقدارها 15hp.

إذا علمت أن محوري البكرتين متوازيان في مستوى أفقى، ويبعدان عن بعضهما مسافة 8ft، قطر البكرة القائدة 6in، وتدور بسرعة مقدارها 1750rev/min بشكل يكون فيه الجزء المترخي من السير في الأعلى، وقطر البكرة المتقادة in 18، وزن مادة السير (الكتافة)  $0.035 \text{ lb/in}^3$ .

أ. أوجد مقدار الشد في الجزء المشدود والمرتخي من السير إذا علمت أن معامل الاحتكاك هو 0.3.

ب. ما مقدار الشد في الجزئين في السير في حالة كون معامل الاحتكاك 0.2 وهل ينزلق السير أم لا؟

ج. أوجد طول السير.

2) سير ذو قلب من النايلون، عرضه 200mm، وينقل قدرة مقدارها 60kW عندما يتحرك بسرعة 25m/s، إذا علمت أن كتلة السير لكل متر هي 2kg/m، وتم استخدام السير في نظام متقطع ليتصل مع بكرة قائدة قطرها 300mm، وبكرة منقادة قطرها 900mm، ومسافة بين المركزين مقدارها 6m.

أ. أوجد طول السير وزاوية الإحاطة.

ب. أوجد الشد في جزئي السير المرتخي والمشدود بناءً على معامل احتكاك قدره 0.38.

3) سير مسطح في نظام قيادة مكون من بكرتين قطر كل منها 4in ومسافة المركزية بينهما 6ft، حدد نوع السير وحجمه اللازم لنقل قدرة مقدارها 60hp عندما تكون سرعة البكرة rev/min 380، استخدم عامل خدمة  $k_s = 1.1$ .

4) سير مسطح نوع 3-A مصنوع من البوليمايد عرضه 10in يتصل مع بكرة قائدة قطرها 16in وبكرة منقادة قطرها 36in في نظام مفتوح، إذا علمت أن

المسافة المركزية هي 15ft، وأن سرعة السير هي 3600 ft/min، أوجد أكبر قدرة يمكن نقلها بواسطة السير، اعتبار أن  $k_s = 1.3$ ، أوجد كذلك قيم الشد في السير.

(5) محرك قدرته 5hp يتصل مع سير شكل V إذا علمت أن هذا السير ينقل 60% من هذه القدرة، وأن قطر البكرة القائدة هو 6.2 in، وقطر البكرة المقودة هو 6.2in، وقطر البكرة المقادة هي 12in، يجب اختيار سير بحيث يكون طول خطوطه أقرب ما يمكن إلى 92in وأن سرعة المحرك لا تزيد عن 3100rev/min، وأن زاوية التلامس هي 180° الكلا البكرتين، صمم السير المناسب.

(6) تم استخدام سيرين V من نوع B85 لقيادة بكرة قائدة قطرها 5.4in وتدور بسرعة 1200rev/min، وبكرة منقادة قطرها 16 in، أوجد قدرة هذا السير مستخدماً عامل خدمة قدرة 1.25، وأوجد كذلك المسافة بين المركزين.

(7) سلسلة ذات أربع طبقات رقمها 40، تنقل قدرة من عجلة عدد أسنانها 21 سن والتي تدور بسرعة 1200rev/min، إذا علمت أن نسبة السرعة هي 1:4.

أ. أوجد القدرة المقدّرة لهذا النظام.

ب. ما هو مقدار الشد في السلسلة.

ج. ما هو عامل الأمان المستخدم للسلسلة بناءً على أقل مقاومة شد.

د. ما هو طول السلسلة إذا علمت أن المسافة بين المركزين هي 20in.

(8) أوجد القدرة المقدّرة (سلسلة ثنائية الطبقة رقمها 60)، تستخدم لنقل قدرة بين عجلة قائدة عدد أسنانها 13 سن وعجلة منقادة عدد أسنانها 25 سن.

أ. (المخمنة) لهذا النظام.

ب. أوجد المسافة المركزية التقريبية إذا علمت أن طول السلسلة هي 82 خطوة.

المراجع

1. Mechanical Engineering Design; Joseph Edward Shigley.  
Charles R. Mischke, Fifth Edition.
2. Mechanics of Materials; R. C. Hibbeler, Fourth Edition.
3. مقاومة وإختبار المواد المعدنية، د. حسام محمد غانم، كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية وبيروت العربية.
4. الهندسة الميكانيكية، د. باسل جميل سترالك.










# التصميم الميكانيكي



الجمعية العربية  
مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - وسط البلد - طريق السلطان - مجمع الفردوس التجاري - تلفاكس : 962 6 463 2730  
+962 6 463 2730  
لعلوي 8244 منبوب 5651920 +962 79 5651920 البريد الريفي 11121 جبل المسين الشرقي  
الأردن - عمان - الجامعة الأردنية - كلية الملكة رانيا العبدالله - مقابل كلية الوراء - بيت زعدي حصوة التجاري

[www.muj-arabi-pub.com](http://www.muj-arabi-pub.com)

E-mail: Moj\_pub@hotmail.com